

No :
Tanggal : 24 Februari 2026
Dari : Engineering

SURAT PERMINTAAN BARANG

No	Kode Barang	Nama Barang, Tipe, Spesifikasi	Lokasi / User	Riwayat Pembelian				Jumlah Permintaan	Satuan	Target Date	Kategori		Keterangan
				Tanggal	Jumlah	No SPB	Supplier						
1	ATSP00960	Termistor	Unit 2	-	-	-	-	1	Pcs	20-04-26	1. Inventaris		Untuk Perbaikan Outdoor Unit AHU Zona 5 Unit 2. No Inventaris AHU : 1402-18-1-0131-2-5
											2. Spareparts		
2	IMO16234	Pressure Switch YK 2.4/1.9	Unit 2	-	-	-	-	1	Pcs	20-04-26	3. Consumable	✓	
											4. Jasa		
3	IMO05018	Exvansion Valve Elektrik Saginomiya UKV18D	Unit 2	-	-	-	-	1	Pcs	20-04-26	5. Project		

PERMINTAAN TERMISTOR, PRESSURE SWITCH & EXVANSION VALVE UNTUK PERBAIKAN OUTDOOR UNIT AHU ZONA 5 UNIT 2

Situasi :

Telah dilakukan daily activity untuk AHU Unit 2, ditemukan outdoor unit zona 5 tidak menyala dan system mengeluarkan kode error TH5 yang mengindikasikan terjadi gangguan pada thermistor no 5 yaitu pada jalur pipa high.

Dilakukan pengecekan awal, terjadi kerusakan pada thermistor. Kemudian untuk memastikan penyebab gangguan pada system dilakukan pengecekan lanjutan pada outdoor dan terjadi kerusakan pada pressure switch outdoor dan ekspansi valve elektrik. Kondisi kerusakan menyebabkan aliran refrigerant tidak stabil, sehingga mengakibatkan kenaikan suhu dan tekanan pada jalur high, yang kemudian terdeteksi sebagai error TH 5 oleh system.

Target :

Suhu di Produksi Unit 2 sesuai standar CPOB.

Proposal :

Pengajuan pembelian dengan rincian terlampir diatas.

Tanda tangan Pemohon (nama jelas)

Ajeng Ayu D

Muchtar Arsil S

Tanda Tangan Mengetahui (nama jelas)

Firman Ardi Busono

Tanda Tangan Menyetujui (nama jelas)


Hermawan Widyaprasetya

 PT. MERSIFARMA TM SUKABUMI-INDONESIA		BERITA ACARA KERUSAKAN PERALATAN		Diisi oleh Pemohon No. : 0021/BAKP/II/2026
Departemen : Engineering		Kategori (Dept. GA): ☐ Peralatan Furniture ☐ Peralatan Mobil ☐ Peralatan Dapur ☐ Peralatan Keamanan ☐ Peralatan Kebersihan ☐ _____ ☐ _____ Kategori (Dept. Engineering): ☐ Mesin ☐ Produksi ☐ Alat Angkut Barang Berat ☐ Validasi ☒ HVAC ☐ _____ ☐ Alat Angkut Barang Berat ☐ _____ ☐ _____ Kategori (IT): ☐ Peralatan Printer/Komputer ☐ Peralatan CCTV ☐ Peralatan IT ☐ _____ ☐ _____		
Hari / Tanggal : Senin, 23 Februari 2026				
Nama Peralatan : AHU Zona 5 Unit 2				
Merk / Type : -				
No. Inventaris : 1402-18-1-0131-2-5				
Kronologis: Telah dilakukan daily activity untuk AHU Unit 2, ditemukan outdoor unit zona 5 tidak menyala dan system mengeluarkan kode error TH5 yang mengindikasikan terjadi gangguan pada thermistor no 5 yaitu pada jalur pipa high. Dilakukan pengecekan awal, terjadi kerusakan pada thermistor. Kemudian untuk memastikan penyebab gangguan pada system dilakukan pengecekan lanjutan pada outdoor dan terjadi kerusakan pada pressure switch outdoor dan ekspansi valve elektrik. Kondisi kerusakan menyebabkan aliran refrigerant tidak stabil, sehingga mengakibatkan kenaikan suhu dan tekanan pada jalur high, yang kemudian terdeteksi sebagai error TH 5 oleh system.				
SYARAT WAJIB : 1. Sertakan foto barang yang rusak				
Tindakan sementara yang diambil: - Mengajukan pembelian termistor, pressure switch dan exvansion valve elektrik				
Dibuat:  Muchtar Arsil S Tgl. _____ (Staf/Koord)	Diperiksa:  Firman Ardi Busono Tgl. _____ (Koord./Spv/Ast. Mgr)	Menyetujui:  Hermawan Widyaprasetya Tgl. _____ (Kepala Departemen)	Disposisi:	
(Checklist Departemen terkait sesuai kategori peralatan yang rusak) ☐ Dept. General Affair ☒ Dept. Engineering ☐ Dept. Information Technology				
(Diisi oleh bagian Departemen terkait yang memeriksa) Catatan hasil identifikasi:				
Disposisi: ☐ Perbaikan Internal ☐ Membutuhkan Part ☒ Menerbitkan SPB ☐ Identifikasi/Perbaikan Melalui Jasa ☐ Rusak tidak bisa digunakan ☐ Menerbitkan SPJ				
Nama Petugas yang mengidentifikasi:			Tgl/bln/thn:	
Nomor Dokumen : COM-FPT/001C.00		Tanggal Berlaku : 11 SEP 2023	Disetujui oleh : 	

Lampiran



Pressure Switch



Termistor



Exvansion Valve