

Urgent

No :
Tanggal : 27 Maret 2026
Dari : Engineering

SURAT PERMINTAAN BARANG

No	Kode Barang	Nama Barang, Tipe, Spesifikasi	Lokasi / User	Riwayat Pembelian				Jumlah Permintaan	Satuan	Target Date	Kategori		Keterangan
				Tanggal	Jumlah	No SPB	Supplier						
1	PMSN00086	Sprinkler Head Brand/Type : Liang Hoo LDT125 Size : 5 inch – 4 Branch	Unit 6	-	-	-	-	1	Pcs	10-04-26	1. Inventaris		Untuk Perbaikan Cooling Tower Liang Hoo LDT125 di Unit 6. No Inventaris Cooling Tower : 1405-19-1-0184-2
											2. Spareparts	V	
											3. Consumable		
2	PMSN00086	Sprinkler Pipe Brand/Type : Liang Hoo LDT125	Unit 6	-	-	-	-	4	Pcs	10-04-26	4. Jasa		
											5. Project		

PERMINTAAN SPRINKLER HEAD & SPRINKLER PIPE UNTUK PERBAIKAN COOLING TOWER DI UNIT 6

Situasi :

Saat ini kondisi sprinkler head rusak sehingga menyebabkan penyebaran air tidak merata dan mengurangi efektifitas pendinginan dari unit cooling tower tersebut.
Saat ini cooling tower beroperasi dengan pemantauan, diperoleh bahwa suhu supply cooling tower yang seharusnya bisa mencapai 25°C, saat ini hanya bisa diturunkan menjadi 32°C.
Hal ini mengakibatkan proses pendinginan beberapa mesin produksi menjadi terhambat. Sehingga diperlukan penggantian sprinkler head set dan sprinkler pipe untuk kebutuhan tersebut.

Target :

Cooling tower dapat beroperasi dengan normal & lancar untuk support pendinginan mesin - mesin di Unit 6.

Proposal :

Pengajuan pembelian sprinkler head dan sprinkler pipe baru dengan spesifikasi sesuai kebutuhan.

Tanda tangan Pemohon (nama jelas)

Ajeng Ayu D

M. Ardhanay Rafi

Tanda Tangan Mengetahui (nama jelas)

Firman Ardi Busono

Tanda Tangan Menyetujui (nama jelas)

Hermawan Widyaprasetya

Lampiran



[Home](#) > [Pertukangan](#) > [Alat Perkebunan](#) > [Sprinkler](#) > [Springkel Head 5 Inchi](#)



Springkel Head 5 Inchi

2 orang menyukai barang ini

Rp3.500.000

Detail Produk

Kondisi: Baru

Berat Satuan: 2 kg

Waktu Preorder: 1 Hari

Min. Beli: 1 Buah

Kategori: **Sprinkler**

Etalase: **Semua Etalase**

Sparepart Cooling tower Bulat yang berfungsi untuk mendistribusikan hotwater ke Filler



Cooling Tower Accesoris

☆ 4.5 (4)

📦 10 total barang

[Follow](#)

[Home](#) > [Pertukangan](#) > [Alat Perkebunan](#) > [Sprinkler](#) > [Sprinkler Head 5" 4 cabang Cooling Tower ...](#)



⚠️ Toko sedang libur
Toko sedang libur. Ada potensi keterlambatan dalam pengiriman.

Sprinkler Head 5" 4 cabang Cooling Tower Liang Hoo

Terjual 30+ • ⭐ 4.8 (13 rating)

Rp3.650.000

Pilih ukuran: 2 Ukuran

LSH125 SPH05B

Detail Produk

[Panduan](#)

Kondisi: Baru

Berat Satuan: 5 kg

Min. Beli: 1 Buah

Kategori: **Sprinkler Head**

Etalase: **Sprinkler Head**

Sprinkler Head Cooling Tower Liang Hoo

Diameter As 5"

4 cabang

Aluminum

Untuk cooling tower LDT 125 sampai LDT 175



CT & Fan

☆ 5.0 (398)

📦 61 total barang

[Follow](#)

 PT. MERSIFARMA TM SUKABUMI-INDONESIA		BERITA ACARA KERUSAKAN PERALATAN		Diisi oleh Pemohon No. : 0032/BAKP/III/2026
Departemen : Engineering		Kategori (Dept. GA): ☐ Peralatan Furniture ☐ Peralatan Mobil ☐ Peralatan Dapur ☐ Peralatan Keamanan ☐ Peralatan Kebersihan ☐ _____ ☐ _____ Kategori (Dept. Engineering): ☐ Mesin ☐ Produksi ☐ Alat Angkut Barang Berat ☐ Validasi ☐ Peralatan Laboratorium ☒ Cooling Tower ☐ Alat Angkut Barang Berat ☐ _____ ☐ _____ Kategori (IT): ☐ Peralatan Printer/Komputer ☐ Peralatan CCTV ☐ Peralatan IT ☐ _____ ☐ _____		
Hari / Tanggal : Jum'at, 27 Maret 2026				
Nama Peralatan : Cooling Tower				
Merk / Type : Liang Hoo LDT125				
No. Inventaris : 1405-19-1-0184-2				
Kronologis: Saat ini kondisi sprinkler head rusak sehingga menyebabkan penyebaran air tidak merata dan mengurangi efektifitas pendinginan dari unit cooling tower tersebut. Saat ini cooling tower beroperasi dengan pemantauan, diperoleh bahwa suhu supply cooling tower yang seharusnya bisa mencapai 25°C, saat ini hanya bisa diturunkan menjadi 32°C. Hal ini mengakibatkan proses pendinginan beberapa mesin produksi menjadi terhambat. Sehingga diperlukan penggantian sprinkler head set dan sprinkler pipe untuk kebutuhan tersebut.				
SYARAT WAJIB : 1. Sertakan foto barang yang rusak				
Tindakan sementara yang diambil: - Sementara operasional cooling tower tanpa sprinkler - Mengajukan pembelian Sprinkler Head & Sprinkler Pipe				
Dibuat:  M. Ardhany Rafi Tgl. _____ (Staf/Koord)	Diperiksa:  Firman Ardi Busono Tgl. _____ (Koord./Spv/Ast. Mgr)	Menyetujui:  Hermawan Widyaprasetya Tgl. _____ (Kepala Departemen)	Disposisi:	
(Checklist Departemen terkait sesuai kategori peralatan yang rusak) ☐ Dept. General Affair ☒ Dept. Engineering ☐ Dept. Information Technology				
(Diisi oleh bagian Departemen terkait yang memeriksa) Catatan hasil identifikasi:				
Disposisi: ☐ Perbaikan Internal ☐ Membutuhkan Part ☒ Menerbitkan SPB ☐ Identifikasi/Perbaikan Melalui Jasa ☐ Rusak tidak bisa digunakan ☐ Menerbitkan SPJ				
Nama Petugas yang mengidentifikasi:			Tgl/bln/thn:	
Nomor Dokumen : COM-FPT/001C.00	Tanggal Berlaku : 11 SEP 2023	Disetujui oleh : 		