

Urgent

No :
Tanggal : 11 Juni 2026
Dari : Engineering

SURAT PERMINTAAN BARANG

No	Kode Barang	Nama Barang, Tipe, Spesifikasi	Lokasi / User	Riwayat				Jumlah Permintaan	Satuan	Target Date	Kategori		Keterangan
				Tanggal	Jumlah	No SPB	Supplier						
1	PMSN00112	Magnet Breake Kopling Ø165 x 120 x 90 Material : - Frame Mild Still Machining - Voltase Cluth DC - Kampas Ferodo Custom Serat Bronz	Unit 4	-	-	-	-	1	Set	25-06-26	1. Inventaris		Untuk Perbaikan Mesin Cetak Fluidpack Accura 35 di Produksi Unit 4. No Inventaris Mesin : 1608-13-1-0161-2-2
											2. Spareparts	V	
											3. Consumable		
											4. Jasa		
											5. Project		

PERMINTAAN MAGNET BREAKE KOPLING UNTUK PERBAIKAN MESIN CETAK FLUIDPACK ACCURA 35 DI PRODUKSI UNIT 4

Situasi :
Telah terima form service dari Produksi Unit 4 no. 30754 perihal puteran turret akurat 35.2 macet.
Setelah di cek oleh Teknisi ditemukan magnet breake kopling cetak tablet mengalami kerusakan (electromagnetic clutch terbakar).
Disarankan untuk penggantian.

Target :
Mesin cetak fluidpack accura 35 dapat beroperasi dengan normal & lancar untuk support produksi di Unit 4.

Proposal :
Pengajuan pembelian magnet breake kopling Ø165 x 120 x 90 sebanyak 1 set.

Tanda tangan Pemohon (nama jelas)		Tanda Tangan Mengetahui (nama jelas)		Tanda Tangan Menyetujui (nama jelas)	
 Ajeng Ayu D		 Hendrawan		 Hermawan Widyaprasetya	

Lampiran





PT. MERSIFARMA TM
SUKABUMI-INDONESIA

BERITA ACARA KERUSAKAN PERALATAN

Diisi oleh Pemohon

No. : 071 BAKP/VI/2026

Departemen : Unit 4 Proses

Hari / Tanggal : Jum'at / 22 Mei 2026

Nama Peralatan : Magnet Kopling

Merk / Type : Fluidpack Accura 35

No. Inventaris : 1608-13-1-0161-2-2

Kronologis:

Pada saat proses cetak produk Trifluoperazine BN A60930 mesin cetak Accura 35 tidak dapat beroperasi kemudian Produksi mengajukan form service nomor 30754 ke bagian Engineering. Berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan bahwa magnet kopling mesin cetak dalam keadaan rusak (electromagnetic clutch terbakar) dan tidak dapat diperbaiki. Sehingga diperlukan penggantian.

Tahun Kedatangan Mesin : Mei 2013

Kategori (Dept. GA):

- ☐ Peralatan Furniture
- ☐ Peralatan Mobili
- ☐ Peralatan Dapur
- ☐ Peralatan Keamanan
- ☐ Peralatan Kebersihan
- ☐ _____
- ☐ _____

Kategori (Dept. Engineering):

- ☒ Mesin
 - ☒ Produksi
 - ☐ Alat Angkut Barang Berat
 - ☐ Validasi
 - ☐ Peralatan Laboratorium
 - ☐ _____

Alat Angkut Barang Berat

- ☐ _____
- ☐ _____

Kategori (IT):

- ☐ Peralatan Printer/Komputer
- ☐ Peralatan CCTV
- ☐ Peralatan IT
- ☐ _____
- ☐ _____

SYARAT WAJIB : 1. Sertakan foto barang yang rusak

Tindakan sementara yang diambil:

- Membuat bon service ke teknik
- Melaporkan kepada atasan

Dibuat:

Tgl. 08/06/26
(Staf/Koord)

Diperiksa:

Tgl. 08/06/26
(Koord./Spv/Ast. Mgr)

Menyetujui:

Tgl. 16/06/26
(Kepala Departemen)

Disposisi:

Braylan IPS Penggantian

☐ Dept. General Affair

☒ Dept. Engineering

☐ Dept. Information Technology

(Diisi oleh bagian Departemen terkait yang memeriksa)

Catatan hasil identifikasi:

Magnet breake kopling cetak tablet rusak perlu penggantian atau perbaikan

Disposisi:

- ☐ Perbaikan Internal
- ☐ Identifikasi/Perbaikan Melalui Jasa
- ☐ Membutuhkan Part
- ☐ Rusak tidak bisa digunakan
- ☒ Menerbitkan SPB
- ☐ Menerbitkan SPJ

Nama Petugas yang mengidentifikasi:

Tgl/bln/thn:

Nomor Dokumen : COM-FPT/001C.00

Tanggal Berlaku : **11 SEP 2023**

Disetujui oleh

M. S.



Good Quality Improves Life's Quality

PT. MERSIFARMA TM.

SUKABUMI-INDONESIA

FORMULIR PERMOHONAN SERVICE ATAU JOB ORDER

Formulir
Permohonan

30754

Tanggal & Jam
Pengajuan

2026-05-22
06:31:00

Nama Pemohon : Rahmi Fajriah
Departemen : Produksi unit 4
Nama Gedung/Area : UNIT 4
Nomor Inventaris :
Nama Fasilitas / Mesin : Accura 35.2
Tanggal Rencana Penggunaan : 2026-05-22
Permohonan : Service

(Diisi oleh pemohon)

Deskripsi Permohonan : Mohon untuk dicek dan diperbaiki puteran turret akurat 35.2 macet

Pemohon

Mengetahui

Menyetujui*

Penerima

Rahmi Fajriah
2026-05-22 06:31:00

Harisman Harisman
2026-05-25 09:57:27

Rangga Niki
Al-Aziz
2026-05-25
13:32:44

Departemen Manager

Plant Manager

ENGINEERING DEPARTEMENT

(Diisi oleh Supervisor)

Analisis Penyebab dan Perencanaan Tindakan :
Magnet breake kopling cetak tablet rusak perlu pergantian atau perbaikan.

Analisis Waktu Pengerjaan :

- Skala Prioritas : **High Risk**

- Jadwal (Tanggal / Jam)

Mulai 2026-05-25
13:30:00

Selesai 2026-05-25
01:55:00

Apakah memerlukan SPB : Ya, SPB dibuat oleh
engineering

PENANGANAN PERMOHONAN

Perbaikan / Penyelesaian : Sudah selesai dilakukan pemeriksaan pada Turret Accurat 35.2 ditemukan Magnet Breake Kopling Cetak Tablet mengalami kerusakan, disarankan untuk pergantian atau perbaikan lanjutan.

Mulai (Tanggal / Jam) : 2026-05-25
13:30:00

Selesai (Tanggal / Jam) : 2026-05-25 13:55:00

Hasil Perbaikan :

Komentar Pemohon

Keterangan :

Paraf Pemohon :

Dikerjakan Oleh

Mengetahui

Menyetujui

Peri

Asep Saepudin
2026-05-25 13:59:25

Hendrawan Mangun
2026-05-25 13:59:25

Peri

Asep Saepudin

Hendrawan Mangun

Project and Engineering Team

Engineering Supervisor

Engineering / Asst Manager

*Nomor Formulir diisi oleh Engineering Departement

*Untuk permohonan job order ditandatangani oleh Plant Manager