



PT. MERSIFARMA TM
SUKABUMI-INDONESIA

**FORMULIR LATAR
BELAKANG PERMINTAAN
BARANG**

Diisi oleh Pemohon

DEPARTEMEN : IOT

No. : 068 /LBPB/ V /20 26

- ☐ Peralatan Produksi
☐ Peralatan Engineering
☐ Peralatan Umum / Logistik / K3
☒ Peralatan Komputer

- ☐ Peralatan Laboratorium
☐ _____
☐ _____
☐ _____

Rencana Waktu Penggunaan:

Lead time Purchasing :

- ☐ Peralatan Baru ☐ Penambahan ☒ Penggantian ☐ Berita Acara Kerusakan

SYARAT WAJIB PERALATAN BARU DAN PENAMBAHAN:

1. Lampirkan Foto / Brosur / Leaflet / Drawing Peralatan Baru.
2. Lampirkan Estimasi Harga atau Penawaran Harga.
3. Permintaan Peralatan Jenis Baru dibuat hanya sekali untuk awal mendaftarkan ke sistem QAD.
4. Permintaan Penambahan Peralatan jenis yang sama tetap mengisi Formulir dengan melampirkan Histori Peralatan beserta Nomor Inventaris sebelumnya.
5. Barang diterima oleh Pemohon wajib memberikan Nomor Inventaris sesuai penomoran standar perusahaan.

SYARAT WAJIB PENGANTIAN:

1. Lampirkan Foto Peralatan sebelumnya yang akan diganti.
2. Lampirkan Berita Acara Kerusakan.
3. Permintaan Penggantian Peralatan tetap mengisi Formulir dengan menyampaikan penggantian dengan Jenis yang sama dari sebelumnya atau Jenis Baru.
4. Barang diterima oleh Pemohon wajib memberikan Nomor Inventaris sesuai penomoran standar perusahaan.

Nama Barang

Nama & Spesifikasi Barang (Merk, Tipe, dan Keterangan Lainnya)

Jumlah
Unit

Estimasi
Harga

Masa Waktu
Pakai

Masa Frekuensi
Pakai

1 set CPU - wearness 9610 L,
RAM 8 GB, SSD 256 GB, Intel
Core i 3 gen 12

1 set

> 5 tahun

Setiap hari

Latar Belakang Permintaan & Peruntukkan

Untuk operasional pekerjaan supervisor dan admin
(Produksi IOT)

Dibuat:

Tgl. :
Nama :

[Signature] 25/26
DRA 05

(Koordinator / Supervisor)

Diperiksa & disetujui :

Tgl. :
Nama :

[Signature] 26/26
105 26/26
42 05

(Manager)

Nomor : PP-FO/001.00
Dokumen

Tanggal
Berlaku

Disetujui :
Oleh

**BERITA ACARA
KERUSAKAN PERALATAN**

Diisi oleh Pemohon

No. : 074/BAKP/V/2026

Departemen : Produksi Unit 8C/IOT

Hari / Tanggal : Senin, 04 Mei 2026

Nama Peralatan : CPU

Merk / Type : Wearness Premiere 8810L

No. Inventaris : 015/PLA/PROD/KOM/CPU/XII/20

Kronologis:

CPU tidak dapat menyala saat akan digunakan, selanjutnya dilakukan pengecekan oleh tim IT dan hasil analisa nya motherboard tidak bisa menyala meskipun komponen lainnya sudah di lakukan penggantian dengan komponen yang normal. Sehingga membutuhkan penggantian motherboard.

Kategori (Dept. GA):

- ☐ Peralatan Furniture
☐ Peralatan Mobil
☐ Peralatan Dapur
☐ Peralatan Keamanan
☐ Peralatan Kebersihan
☐ _____
☐ _____

Kategori (Dept. Engineering):

- ☐ Mesin
☐ Produksi
☐ Alat Angkut Barang Berat
☐ Validasi
☐ Peralatan Laboratorium
☐ _____
☐ Alat Angkut Barang Berat
☐ _____
☐ _____

Kategori (IT):

- ☒ Peralatan Printer/Komputer
☐ Peralatan CCTV
☐ Peralatan IT
☐ _____
☐ _____

SYARAT WAJIB : 1. Sertakan foto barang yang rusak

Tindakan sementara yang diambil:

Sementara ini CPU belum digunakan dikarenakan belum ada operasional penggunaan.


Dibuat:

 20/26
/05

Tgl.

(Staff/Koord)


Diperiksa:

 20/26
/05

Tgl.

(Koord./Spv/Ast Mgr)

Menyetujui:

 20/26
/05

Tgl.

(Kepala Departemen)

Disposisi:

Ajukan spb lewat IT

(Checklist Departemen terkait sesuai kategori peralatan yang rusak)

☐ Dept. General Affair

☐ Dept. Engineering

☒ Dept. Information Technology

(Diisi oleh bagian Departemen terkait yang memeriksa)

Catatan hasil identifikasi:

Terlampir pada form Service IT

Disposisi:

☐ Perbaikan Internal

☐ Membutuhkan Part

☒ Menerbitkan SPB

☐ Identifikasi/Perbaikan Melalui Jasa

☐ Rusak tidak bisa digunakan

☐ Menerbitkan SPJ

Nama Petugas yang mengidentifikasi:

Tgl/bln/thn:

Nomor : COM-FPT/001C.00
Dokumen

Tanggal
Berlaku

11 SEP 2023

Disetujui
oleh



FORMULIR PERMINTAAN SERVIS IT

No. Laporan* : 004/MFG/FPS/IT/V/26
Tanggal & Jam : 09/10/20, 10.20

Informasi Pemohon

Nama Lengkap	Akhmad Anwar Raykhan
Jabatan	Supervisor
Departemen	LOT

Identifikasi Permintaan

Tipe Permintaan	☒ Perbaikan	☐ Pemasangan	☐ Pemindahan		
	☒ Komputer	☐ Jaringan	☐ Komputer	☐ Jaringan	☐ Jaringan
	☐ Printer	☐ Software	☐ Printer	☐ Software	☐ Email
	☐ Lainnya:				
Keterangan Permintaan	mohon untuk dilakukan perbaikan CPU yang tidak bisa menyala				
	No inv: OIS/PLA/PROD/KOM/CPU/XII/20				
Analisa Masalah*	mother board tidak bisa menyala meskipun komponen lainnya di replace dengan komponen yg normal				
Rekomendasi & Solusi*	sementara menggunakan motherboard D42/FIN/KOM/CPU/XII/13, disarankan untuk eSPB, 1 set CPU - weariness 960L, RAM 8Gb, SSD 256Gb, intel core i3 gen 12				
Tanggal & Jam Selesai*					

Pemohon,	Menyetujui,
	
	Atasan Pemohon

Pelaksana,	Pemeriksa,	Mengetahui,
		
IT Staff	IT Coordinator	IT Head

*) Diisi oleh IT.

Nomor Dokumen : IT.0 - FPT/002B.01

Tanggal Berlaku : 20 NOV 2020

Disetujui Oleh : 

LAMPIRAN



FORM EVALUASI ASET IT (REPAIR vs REPLACE)

Nama Aset: CPU
Model : Wearnes Premiere 8810L
No Asset : 015/PLA/PROD/KOM/CPU/XII/20
Serial Number: K224WS0028
User / Departemen: PRODUKSI
Tahun Pembelian: 2020
Harga Pembelian:

Kriteria	Pilihan	Skor
Biaya Perbaikan vs Harga Baru	30%-50%	3
Usia Aset	3-5 tahun	3
Frekuensi Kerusakan	2-3x/tahun	3
Ketersediaan Spare Part	Tidak tersedia	5
Performa & Kebutuhan User	Tidak memenuhi	5
Dampak ke Operasional	Mengganggu sebagian	3
Total Skor		22

Sesuai perhitungan score diatas
hasil rekomendasi kami

X Disarankan Replace (Beli
Baru)

Dibuat :



(Faisal I.R - IT Support)

Disetujui:



(Yusuf Randy - IT Kordinator)