

No : PF001727
Tanggal : 14 Agustus 2026
Dari : Engineering

SURAT PERMINTAAN BARANG

No	Kode Barang	Nama Barang, Tipe, Spesifikasi	Lokasi / User	Riwayat Pembelian				Jumlah Permintaan	Satuan	Target Date	Kategori		Keterangan
				Tanggal	Jumlah	No SPB	Supplier						
1	IMO01023	Acrylic Tebal 15 mm	Unit 4	-	-	-	-	6	Lembar	23-09-26	1. Inventaris 2. Spareparts 3. Consumable 4. Jasa 5. Project	v	Untuk Penggantian Cover Pintu Yang Retak Pada Mesin Cetak Accura 45.1, 45.2 & 75 di Unit 4. No Inventaris : 1608-17-1-0161-2 1608-20-1-0161-2 1608-19-1-0161-2

PERMINTAAN ACRYLIC UNTUK PENGGANTIAN COVER PINTU YANG RETAK PADA MESIN CETAK ACCURA DI UNIT 4

Situasi :

Telah terima form service no. 31742 perihal cover pintu mesin cetak accura 45.1, 45.2 & 75 retak & pecah.
Setelah di cek oleh Teknisi Engineering, perlu pembelian acrylic baru untuk pengganti cover pintu mesin yang retak.

Target :

Tersedianya cover pintu mesin dengan kondisi bagus untuk meningkatkan keselamatan operator, mencegah masuknya kontaminan ke area proses & mendukung pengendalian debu selama proses pencetakan tablet.

Proposal :

Mengajukan pembelian acrylic tebal 15 mm sebanyak 6 lembar.

Tanda tangan Pemohon (nama jelas)



Ajeng Ayu D



Asep Saepudin

Tanda Tangan Mengetahui (nama jelas)



Hendrawan

Tanda Tangan Menyetujui (nama jelas)



Hermawan Widyaprasetya



PT. MERSIFARMA TM
SUKABUMI-INDONESIA

FORMULIR LATAR BELAKANG PERMINTAAN BARANG

DEPARTEMEN: PRODUKSI UNIT 4

Dilisi oleh Pemohon

No.: 130 /LBPB/VIII /20 26

- ☐ Peralatan Produksi
☒ Peralatan Engineering
☐ Peralatan Umum/Logistik/K3
☐ Peralatan Komputer

- ☐ Peralatan Laboratorium
☐ _____
☐ _____
☐ _____

Rencana Waktu Penggunaan:

Leadtime Purchasing:

- ☐ Peralatan Baru ☐ Penambahan ☒ Penggantian ☐ Berita Acara Kerusakan

SYARAT WAJIB PERALATAN BARU DAN PENAMBAHAN:

1. Lampirkan Foto/Brosur/Leaflet/Drawing Peralatan Baru.
2. Lampirkan Estimasi Harga atau Penawaran Harga.
3. Permintaan Peralatan Jenis Baru dibuat hanya sekali untuk awal mendaftarkan kesistem QAD.
4. Permintaan Penambahan Peralatan jenis yang sama tetap mengisi Formulir dengan melampirkan Histori Peralatan beserta Nomor Inventaris sebelumnya.
5. Barang diterima oleh Pemohon wajib memberikan Nomor Inventaris sesuai penomoran standar perusahaan.

SYARAT WAJIB PENGANTIAN:

1. Lampirkan Foto Peralatan sebelumnya yang akan diganti.
2. Lampirkan Berita Acara Kerusakan.
3. Permintaan Penggantian Peralatan tetap mengisi Formulir dengan menyampaikan penggantian dengan Jenis yang sama dari sebelumnya atau Jenis Baru.
4. Barang diterima oleh Pemohon wajib memberikan Nomor Inventaris sesuai penomoran standar perusahaan.

Nama Barang

Nama & Spesifikasi Barang (Merk, Tipe, dan Keterangan Lainnya)

Jumlah
Unit

Estimasi
Harga

Masa Waktu
Pakai

Masa Frekuensi
Pakai

Cover pintu Accura 75
Cover pintu Accura 45.1
Cover pintu Accura 45.2

4 pcs
4 Pcs
4 Pcs

Latar Belakang Permintaan & Peruntukkan

Ditemukan cover pintu mesin cetak Accura 45.1, Accura 45.2 dan Accura 75 dalam keadaan retak dan pecah. Cover pintu berfungsi untuk meningkatkan keselamatan operator, mencegah masuknya kontaminan ke area proses, serta mendukung pengendalian debu selama proses pencetakan tablet.

Dibuat:

Tgl. : 06/12/2026
Nama : [Signature]
(Koordinator/Supervisor)

Diperiksa & disetujui:

Tgl. : 06/12/2026
Nama : [Signature]
(Manager)

Nomor : PP-FO/001.00
Dokumen

Tanggal:
Berlaku 24 DEC 2025

Disetujui:
Oleh [Signature]

**BERITA ACARA
KERUSAKAN PERALATAN**

Diisi oleh Pemohon

No. : _____ BAKP/____/20____

Departemen : Produksi Unit 4

Hari / Tanggal : Selasa / 04 Agustus 2026

Nama Peralatan : Cover pintu mesin cetak

Merk / Type : Accura 45.1, Accura 45.2 dan Accura 75

No. Inventaris :

Kronologis:

Ditemukan cover pintu mesin cetak accura 45.1(4 pcs), Accura 45.2 (4 pcs) dan Accura 75 (4 pcs) dalam keadaan retak dan pecah. Produksi mengajukan job service ke bagian Engineering dengan nomor 31742. Berdasarkan hasil pemeriksaan Engineering, ditemukan Cover pintu mesin accura 45.1, accura 45.2 dan accura 75 retak, perlu penggantian baru.

Kategori (Dept. GA):

- ☐ Peralatan Furniture
☐ Peralatan Mobil
☐ Peralatan Dapur
☐ Peralatan Keamanan
☐ Peralatan Kebersihan
☐ _____
☐ _____

Kategori (Dept. Engineering):

- ☐ Mesin
☐ Produksi
☐ Alat Angkut Barang Berat
☐ Validasi
☐ Peralatan Laboratorium
☐ _____

Kategori (IT):

- ☐ Alat Angkut Barang Berat
☐ _____
☐ _____
☐ Peralatan Printer/Komputer
☐ Peralatan CCTV
☐ Peralatan IT
☐ _____
☐ _____

SYARAT WAJIB : 1. Sertakan foto barang yang rusak

Tindakan sementara yang diambil:

- Membuat bon service ke teknik
- Melaporkan kepada atasan

Dibuat:

[Signature]

Tgl. 04/08/26
(Staf/Koord)

Diperiksa:

[Signature]

Tgl. 04/08/26
(Koord./Spw/Ast. Mgr)

Menyetujui:

[Signature]

Tgl. 04/08/26
(Kepala Departemen)

Disposisi:

Ajukan penggantian.

(Checklist Departemen terkait sesuai kategori peralatan yang rusak)

☐ Dept. General Affair

☒ Dept. Engineering

☐ Dept. Information Technology

(Diisi oleh bagian Departemen terkait yang memeriksa)

Catatan hasil identifikasi:

Cover pintu mesin accura 45.1, accura 45.2 dan accura 75 retak, perlu penggantian baru. SPB Under Engineering.

Disposisi:

☐ Perbaikan Internal

☐ Membutuhkan Part

☐ Menerbitkan SPB

☐ Identifikasi/Perbaikan Melalui Jasa

☐ Rusak tidak bisa digunakan

☐ Menerbitkan SPJ

Nama Petugas yang mengidentifikasi:

Tgl/bln/thn:

Nomor : COM-FPT/001C.00
Dokumen

Tanggal
Berlaku

11 SEP 2023

Disetujui
oleh

[Signature]

FORMULIR PERMOHONAN SERVICE ATAU JOB ORDER

No Formulir
Permohonan

31742

Tanggal & Jam
Pengajuan

2026-08-04
14:18:00

Nama Pemohon :
Departemen : Produksi unit 4
Nama Gedung/Area :
Nomor Inventaris :
Nama Fasilitas / Mesin :
Tanggal Rencana Penggunaan : 2026-08-04
Permohonan : Service

(Diisi oleh pemohon)

Deskripsi Permohonan : Mohon untuk diperbaiki dan diganti cover pintu mesin accura 45.1, accura 45.2 dan accura 75 retak dan pecah

Pemohon	Mengetahui	Menyetujui*	Penerima
"" 2026-08-04 14:18:00	Harisman Harisman 2026-08-04 14:20:44		Rangga Niki Al-Aziz 2026-08-05 10:43:49
	Departemen Manager	Plant Manager	Indri Dwi Handayani

ENGINEERING DEPARTEMENT

(Diisi oleh Supervisor)

Analisis Penyebab dan Perencanaan Tindakan :
Cover pintu mesin accura 45.1, accura 45.2 dan accura 75 retak, perlu pergantian baru.
SPB Under Engineering.

Analisis Waktu Pengerjaan :

- Skala Prioritas : Medium Risk

- Jadwal (Tanggal / Jam)

Mulai 2026-08-05
10:30:00

Selesai 2026-08-05
10:50:00

Apakah memerlukan SPB : Ya, SPB dibuat oleh engineering


PENANGANAN PERMOHONAN

Perbaikan / Penyelesaian :		
Komentar Pemohon	Mulai (Tanggal / Jam) :	Selesai (Tanggal / Jam) :
	Hasil Perbaikan :	
	Keterangan : Paraf Pemohon :	
Dikerjakan Oleh	Mengetahui	Menyetujui
	Asep Saepudin 2026-08-05 10:51:48	
	Asep Saepudin	
Project and Engineering Team	Engineering Supervisor	Engineering / Asst Manager

*Nomor Formulir diisi oleh Engineering Departement

*Untuk permohonan job order ditandatangani oleh Plant Manager

Cover pintu yang rusak



RP 06/26
08

Referensi cover pintu



Spek kaca: ketebalan 14 mm tanpa frame aluminium

ϕ_{kp} 06/26
/08