

BERITA ACARA
KEJADIAN KERUSAKAN / MELEDAKNYA AKI GENSET
No. 38/RD/MFG/BA/IX/26

Nama Barang : Aki Genset

Uraian masalah :

Pada hari Selasa 15 September 2026 telah terjadi kerusakan pada aki genset. Pada saat pihak vendor PT. Trimurti atas nama saudara Gunawan melakukan preventif genset dan akan melakukan running genset terjadi ledakan pada unit genset. Setelah dilakukan pengecekan sumber ledakan ditimbulkan dari aki genset yang meledak dan pecah di sisi body samping. Penyebabnya dikarenakan kerusakan pada sel sel aki kering.

Tindakan yang telah dilakukan:

Mematikan aliran genset dan off MCB genset serta membersihkan cairan aki yang tumpah akibat ledakan.

Rencana Tindakan:

Penggantian aki yang baru sebanyak 2 unit.

Sebelum adanya penggantian aki genset dengan yang baru, sementara genset tidak dapat digunakan dan apabila terjadi pemadaman listrik dari PLN genset tidak dapat digunakan.

Depok, 15 September 2026
Dilaporkan oleh,

Mengetahui,



Ade Putra
Staff Engineering



Elvina Iskandar T.
Manager Formulasi



Anna Sophiana Agustianingsih
Director of Product Development

Segera dibelikan aki, karena apabila sampai mati lampu, maka genset tidak akan bisa dipakai.

Sudah persetujuan dengan Ibu Grace melalui telp 15/09/26



PT. Mersifarma TM
Divisi Manufacturing
Sukabumi-Indonesia

LOGSHEET PREVENTIVE MAINTENANCE SERVICE CONTRACT MESIN GENSET

Vendor Eksternal	PT. Tri Muli
Tanggal Inspeksi	15-9-20
Jam Inspeksi	11.05
Lokasi Genset	PT Mersifarma Depot

NO	CHECKLIST ITEM	STANDAR	GENSET 1 (diisi oleh teknisi eksternal)
1	Tegangan Aki	24-26 VDC	27.3V - 27.5V
2	Level Oli	Low / Medium / High	0.4
3	Air Radiator	100%	0.4
4	Volume Solar	> 75%	90%
5	Temperature Genset	< 90°C	-
6	Voltage L1 - L2	380 - 400 VAC	-
7	Voltage L2 - L3	380 - 400 VAC	-
8	Voltage L1 - L3	380 - 400 VAC	-
9	Frekuensi	50 Hz	-
10	Running Hours	JAM	25.496
11	Speed Mesin saat running	1500 RPM	-
12	Kondisi Belt	Kencang / Tidak Getas	-
13	Kondisi Aki & Terminal	Bersih	0.6
Paraf Operator Mersifarma			
Paraf Koordinator Mersifarma			

CATATAN :


Proses Start may Start Aki Tidak Berhasil.
(Baterai BG Start).
Aki 2x N80.

Diperiksa,

Teknisi Eksternal

Mengetahui,

Supervisor/Asst. Manager



PT. MERSIFARMA TM.
SUKABUMI - INDONESIA

FORMULIR PERBAIKAN

DEPARTEMEN R&D

Nomor Perbaikan : RDC-REP/063.H.1.26

Nama


Alat/Mesin/Sarana : Aki Genset

Prasarana*

Tanggal Pelaksanaan :

Lokasi : D. Genset.

Jenis Perbaikan : ☒ Urgent ☐ Not Urgent

Keluhan Awal	Dilaporkan Oleh:			Diketahui Oleh:		Diterima Oleh:		
	Paraf/Inisial	Tgl	Jam	Staff/Spv.	Compliance	Paraf/Inisial	Tgl	Jam
Aki genset melodot saat dilakukan running genset saat proses packing oleh pihak vendor.		15/4	13.30					

Analisis Masalah	Sparepart tambahan yang diperlukan
4 Sla Aki sudah 2 tahun	AKI N80 2 PCS 

Perbaikan yang dilakukan	Teknisi yang memperbaiki:			Diketahui Oleh	
	Paraf/Inisial	Tgl	Jam	Staff/Spv.	Compliance

Catatan : Sesuai dengan berita acara Mo 38/RD/MFG/BA/IX/26 akan diagrukan SPB

Yang melaporkan,
Operator/Staff/Supervisor*

Yang melakukan perbaikan,
Teknisi

Mengetahui,
Asistant Manager/Manager R&D*

()

()

()

*) Coret yang tidak perlu

Nomor Dokumen: RD.3-LIK/01.080A.00	Tanggal Berliaku: 10 APR 2025	Disetujui Oleh: 
------------------------------------	-------------------------------	---