

 PT. MERSIFARMA TM SUKABUMI-INDONESIA	FORMULIR LATAR BELAKANG PERMINTAAN BARANG INVENTARIS DEPARTEMEN: QUALITY CONTROL		Diisi oleh Pemohon No. : <u>005</u> /LBPBI/ <u>1</u> /20 <u>26</u>	
Nama Barang Inventaris: <i>Berlaku untuk satu jenis barang</i> CPU Wearness 9610L (intel core i3 gen 12, RAM 8 GB, HDD 1 TB) Estimasi Harga: Rp. _____ Jumlah Unit: <u>1</u>			Rencana Waktu Penggunaan: Februari 2026 Lead time Purchasing : 30 Hari	
Masa Waktu Pakai <u>5 - 7 Tahun</u> Masa Frekuensi Pakai <u>Setiap hari</u>				
☐ Peralatan Baru ☐ Penambahan ☒ Penggantian ☐ Berita Acara Kerusakan ☐ Peralatan Kantor/Furniture ☐ Peralatan IT ☐ Peralatan Kebersihan ☐ Peralatan Validasi ☐ Peralatan Produksi ☒ Peralatan Komputer ☐ Peralatan K3 ☐ Peralatan Kualifikasi ☐ Peralatan Engineering ☐ Peralatan Desain ☐ Peralatan Dapur ☐ Peralatan Laboratorium ☐ Peralatan Logistik ☐ Peralatan Transportasi ☐ Peralatan Keamanan ☐ _____				
SYARAT WAJIB PERALATAN BARU DAN PENAMBAHAN: 1. Lampirkan Foto/Brosur/Leaflet /Drawing Peralatan Baru 2. Lampirkan Estimasi Harga atau Penawaran Harga 3. Permintaan Peralatan Jenis Baru dibuat hanya sekali untuk awal mendaftarkan ke sistem QAD 4. Permintaan Penambahan Peralatan jenis yang sama tetap mengisi Formulir dengan melampirkan Historis Peralatan sebelumnya yang ada 5. Barang diterima oleh Pemohon wajib memberikan Nomor Inventaris sesuai penomoran standar perusahaan. SYARAT WAJIB PENGANTIAN: 1. Lampirkan Foto Peralatan sebelumnya yang akan diganti 2. Lampirkan Berita Acara Kerusakan 3. Permintaan Penggantian Peralatan tetap mengisi Formulir dengan menyampaikan penggantian dengan Jenis yang sama dari sebelumnya atau Jenis Baru 4. Barang diterima oleh Pemohon wajib memberikan Nomor Inventaris sesuai penomoran standar perusahaan.				
Digunakan Untuk		Mengganti unit CPU komputer yang mengalami kerusakan pada socket RAM, sehingga komputer tidak dapat berfungsi.		
Latar Belakang Permintaan		Berdasarkan pengecekan yang dilakukan oleh tim IT, didapati bahwa pada komputer dengan nomor inventaris 056/PLA/QA/KOM/CPU/XI/10 mengalami kerusakan pada socket RAM sehingga fitur dual channel tidak dapat digunakan. Kerusakan pada socket RAM tidak dapat diperbaiki secara terpisah karena melekat pada motherboard, sehingga diperlukan pengadaan/penggantian CPU. Untuk sementara komputer dapat beroperasi menggunakan RAM milik IT. Direkomendasikan pengadaan CPU Wearness 9610L dengan spesifikasi intel core i3 gen 12, RAM 8 GB, HDD 1 TB.		
Apakah Peralatan mempunyai jenis barang Habis Pakai*		*tidak diisi apabila permintaan adalah penggantian karena melampirkan Berita Acara Kerusakan		
Dibuat:  Anisa Untang S.M. Tgl. <u>13 / 01 / 26</u> (Kepala Departemen)	Diperiksa:  Oktori Scorpio. Tgl. <u>13/01/26</u> (Kepala Divisi/Plant Manager)	Menyetujui untuk diterbitkan Surat Permintaan Barang:  Tgl. _____ (Direktur)  Tgl. _____ (Chief Finance & Accounting Officer)  Tgl. _____ (Direktur Utama)		
Nomor Dokumen : COM-FPT/001B.00		Tanggal Berlaku : 11 SEP 2023		Disetujui oleh : 

FORMULIR PERMINTAAN SERVIS IT

No. Laporan* : 211 / MFG / FPG / IT / XII / 25
Tanggal & Jam : 11 Desember 2025 / 08.08

Informasi Pemohon

Nama Lengkap : Eri So Winandah
Jabatan : Admin
Departemen : GL

Identifikasi Permintaan

Tipe Permintaan	☒ Perbaikan	☐ Pemasangan	☐ Pemindahan
	☒ Komputer	☐ Jaringan	☐ Komputer
	☐ Printer	☐ Software	☐ Jaringan
	☐ Lainnya	☐ Printer	☐ Software
			☐ Email
Keterangan Permintaan	Mohon dilakukan perbaikan pada komputer yang tidak ada jaringan jaringan komputer tidak muncul No inv : 056 / PLA / OA / kom / CPU / XI / W		
Analisa Masalah*	- Socket RAM error, tidak bisa menggunakan dual channel - RAM masih menggunakan DDR 2		
Rekomendasi & Solusi*	sementara menggunakan RAM milik IT, disarankan untuk e-sps CPU weariness 960L dengan spesifikasi intel core i3 gen 12, RAM 8GB, HDD 1TB SSD SATA 256 GB		
Tanggal & Jam Selesai*			

Pemohon	Menyetujui	Pelaksana	Pemeriksa	Mengetahui
 on Andrian Winandah	 11/12 Atasan Pemohon	 18/12 IT Staff		
			IT Coordinator	IT Head

*1) Disiplin IT

Nomor Dokumen : IT.0 - FPT/0028.01 Tanggal Berlaku : 20 NOV 2020

Disetujui Oleh