

No :
 Tanggal : 30 Januari 2026
 Dari : Engineering

SURAT PERMINTAAN JASA

No	Kode Barang	Nama Barang, Tipe, Spesifikasi	Lokasi / User	Riwayat				Jumlah Permintaan	Satuan	Target Date	Kategori		Keterangan
				Tanggal	Jumlah	No SPB	Supplier						
1	IMO10005	Jasa Gulung Motor Exhaust Type YQ160L-2 18,5 Kw 35,5A 380V 2930r/min	Unit 4	-	-	-	-	1	Jasa	23-03-26	1. Inventaris		Untuk Mesin FBD FL - 60 di Unit 4. No Inventaris : 1605-13-1-0161-2-3
											2. Spareparts		
											3. Consumable		
											4. Jasa	V	
											5. Project		

PERMINTAAN JASA GULUNG MOTOR EXHAUST UNTUK MESIN FBD FL 60 DI UNIT 4

Situasi :
 Telah terima form service no. 29141 dari Produksi Unit 4 perihal perbaikan FBD 60 yang trouble.
 Setelah diperiksa oleh Teknisi, ditemukan motor exhaust short terbakar sehingga perlu dilakukan perbaikan gulung ulang motor.
 Realisasi pemakaian mesin dari tahun 2013 (13 tahun).


Target :
 Mesin FBD FL 60 di produksi Unit 4 dapat selalu beroperasi dengan normal & lancar agar target produksi terpenuhi.

Proposal :
 Pengajuan jasa gulung motor exhaust type YQ160L-2 18,5 kw 35,5A 380V 2930r/min sebanyak 1 jasa.

Tanda tangan Pemohon (nama jelas)		Tanda Tangan Mengetahui (nama jelas)		Tanda Tangan Menyetujui (nama jelas)	
					
Ajeng Ayu D	Asep Saepudin	Hendrawan		Hermawan Widyaprasetya	

Lampiran





PT. MERSIFARMA TM
SUKABUMI-INDONESIA

BERITA ACARA KERUSAKAN PERALATAN

Diisi oleh Pemohon

No. : 003 BAKP/ 1 /2026

Departemen : Produksi Unit 4

Hari / Tanggal : Selasa / 13 Januari 2026

Nama Peralatan : Motor FAN Blower

Merk / Type : FBD FL-60

No. Inventaris : 1605-13-1-0161-2-3

Kronologis:

Mesin FBD FL-60 tidak dapat dinyalakan saat akan dilakukan proses pengeringan bahan dan terdapat tulisan "fault" pada PLC mesin. Produksi mengajukan service ke bagian Engineering dengan nomor 29141. Berdasarkan hasil pemeriksaan Engineering, ditemukan motor exhaust short terbakar sehingga perlu dilakukan perbaikan gulung ulang motor.

Kategori (Dept. GA):

- ☐ Peralatan Furniture
- ☐ Peralatan Mobil
- ☐ Peralatan Dapur
- ☐ Peralatan Keamanan
- ☐ Peralatan Kebersihan
- ☐ _____
- ☐ _____

Kategori (Dept. Engineering):

- ☐ Mesin
 - ☐ Produksi
 - ☐ Alat Angkut Barang Berat
 - ☐ Validasi
 - ☐ Peralatan Laboratorium
 - ☐ _____
- ☐ Alat Angkut Barang Berat
- ☐ _____
- ☐ _____

Kategori (IT):

- ☐ Peralatan Printer/Komputer
- ☐ Peralatan CCTV
- ☐ Peralatan IT
- ☐ _____
- ☐ _____

SYARAT WAJIB : 1. Sertakan foto barang yang rusak

Tindakan sementara yang diambil:

- Membuat bon service ke teknik
- Melaporkan kepada atasan

Dibuat:

HFAW

Tgl. 15/01/26

(Stat/Koord)

Diperiksa:

[Signature]

Tgl. 15/01/26

(Koord/Spv/Ast. Mgr)

Menyetujui:

[Signature]

Tgl. 15/01/26

(Kepala Departemen)

Disposisi:

*Bangetan Spv Dns.
Serin Rahmadi Td*

(Checklist Departemen terkait sesuai kategori peralatan yang rusak)

☐ Dept. General Affair

☒ Dept. Engineering

☐ Dept. Information Technology

(Diisi oleh bagian Departemen terkait yang memeriksa)

Catatan hasil identifikasi:

Motor exhaust short terbakar, perlu dilakukan perbaikan gulung ulang motor

Disposisi:

☐ Perbaikan Internal

☐ Membutuhkan Part

☐ Menerbitkan SPB

☐ Identifikasi/Perbaikan Melalui Jasa

☐ Rusak tidak bisa digunakan

☐ Menerbitkan SPJ

Nama Petugas yang mengidentifikasi:

Tgl/bln/thn:


Nomor : COM-FPT/001C.00
Dokumen

Tanggal : 11 SEP 2023
Berlaku

Disetujui :
oleh

[Signature]

Tenara 15/01/26

 PT. MERSIFARMA TM. SUKABUMI-INDONESIA	FORMULIR PERMOHONAN SERVICE ATAU JOB ORDER	No Formulir Permohonan
		29141
		Tanggal & Jam Pengajuan
		2010-03-11 07:24:52

Nama Pemohon	: Edward Haris Munandar
Departemen	: Produksi Unit 4
Nama Gedung/Area	: UNIT 4
Nomor Inventaris	:
Nama Fasilitas / Mesin	:
Tanggal Rencana Penggunaan	: 2010-03-11
Permohonan	: Service

(Diisi oleh pemohon)	
Deskripsi Permohonan	: Mohon untuk dilakukan perbaikan FBD-60 yang trouble


Pemohon	Mengetahui	Menyetujui*	Penerima
"" 2010-03-11 07:24:52	<i>Harisman Harisman</i> 2026-01-12 07:47:16		<i>Rangga Niki Al-Aziz</i> 2026-01-12 10:14:37
	Departemen Manager	Plant Manager	Rangga Niki Al-Aziz

ENGINEERING DEPARTEMEN	
(Diisi oleh Supervisor) Analisis Penyebab dan Perencanaan Tindakan : Motor Exhaust short kebakar, perlu di lakukan perbaikan gulung ulang motor.	Analisis Waktu Pengerjaan : - Skala Prioritas : Medium Risk - Jadwal (Tanggal / Jam) Mulai 2026-01-13 10:00:00 Selesai 2026-01-13 11:45:00 Apakah memerlukan SPB : Ya, SBP dibuat oleh user


PENANGANAN PERMOHONAN		
Perbaikan / Penyelesaian	Sudah selesai dilakukan pemeriksaan.	
Komentar Pemohon	Mulai (Tanggal / Jam) : 2026-01-13 10:00:00	Selesai (Tanggal / Jam) : 2026-01-13 11:45:00
	Hasil Perbaikan : Baik	
	Keterangan :	Paraf Pemohon :
Dikerjakan Oleh	Mengetahui	Menyetujui
<i>Hendar</i>	<i>Asep Saepudin</i> 2026-01-13 11:46:40	<i>Hendrawan Mangun</i>
	Asep Saepudin	
Project and Engineering Team	Engineering Supervisor	Engineering / Asst Manager

Nomor Formulir diisi oleh Engineering Departement
 Untuk permohonan job order ditandatangani oleh Plant Manager

PLC FBD 60



Motor Exhaust FBD 60





MEGA INDUKSI

REPAIR AND REWINDING ELEKTRO MECHANICAL EQUIPMENT

Kepada Yth,
PT Mersifarma Tirmaku
Di
Tempat

Hal : Penawaran Harga Repair Rewinding Motor 18,5 Kw 35,5 A 40-60 Hz 380 V

Dengan hormat,

Dengan ini kami mengajukan penawaran harga untuk pekerjaan Repair Rewinding Motor sebagai berikut :

No	Motor	Kw	Qty	Rpm	Harga / unit	Harga
01	Motor Blower	18,5	1	2930	8.750.000 /1	8.750.000
					Total Harga	Rp 8.750.000

Terbilang : (Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah)

Spesifikasi pekerjaan / Scope of Work sebagai berikut :

- Rewinding Motor
- Change Bearing
- Rebushing (if needed)
- Repainting

Untuk pekerjaan motor produksi pabrik kami memakai material berkualitas seperti email essex / supreme eiw, isolasi nomex paper, varnish ultimeg dll.

Garansi kami berikan selama 3 bulan tertanggal pengiriman motor (syarat dan ketentuan garansi berlaku).

Demikian penawaran ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Sukabumi, 12 Januari 2026

Hormat saya,

(Ade Najmudin)

MEGA INDUKSI

Jl. Raya Sukaraja, Tanjung sari Bojong sawah, Kebon Pedes kab. Sukabumi 43194
Contact : 081510096025 081317190676 (Ade Najmudin) Email : megainduksi@gmail.com