

No : _____
 Tanggal : 30 Januari 2026
 Dari : Engineering

SURAT PERMINTAAN BARANG

No	Kode Barang	Nama Barang, Tipe, Spesifikasi	Lokasi / User	Riwayat Pembelian				Jumlah Permintaan	Satuan	Target Date	Kategori		Keterangan
				Tanggal	Jumlah	No SPB	Supplier						
1	IMO09008	Inverter Type ATV310H075N4E Schneider 0,75 Kw		-	-	-	-	1	Unit	23-03-26	1. Inventaris		Untuk Penggantian Inverter Yang Rusak Pada Mesin Cetak / Accura Press IV 75 STN "BB" Tooling di Unit 3. No Inventaris : 1608-17-1-0151-2
											2. Spareparts	V	
											3. Consumable		
											4. Jasa		
											5. Project		

PERMINTAAN INVERTER UNTUK MESIN CETAK ACCURA PRESS IV 75 FLUIDPACK DI UNIT 3

Situasi :

Saat mesin cetak accura digunakan untuk proses cetak tablet antasida doen tablet, mesin tiba - tiba mati dan tidak dapat dinyalakan kembali.

Setelah di cek oleh Teknisi, diketahui bahwa terdapat inverter yang rusak.

Realisasi pemakaian mesin telah digunakan dari tahun 2017 (9 tahun).

Target :

Mesin cetak accura di Unit 3 dapat beroperasi dengan normal & lancar agar target produksi terpenuhi.

Proposal :

Mengajukan pembelian inverter type ATV310H075N4E schneider 0,75 kw sebanyak 1 unit

Tanda tangan Pemohon (nama jelas)



Ajeng Ayu D



Asep Saepudin

Tanda Tangan Mengetahui (nama jelas)



Hendrawan

Tanda Tangan Menyetujui (nama jelas)



Hermawan Widyaprasetya

Lampiran



**BERITA ACARA
KERUSAKAN PERALATAN**

Diisi oleh Pemohon

No. 04/BAKP/II/2026

Departemen : Produksi Unit 3

Hari / Tanggal : Senin, 12 Januari 2026

Nama Peralatan : Inverter

Merk / Type : Schneider tipe ATV310H075N4E 0.75kW

No. Inventaris : ~~1608-24-1-0151-2~~ (Accura 75) 1608-17-1-0151-2

Kronologis:

Saat mesin digunakan untuk proses cetak tablet Antasida Doen Tablet, mesin tiba-tiba mati dan tidak dapat dinyalakan kembali, dan pada saat dilakukan pengecekan oleh teknisi diketahui bahwa terdapat inverter yang rusak.

Kategori (Dept. GA):

- ☐ Peralatan Furniture
☐ Peralatan Mobil
☐ Peralatan Dapur
☐ Peralatan Keamanan
☐ Peralatan Kebersihan
☐ _____
☐ _____

Kategori (Dept. Engineering):

- ☒ Mesin
☒ Produksi
☐ Alat Angkut Barang Berat
☐ Validasi
☐ Peralatan Laboratorium
☐ _____
☐ Alat Angkut Barang Berat
☐ _____
☐ _____

Kategori (IT):

- ☐ Peralatan Printer/Komputer
☐ Peralatan CCTV
☐ Peralatan IT
☐ _____
☐ _____

SYARAT WAJIB : 1. Sertakan foto barang yang rusak

Tindakan sementara yang diambil:

Menggunakan inverter dari mesin cetak lain

Dibuat:

Dora 12/25
Tgl. 12/01

(Staff/Koord)

Diperiksa:

A 13/25
Tgl. 13/01

(Koord./Spv/Ast. Mgr)

Menyetujui:

19/25
Tgl. 19/01

(Kepala Departemen)

Disposisi:

Minta penggantian inverter

(Checklist Departemen terkait sesuai kategori peralatan yang rusak)

☐ Dept. General Affair ☒ Dept. Engineering ☐ Dept. Information Technology

(Diisi oleh bagian Departemen terkait yang memeriksa)

Catatan hasil identifikasi:

inverter pengganti rusak bagian mostek (komponen utama sebagai pengatur daya).

Disposisi:

☐ Perbaikan Internal ☐ Membutuhkan Part ☒ Menerbitkan SPB
☐ Identifikasi/Perbaikan Melalui Jasa ☐ Rusak tidak bisa digunakan ☐ Menerbitkan SPJ

Nama Petugas yang mengidentifikasi:

Supul A.

Tgl/bln/thn:

Nomor : COM-FPT/001C.00
Dokumen

Tanggal : **11 SEP 2023**
Berlaku

Disetujui : 11
oleh

Terima BA 22/01/26