

Bagian : QC

ANALISA PERMINTAAN BARANG

Due date : 05 Maret 2026
Tanggal : 05 Februari 2026

No	Kode Barang	Nama Barang	Satuan	Stok Saat Ini (A)	Rencana Kebutuhan (B)	Kekurangan (A -B + C)	Pending Penerimaan (C)	Jumlah	Realisasi Pembelian	Realisasi Penggunaan
1	IMO10000	Jasa Service dan Biaya Transportasi UPS ICA	Js	0	1	-1	0	1	0	0

Catatan :

- Jasa service dan biaya transportasi UPS ICA untuk instrumen ICP.
- Service akan dilakukan oleh teknisi ICA (PT. Indodaya Cipta Lestari)
- Estimasi jasa service: Rp.600.000
- Estimasi biaya transport: Rp1.500.000

Latar belakang permintaan:

- UPS ICA untuk instrumen ICP milik departemen QC telah digunakan sejak tahun 2022 (No. Inventaris: 008/PLA/QC/UPS/IX/22). Saat ini UPS mengalami permasalahan tidak mau menyala.
- Hasil pemeriksaan dari departemen teknik ditemukan 3 alarm; COD 3 Inverter thrystor short, COD 5 Thrystor bypass short dan COD Soft start failed dengan kondisi baterai yang masih baik. Departemen teknik menyarankan untuk memanggil teknisi UPS ICA agar lebih pasti perbaikannya.
- Terlampir latar belakang permintaan, form service dan penawaran harga.

Dibuat

 05/26
ADA 02

Mengetahui

 05/26
Purnama



PT. MERSIFARMA TM
SUKABUMI-INDONESIA

FORMULIR LATAR BELAKANG PERMINTAAN JASA

Diisi oleh Pemohon

DEPARTEMEN: Quality Control

No. : 006 / LBPJ/ II / 2024

Nama Jasa:

Jasa Service dan Biaya Transportasi UPS ICA

Rencana Waktu Penggunaan:
Maret 26

Estimasi Harga: Rp. 2.100.000 (Exclude tax)

Jumlah: 1 Jasa

1M010000

Lead time Purchasing:
30 Hari

- ☐ Jasa Perizinan ☐ Jasa Rental ☐ Jasa Sertifikasi ☐ Jasa Kalibrasi
☐ Jasa Pengujian ☐ Jasa Pemusnahan Limbah ☒ Jasa Perbaikan Mesin/Alat ☐

SYARAT WAJIB : 1. Lampirkan Jadwal Kerja/Timetable
2. Lampirkan Estimasi Harga/Penawaran Harga
Lampirkan Berita Acara Kerusakan

Penggunaan
jasa
untuk

Jasa Service UPS ICA dan biaya transportasi tehni ICA.

Latar
belakang
permintaan

UPS ICA untuk instrumen ICP milik Departemen QC telah digunakan sejak tahun 2022 (no inventaris: 008/PLA/QC/UPS/IX/22). Saat ini UPS mengalami permasalahan tidak mau menyala, kemudian telah dilakukan pemeriksaan oleh tehnik dan didapati terdapat 3 alarm yang selanjutnya perlu dilakukan pemeriksaan, lebih lanjut oleh tim ICA, sesuai dengan service report terlampir.

Dibuat:

09/02

Diperiksa:

09/02 26

Menyetujui:

09/02 26

- NA -

Muhammad Irfan

Tgl.

(Staff/Koord)

Oktoni Satrio

Tgl.

(Koord./Spv/Ast. Mgr)

Tgl.

(Kepala Departemen)

Tgl.

(Kepala Divisi/Plant Manager)

Nomor
Dokumen : COM-FPT/001D.00

Tanggal
Berlaku : **11 SEP 2023**

Disetujui
oleh

[Signature]

 PT. MERSIFARMA TM. SUKABUMI-INDONESIA	FORMULIR PERMOHONAN SERVICE ATAU JOB ORDER		No Formulir Permohonan													
			29358													
			Tanggal & Jam Pengajuan													
			2026-01-26 00:00:00													
Nama Pemohon : Andin Puspita Departemen : QC Nama Gedung/Area : Lab. QC LT.2 Nomor Inventaris : Nama Fasilitas / Mesin : UPS ICP Tanggal Rencana Penggunaan : 2026-01-26 Permohonan : Service																
(Diisi oleh pemohon) Deskripsi Permohonan : Mohon untuk perbaikan terhadap alat UPS ICP di Lab Kimia QC Lt 2, dikarenakan mati. Mohon dilakukan segera di karenakan urgent. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih																
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th>Pemohon</th> <th>Mengetahui</th> <th>Menyetujui*</th> <th>Penerima</th> </tr> <tr> <td> <i>Andin Puspita</i> 2026-01-26 00:00:00 </td> <td> <i>Robertus Luki Praptono</i> 2026-01-27 10:43:39 </td> <td></td> <td> <i>Rangga Niki Al-Aziz</i> 2026-01-27 10:45:51 </td> </tr> <tr> <td></td> <td>Departemen Manager</td> <td>Plant Manager</td> <td>Rangga Niki Al-Aziz</td> </tr> </table>					Pemohon	Mengetahui	Menyetujui*	Penerima	<i>Andin Puspita</i> 2026-01-26 00:00:00	<i>Robertus Luki Praptono</i> 2026-01-27 10:43:39		<i>Rangga Niki Al-Aziz</i> 2026-01-27 10:45:51		Departemen Manager	Plant Manager	Rangga Niki Al-Aziz
Pemohon	Mengetahui	Menyetujui*	Penerima													
<i>Andin Puspita</i> 2026-01-26 00:00:00	<i>Robertus Luki Praptono</i> 2026-01-27 10:43:39		<i>Rangga Niki Al-Aziz</i> 2026-01-27 10:45:51													
	Departemen Manager	Plant Manager	Rangga Niki Al-Aziz													
ENGINEERING DEPARTEMENT																
(Diisi oleh Supervisor) Analisis Penyebab dan Perencanaan Tindakan : Pemeriksaan telah dilakukan dan ditemukan 3 Aalarm : 1.COD 3 Inverter Thrystor short 2.COD 5 Thrystor bypass short 3.COD Soft start failed. Dengan kondisi baterai yang masih sangat baik. Untuk memastikan maka kami sarankan untum memanggil teknisi UPS ICA agar lebih pasti perbaikannya																
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2"> Analisis Waktu Pengerjaan : - Skala Prioritas : High Risk - Jadwal (Tanggal / Jam) Mulai 2026-01-26 09:00:00 Selesai 2026-01-26 10:00:00 </td> <td colspan="2"> Apakah memerlukan SPB : Ya, SBP dibuat oleh user </td> </tr> </table>					Analisis Waktu Pengerjaan : - Skala Prioritas : High Risk - Jadwal (Tanggal / Jam) Mulai 2026-01-26 09:00:00 Selesai 2026-01-26 10:00:00		Apakah memerlukan SPB : Ya, SBP dibuat oleh user									
Analisis Waktu Pengerjaan : - Skala Prioritas : High Risk - Jadwal (Tanggal / Jam) Mulai 2026-01-26 09:00:00 Selesai 2026-01-26 10:00:00		Apakah memerlukan SPB : Ya, SBP dibuat oleh user														
PENANGANAN PERMOHONAN																
Perbaikan / Penyelesaian : Sudah selesai dilakukan pemeriksaan pada UPS ICP di Lab Kimia QC LT.2.																
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Mulai (Tanggal / Jam) : 2026-01-26 09:00:00</td> <td>Selesai (Tanggal / Jam) : 2026-01-26 09:00:00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Hasil Perbaikan : Baik</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> Keterangan : <i>Pengejukan service dan tim ICA.</i> </td> </tr> </table>					Mulai (Tanggal / Jam) : 2026-01-26 09:00:00	Selesai (Tanggal / Jam) : 2026-01-26 09:00:00	Hasil Perbaikan : Baik		Keterangan : <i>Pengejukan service dan tim ICA.</i>							
Mulai (Tanggal / Jam) : 2026-01-26 09:00:00	Selesai (Tanggal / Jam) : 2026-01-26 09:00:00															
Hasil Perbaikan : Baik																
Keterangan : <i>Pengejukan service dan tim ICA.</i>																
Komentari Pemohon : Paraf Pemohon : <i>[Signature]</i> 09/02/26																
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th>Dikerjakan Oleh</th> <th>Mengetahui</th> <th>Menyetujui</th> </tr> <tr> <td><i>Irul & Arief</i></td> <td> <i>Mokh. Andri Gunawan</i> 2026-01-30 13:31:55 </td> <td> <i>Hendrawan Mangun</i> 2026-01-30 13:31:55 </td> </tr> <tr> <td></td> <td>Mokh. Andri Gunawan</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Project and Engineering Team</td> <td>Engineering Supervisor</td> <td>Engineering / Asst Manager</td> </tr> </table>					Dikerjakan Oleh	Mengetahui	Menyetujui	<i>Irul & Arief</i>	<i>Mokh. Andri Gunawan</i> 2026-01-30 13:31:55	<i>Hendrawan Mangun</i> 2026-01-30 13:31:55		Mokh. Andri Gunawan		Project and Engineering Team	Engineering Supervisor	Engineering / Asst Manager
Dikerjakan Oleh	Mengetahui	Menyetujui														
<i>Irul & Arief</i>	<i>Mokh. Andri Gunawan</i> 2026-01-30 13:31:55	<i>Hendrawan Mangun</i> 2026-01-30 13:31:55														
	Mokh. Andri Gunawan															
Project and Engineering Team	Engineering Supervisor	Engineering / Asst Manager														

*Nomor Formulir diisi oleh Engineering Departement

*Untuk permohonan job order ditandatangani oleh Plant Manager

Jakarta, 02 Februari 2026

No. : 02-0001/ICL-SP/SVC/II/26

Perihal : Penawaran Jasa Service / Jasa Pengecekan UPS

Kepada Yth,

PT. MERSIFARMA TIRMACU MERCUSANA

Jl. Raya Pelabuhan No. KM 18, Cikembar, Kec. Cikembar, Kab. Sukabumi

JAWA BARAT

Fax :

Telp :

Up : **Bp. OKTONI SCORPIO**

Bag : QC

Dengan hormat,

Sesuai permintaan dari pihak Bapak via wa, mengenai jasa pengecekan untuk 1 (Satu)
Unit UPS SE 1102C11- SN : , dengan ini kami mengajukan penawaran untuk
Jasa sbb :

-	Jasa Service / Jasa Pengecekan	Rp. 600.000,- ✓
---	---------------------------------------	------------------------

Keterangan :

1. Harga tersebut diatas belum termasuk Pajak.
2. Harga tersebut diatas belum termasuk biaya Transportasi.
3. Harga tersebut diatas belum termasuk biaya penggantian battery & spare part.
4. Apabila UPS tersebut tidak jadi diservice (Batal Service) maka akan dikenakan Biaya pembatalan sebesar Rp. 600.000,- & biaya Transportasi.
5. Masa berlaku penawaran ini adalah 30 (Tiga puluh) Hari terhitung dari Tgl penawaran.

Demikianlah penawaran biaya ini, sambil menunggu jawaban dari Bapak sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT. INDODAYA CIPTA LESTARI



(HARRY KOESWANTO)

ASS. Manager

F. SRV :

Email : oktoni.scporio@merifarma.com

Handwritten signature and date: 02/02/26

Jakarta, 04 Februari 2026

No. : 02-0001A/ICL-SP/SVC/II/26
Perihal : Penawaran Biaya Transportasi

Kepada Yth,

PT. MERSIFARMA TIRMACU MERCUSANA

Jl. Raya Pelabuhan No. KM 18, Cikembar, Kec. Cikembar, Kab. Sukabumi

JAWA BARAT

Fax :

Telp :

Up : **Bp. OKTONI SCORPIO**

Bag : QC

Dengan hormat,

Sesuai permintaan dari pihak Bapak via wa, mengenai biaya transportasi untuk kunjungan ke lokasi dengan ini kami mengajukan penawaran biaya - sbb :

- **BIAYA TRANSPORTASI**

+ Rp. 1.500.000,- ✓

Catatan : Untuk biaya transportasi di tagih sesuai pengeluaran biaya.

Keterangan :

1. Harga tersebut diatas belum termasuk Pajak.
2. Harga tersebut diatas belum termasuk biaya jasa pengecekan / jasa service.
3. Harga tersebut diatas belum termasuk biaya penggantian battery & spare part.
4. Apabila UPS tersebut tidak jadi diservice (Batal Service) maka akan dikenakan Biaya pembatalan sebesar Rp. 600.000,- & biaya Transportasi.
5. Masa berlaku penawaran ini adalah 30 (Tiga puluh) Hari terhitung dari Tgl penawaran.
6. Biaya tersebut diatas hanya untuk 1 kali kunjungan.

Demikianlah penawaran biaya ini, sambil menunggu jawaban dari Bapak sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT. INDODAYA CIPTA LESTARI



(HARRY KOESWANTO)
ASS. Manager

F. SRV :

Email : oktoni.seporio@merifarma.com

 04/02/26
OK