

No :
 Tanggal : 10 Februari 2026
 Dari : Engineering

SURAT PERMINTAAN BARANG

No	Kode Barang	Nama Barang, Tipe, Spesifikasi	Lokasi / User	Riwayat Pembelian				Jumlah Permintaan	Satuan	Target Date	Kategori		Keterangan
				Tanggal	Jumlah	No SPB	Supplier						
1	IMO09008	Inverter 18,5 Kw 25Hp 3Phase 380Volt GT200-4T0185G Easy Drive	Unit 4	-	-	-	-	1	Unit	06-04-26	1. Inventaris 2. Spareparts 3. Consumable 4. Jasa 5. Project	V	Untuk Penggantian Inverter Yang Rusak Pada Mesin FBD FG120 di Produksi Unit 4. No Inventaris : 1605-13-1-0161-2-1

PERMINTAAN INVERTER UNTUK MESIN FBD FG120 DI PRODUKSI UNIT 4

Situasi :

Telah terima form service no. 29109 dari Produksi Unit 4 perihal inverter mesin FBD tidak menyala.
 Setelah di cek oleh Teknisi, inverter mati output tegangan tidak berfungsi.
 Realisasi penggunaan dari tahun 2013 (13 tahun).

Target :

Mesin FBD FG120 di Produksi Unit 4 dapat beroperasi dengan normal & lancar agar target produksi terpenuhi.

Proposal :

Mengajukan pembelian inverter 18,5 Kw 25Hp 3Phase 380Volt sebanyak 1 unit

Tanda tangan Pemohon (nama jelas)		Tanda Tangan Mengetahui (nama jelas)		Tanda Tangan Menyetujui (nama jelas)	
 Ajeng Ayu D		 Hendrawan		 Hermawan Widyaprasetya	

Lampiran



**BERITA ACARA
KERUSAKAN PERALATAN**

Diisi oleh Pemohon

No. : 012 BAKP/ 1 /2026

Departemen : Produksi Unit 4

Hari / Tanggal : Senin, 02 Februari 2026

Nama Peralatan : Inverter FBD 120-1

Merk / Type :

No. Inventaris : 1605-13-1-0161-2-1

Kategori (Dept. GA):

- ☐ Peralatan Furniture
☐ Peralatan Mobil
☐ Peralatan Dapur
☐ Peralatan Keamanan
☐ Peralatan Kebersihan
☐ _____
☐ _____

Kategori (Dept. Engineering):

- ☐ Mesin
☒ Produksi
☐ Alat Angkut Barang Berat
☐ Validasi
☐ Peralatan Laboratorium
☐ _____
☐ Alat Angkut Barang Berat
☐ _____
☐ _____

Kategori (IT):

- ☐ Peralatan Printer/Komputer
☐ Peralatan CCTV
☐ Peralatan IT
☐ _____
☐ _____

Kronologis:

Inverter FBD 120 tidak dapat dinyalakan saat akan digunakan. Produksi mengajukan form service ke bagian engineering dengan no 29109. Berdasarkan hasil pemeriksaan engineering inverter mengalami shoot dan tegangan tidak berfungsi.

SYARAT WAJIB : 1. Sertakan foto barang yang rusak

Tindakan sementara yang diambil:

- Membuat bon service ke teknik
- Melaporkan kepada atasan

Dibuat:

Diperiksa:

Menyetujui:

Disposisi:

Tgl. 02/02/26
(Staf/Koord)

Tgl. 02/02/26
(Koord./Spv/Ast. Mgr)

Tgl. 02/02/26
(Kepala Departemen)

bagian spb pengantar

(Checklist Departemen terkait sesuai kategori peralatan yang rusak)

☐ Dept. General Affair

☒ Dept. Engineering

☐ Dept. Information Technology

(Diisi oleh bagian Departemen terkait yang memeriksa)

Catatan hasil identifikasi:

Inverter mati output tegangan tidak berfungsi, *terdapat beberapa komponen input mengalami kerusakan.*

Disposisi:

☐ Perbaikan Internal

☐ Membutuhkan Part

☒ Menerbitkan SPB

☐ Identifikasi/Perbaikan Melalui Jasa

☐ Rusak tidak bisa digunakan

☐ Menerbitkan SPJ


Nama Petugas yang mengidentifikasi:

Tgl/bln/thn:

Nomor : COM-FPT/001C.00
Dokumen

Tanggal Berlaku : **11 SEP 2023**

Disetujui oleh : *M. S.*



Good Quality Improves Life's Quality

PT. MERSIFARMA TM.

SUKABUMI-INDONESIA

FORMULIR PERMOHONAN SERVICE ATAU JOB ORDER

29109

Tanggal & Jam
Pengajuan

2026-01-08
14:50:00

Nama Pemohon : Rahmi Fajriah
Departemen : Produksi unit 4
Nama Gedung/Area : UNIT 4
Nomor Inventaris :
Nama Fasilitas / Mesin :
Tanggal Rencana Penggunaan : 2026-01-08
Permohonan : Service

(Diisi oleh pemohon)

Deskripsi Permohonan : Mohon untuk dicek dan diperbaiki inverter FBD 120-1 tidak menyala

Pemohon

Mengetahui

Menyetujui*

Penerima

2026-01-08 14:50:00

Harisman Harisman
2026-01-08 15:06:40

Rangga
Niki Al-Aziz
2026-01-09
07:41:28

Departemen Manager

Plant Manager

Rangga Niki
Al-Aziz

ENGINEERING DEPARTEMENT

(Diisi oleh Supervisor)

Analisis Penyebab dan Perencanaan Tindakan :

Inverter mati output tegangan tidak berfungsi. *terdapat bagian komponen input mengalami kerusakan*

Analisis Waktu Pengerjaan :

- Skala Prioritas :

- Jadwal (Tanggal / Jam)

Mulai 2026-01-13
11:00:00

Selesai 2026-01-13
11:55:00

Apakah memerlukan SPB : Ya, SPB dibuat oleh
user

PENANGANAN PERMOHONAN

Perbaikan / Penyelesaian : Sudah selesai dilakukan perbaikan.

Mulai (Tanggal / Jam) : 2026-01-13 11:00:00 Selesai (Tanggal / Jam) : 2026-01-13 11:55:00

Hasil Perbaikan : Baik

Komentar Pemohon

Keterangan :

Paraf Pemohon :

Dikerjakan Oleh

Mengetahui

Menyetujui

Peri

Asep Saepudin
2026-01-13 11:56:34

Hendrawan Mangun

Asep Saepudin

Project and Engineering Team

Engineering Supervisor

Engineering / Asst Manager

*Nomor Formulir diisi oleh Engineering Departement

*Untuk permohonan job order ditandatangani oleh Plant Manager



PT. ARESTECH Mitrasukses Sejahtera

Inverter, PLC, HMI, AC Servomotor, Supply & Service

City Resort Rukan Hawaii Blok A No. 70

Jl. Kamal Raya Outering Road, Cengkareng, Jakarta Barat 11730

Telp : (021) 29034838, 29018378, 29018379, Fax : (021) 54315898

email : arestechmss@cbn.net.id

Kepada Yth

Jakarta, 05 Januari 2026

PT. MERSIFARMA TIRMAKU MERCUSANA

Telp : 021 – 798 7683

Up : Bp. Asep

Cc : Bp. Totok

Penawaran Harga

No. 00602/TY/SPH/01/2026

No.	Keterangan	Lot	Harga @	Disc	Jumlah
1	EASYDRIVE INVERTER GT200-4T0185G 18,5 Kw - 25 Hp - 3 Phase - 380 Volt Dimensi : W (Lebar) = 235 mm H (Panjang) = 370 mm D (Tebal) = 237 mm	1	Rp 18.667.000	20%	Rp 14.933.000

Keterangan : - Harga **NETTO SUDAH** termasuk PPN 11%

- Pembayaran **COD/30 Hari** setelah barang diterima

- Penawaran berlaku sampai dengan tanggal **07 Januari 2026**

- Waktu penyerahan barang – ready Stock

- Garansi 1 Tahun (Kecuali HUMAN ERROR)

- Harga **tidak mengikat**, sewaktu – waktu dapat berubah

- Free **antar** untuk area **Jabodetabek, Cikarang, Karawang**

Jawaban segera dari Ibu/Bapak kami tunggu, dan atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Hormat kami,

LISTYA ANGGRAINI

Division Head

Telp. 021 – 2903 4838 / 0878 – 8662 5710

Email : listya.ams@gmail.com