

No	Kode Barang	Nama Barang	Satuan	Stok Saat Ini	Rencana Kebutuhan (B)	Kekurangan (A -B + C)	Pending Penerimaan (C)	Jumlah	Realisasi Pembelian	Realisasi Penggunaan
1	IMO22001	Vacuum Cleaner	Unit	0	1	-1	0	1	0	0
		Type : NV0200001 - Vacuum Wet And Dry ATTIX 30-01 PC								
		Brand : NFSK								
		Kawan Lama solution								

Catatan :

- Pengadaan baru penggantian untuk digunakan di ruang Produksi Proses Unit 2
- Formulir Latar belakang dan Perbandingan Harga Terlampir
- Formulir Berita Acara Kerusakan No : 080/BAKP/XI/2025 terlampir
- Formulir Service aset inventaris terlampir
- Gambar dan Estimasi harga terlampir
- Riwayat dan analisa data vacuum cleaner yang rusak merk.Delfin terlampir
- Formulir data barang inventaris vacuum cleaner produksi unit 2 terlampir

Pemohon
Sahid 16/26
Delfin P

Disetujui
16/26
Iman P

Mengetahui
19/26
Dianeska P.H



PT. MERSIFARMA TM
SUKABUMI-INDONESIA

FORMULIR LATAR BELAKANG PERMINTAAN BARANG INVENTARIS

DEPARTEMEN: Produksi Unit 2

Diisi oleh Pemohon

No: 009 /LBPBI/ ^{1/2026}~~XL/2025~~

Nama Barang Inventaris: Vacuum Cleaner ~~Delfin~~ ^{slut}

Berlaku untuk satu jenis barang

Rencana Waktu Penggunaan:

Lead time Purchasing :

Estimasi Harga: Rp. 7.000.000,-

Jumlah Unit: 1

Masa Waktu Pakai 6 Tahun

Masa Frekuensi Pakai Setiap Hari

☐ Peralatan Baru ☐ Penambahan ☒ Penggantian ☒ Berita Acara Kerusakan

☐ Peralatan Kantor/Furniture ☐ Peralatan IT ☒ Peralatan Kebersihan ☐ Peralatan Validasi
☐ Peralatan Produksi ☐ Peralatan Komputer ☐ Peralatan K3 ☐ Peralatan Kualifikasi
☐ Peralatan Engineering ☐ Peralatan Desain ☐ Peralatan Dapur ☐ Peralatan Laboratorium
☐ Peralatan Logistik ☐ Peralatan Transportasi ☐ Peralatan Keamanan ☐

SYARAT WAJIB PERALATAN BARU DAN PENAMBAHAN:

1. Lampirkan Foto/Brosur/Leaflet /Drawing Peralatan Baru
2. Lampirkan Estimasi Harga atau Penawaran Harga
3. Permintaan Peralatan Jenis Baru dibuat hanya sekali untuk awal mendaftarkan ke sistem QAD
4. Permintaan Penambahan Peralatan jenis yang sama tetap mengisi Formulir dengan melampirkan Historis Peralatan sebelumnya yang ada
5. Barang diterima oleh Pemohon wajib memberikan Nomor Inventaris sesuai penomoran standar perusahaan.

SYARAT WAJIB PENGANTIAN:

1. Lampirkan Foto Peralatan sebelumnya yang akan diganti
2. Lampirkan Berita Acara Kerusakan
3. Permintaan Penggantian Peralatan tetap mengisi Formulir dengan menyampaikan penggantian dengan Jenis yang sama dari sebelumnya atau Jenis Baru
4. Barang diterima oleh Pemohon wajib memberikan Nomor Inventaris sesuai penomoran standar perusahaan.

Digunakan
Untuk

Vacuum cleaner digunakan untuk melakukan pembersihan debu / granul pada saat tahapan proses produksi

Latar
Belakang
Permintaan

Current : Vacuum Cleaner ~~Delfin~~ tidak berfungsi karena motor vacuum cleaner terbakar
Usulan : Mengganti vacuum cleaner

Apakah Peralatan
mempunyai jenis
barang Habis
Pakai*

*tidak diisi apabila permintaan adalah penggantian karena melampirkan Berita Acara Kerusakan

Dibuat:

Diperiksa:

Menyetujui untuk diterbitkan Surat Permintaan Barang:

Tgl.

(Kepala Departemen)

Tgl.

(Kepala Divisi/Plant Manager)

Tgl.

(Direktur)

Tgl.

(Chief Finance & Accounting Officer)

Tgl.

(Direktur Utama)

Nomor : COM-FPT/001B.00
Dokumen

Tanggal
Berlaku : 11 SEP 2023

Disetujui
oleh

**BERITA ACARA
KERUSAKAN PERALATAN**

Diisi oleh Pemohon

No. : 080 /BAKP/XI/2025

Departemen : Produksi Unit 2

Hari / Tanggal : Jumat/ 26 September 2025

Nama Peralatan : Motor vacuum cleaner

Merk / Type : Delfin

No. Inventaris : 034/U.2/PROD/VCM/05/19/001

Kronologis: Pada hari Jumat, tanggal 26 September 2025 pukul 10.00, Pada saat dilakukan pembersihan mesin filling shanghai marya dengan menggunakan vacuum cleaner delfin, seketika vacuum cleaner mati. Lalu dilakukan pengajuan pengecekan vacuum cleaner oleh teknisi dan setelah dilakukan perbaikan ditemukan bahwa motor vacuum cleaner terbakar yang menyebabkan vacuum tidak menyala.

Kategori (Dept. GA):

- ☐ Peralatan Furniture
☐ Peralatan Mobil
☐ Peralatan Dapur
☐ Peralatan Keamanan
☐ Peralatan Kebersihan

Kategori (Dept. Engineering):

- ☐ Mesin
☐ Produksi
☐ Alat Angkut Barang Berat
☐ Validasi
☐ Peralatan Laboratorium

☐ Alat Angkut Barang Berat

Kategori (IT):

- ☐ Peralatan Printer/Komputer
☐ Peralatan CCTV
☐ Peralatan IT

SYARAT WAJIB : 1. Sertakan foto barang yang rusak

Tindakan sementara yang diambil:

- Melaporkan kejadian tersebut kepada atasan
- Membuat berita acara kerusakan

Dibuat:

Aeng

Tgl.

(Staf/Koord)

Diperiksa:

Yh

Tgl.

(Koord./Spv/Ast. Mgr)

Menyetujui:

Nenny 24/10/25

Tgl.

(Kepala Departemen)

Disposisi:

Pengajuan penggantian motor vacuum cleaner baru (sesuai lampiran data analisa terlampir)

103/02

☐ Dept. General Affair

☒ Dept. Engineering

☐ Dept. Information Technology

(Diisi oleh bagian Departemen terkait yang memeriksa)

Catatan hasil identifikasi:

Motor Vacuum rusak, terbakar.

Maya

Disposisi:

☐ Perbaikan Internal

☐ Identifikasi/Perbaikan Melalui Jasa

☐ Membutuhkan Part

☐ Rusak tidak bisa digunakan

☒ Menerbitkan SPB

☐ Menerbitkan SPJ

Nama Petugas yang mengidentifikasi:

Maya

Tgl/bln/thn:

Nomor Dokumen : COM-FPT/001C.00

Tanggal Berlaku : 11-SEP 2023

Disetujui oleh : *Maya*

 FORMULIR PERMOHONAN PT. MERSIFARMA TM. SUKABUMI-INDONESIA	SERVICE ATAU JOB ORDER		No Formulir Permohonan
			20582
			Tanggal & Jam Pengajuan
			2025-06-25 23:00:00
Nama Pemohon : Endang Kurniawan Departemen : Produksi Unit 2 Nama Gedung/Area : Gudang BLP Nomor Inventaris : Nama Fasilitas / Mesin : Vacuum Cleaner Tanggal Rencana Penggunaan : 2025-06-26 Permohonan : Service			
(Diisi oleh pemohon) Deskripsi Permohonan : mohon segera diperbaiki Vacuum Cleaner merk delfin tidak menyala.			
Pemohon	Mengetahui	Menyetujui*	Penerima
<i>Endang Kurniawan</i> 2025-06-26 23:00:00	<i>Ni Nyoman Reniastuti</i> 2025-06-27 09:00:00		<i>Rangga Niki Al-Aziz</i> 2025-06-27 10:30:00
	Departemen Manager	Plant Manager	Rangga Niki Al-Aziz
ENGINEERING DEPARTEMENT			
(Diisi oleh Supervisor) Analisis Penyebab dan Perencanaan Tindakan : Harus ganti motor Vacuum yang rusak/kebakar.		Analisis Waktu Pengerjaan : - Skala Prioritas : High Risk - Jadwal (Tanggal / Jam) Mulai : 2025-06-27 12:00:00 Selesai : 2025-06-27 15:00:00 Apakah memerlukan SPB : Ya, SPB dibuat oleh user	
PENANGANAN PERMOHONAN			
Perbaikan / Penyelesaian :	Sudah selesai dilakukan pemeriksaan pada Vacuum Cleaner ditemukan bahwa motor Vacuum mengalami kerusakan akibat terbakar, disarankan untuk dilakukan penggantian motor Vacuum baru. Mulai (Tanggal / Jam) : 2025-06-27 12:00:00 Selesai (Tanggal / Jam) : 2025-06-27 15:00:00 Hasil Perbaikan :		
Komentar Pemohon	Keterangan : Paraf Pemohon :		
Dikerjakan Oleh	Mengetahui	Menyetujui	
Nayupi	<i>Asep Saepudin</i> 2025-10-23 08:41:18	Hendrawan Mangun	
Maintenance Non Steril	Asep Saepudin	Hendrawan Mangun	
Project and Engineering Team	Engineering Supervisor	Engineering / Asst Manager	

*Nomor Formulir diisi oleh Engineering Departement
 *Untuk permohonan job order ditandatangani oleh Plant Manager

Foto Vacuum Cleaner yang rusak



QUOTATION

To : PT. MERSIFARMA TIRMAKU MERCUSANA
 Attention : PAK FAHMI
 Email :
 Contact No :
 Fax :

Quotation No : 2512019889
 From : IRFAN MISBAHUDIN FIRMANSYAH
 CC : DIMAS FEBRIANO ADINEGORO
 Date : 09 Januari 2026
 Page : 1 from 2
 Email : irfan.firmansyah@kawanlama.com
 Contact No : 0266254333

Dear Sirs / Madam,
 Upon to your request, we here with quote you as below :

No	Product	Qty	UOM	Planned Delivery Time	Remarks	Ship To	Curr	Unit Price	Discount	Total Price
10	NV0200001 - VACUUM WET AND DRY ATTIX 30-01 PC	1		1	STOCK SANGAT TERBATAS. HARAP KONFIRM SEBELUM PO.	Cikembar	IDR	9.000.000	1.710.000	7.290.000

Brand : NFSK



Sub Total	:	IDR	7.290.000
Installation Cost	:	IDR	0
Transportation Cost	:	IDR	0
VAT	:	IDR	801.900
Grand Total	:	IDR	8.091.900

Riwayat dan Analisa Data Vacuum Cleaner Merk. Delfin yang Rusak
Departemen Produksi Unit 2

Vacuum Cleaner

Merk : Delfin
Type : Storm SV-30
No. Inventaris : 034/U.2/PROD/VCM/05/19/001
Kedatangan : Mei 2019
Umur Vacuum Cleaner : ± 7 tahun

Kerusakan / penggantian part

- Motor Vacuum Cleaner	: Rp 3.000.000,-	
- Kabel Power	: Rp 500.000,-	
- Filter Vacuum	: Rp 1.100.000,-	
- Total perbaikan	: Rp 4.600.000,-	(Exclude PPN 11%)
- Harga vacuum cleaner baru	: Rp 7.290.000,-	(Exclude PPN 11%)

Dengan mempertimbangkan biaya perbaikan yang cukup besar (Rp 4.600.000,-) dibandingkan dengan harga vacuum cleaner baru (Rp 7.290.000,-) dan potensi kerusakan dikemudian hari mengingat usia pakai yang sudah cukup lama (± 7 tahun), membeli vacuum cleaner baru menjadi pilihan yang lebih efisien.

Untuk pembelian baru dipilih merk. Nilfisk type. NV0200001 (ATTIX 30-01 PC).

Yhs
(Dept. Produksi)

04/26
02

Mengetahui,
02/20
02

02/26
02

(Dept. Engineering)

SUMMARY DATA VACUUM CLEANER
DEPARTEMEN PRODUKSI UNIT 2

NO	NO INVENTARIS	LOKASI / RUANG LINGKUP PENGGUNAAN	MERK & TYPE	KEDATANGAN	LAMA PENGGUNAAN	KONDISI	KETERANGAN
1	816/U.2/PROD/VCM/07/14/2	R. Cetak 1 R. Cetak 2 R. Pengemasan Primer 1 R. Pengemasan Primer 2	Nilfisk ATTIX 30-01	Jul-14	± 12 tahun	Kurang Baik	
2	013/U.2/PROD/02/17/1	R. Pengayakan 1 (crusher) R. Pengayakan 2 R. Cetak 4 R. mixing 3	Nilfisk ATTIX 30-01	Feb-17	± 9 tahun	Baik	
3	034/U.2/PROD/VCM/05/19/001	Koridor Proses dan Primer R. Staging bahan kemasan R. Staging hasil timbang R. Penyimpan Produk Ruahan R. Staging produng 1/2 jadi	Delfin Storm SV-30	Mei-19	± 7 tahun	Rusak	Pengajuan penggantian yang rusak
4	034/U.2/PROD/VCM/05/19/002	R. Mixing 1 R. Mixing DS R. Filling DS	Delfin Storm SV-30	Mei-19	± 7 tahun	Baik	
5	051/U.2/PROD/VCM/VII/19	Area Kemasan Sekunder	Kristow, KW1800307	Jul-19	± 7 tahun	Baik	

Sukabumi, 11 Februari 2026