

FORMULIR PERMINTAAN SERVIS IT

No. Laporan* : 017/MFG/FPS/IT/II/26


Tanggal & Jam : 23 Februari 2026

Informasi Pemohon

Nama Lengkap	Abdul Azis
Jabatan	Staf
Departemen	IT

Identifikasi Permintaan

Tipe Permintaan	☐ Perbaikan	☐ Pemasangan	☐ Pemindahan
	☐ Komputer	☐ Jaringan	☐ Komputer
	☐ Printer	☐ Software	☐ Jaringan
	☐ Lainnya:	☐ Printer	☐ Software
Keterangan Permintaan	Komputer error, komponen tidak berfungsi dengan baik		
	No Inventaris : 002/IT/KOM/CPU/I/19		
Analisa Masalah*	1. Komputer pada saat di nyalakan bau kabel terbakar & muncul notifikasi "A fan is not operating Correctly."		
	2. Port fan hanya satu - error		
	3. Komputer menjadi panas dikarenakan pengeluaran udara tidak berfungsi		
Rekomendasi & Solusi*	Sementara PC masih digunakan & pengeluaran udara panas menggunakan fan rack server, setelah koordinasi dengan atasan disarankan eSPB komputer wearness		
	9610L, dengan spesifikasi : Intel core i5 12600, Ram DDR 4 8GB,		
	SSD NVME 512GB, PSU 80+		
Tanggal & Jam Selesai*			

Pemohon,	Menyetujui,
	
Abdul Azis	Atasan Pemohon

Pelaksana,	Pemeriksa,	Mengetahui,
		
IT Staff	IT Coordinator	IT Head

*) Diisi oleh IT.

Nomor Dokumen : IT.0 - FPT/002B.01	Tanggal Berlaku : 20 NOV 2020	Disetujui Oleh : 
------------------------------------	-------------------------------	--

A fan is not operating correctly.

Continued operation of the computer is not recommended by HP and might cause unpredictable behavior that can result in a shutdown, data loss, or computer damage. The computer will shut down in 15 seconds. To prevent the shutdown and continue operation, press the Enter key now.

System Fan (90B)

ENTER - Continue startup

For more information, please visit:
<http://www.hp.com/go/techcenter/startup>

