

Urgent

No :
Tanggal : 24 Februari 2026
Dari : Engineering

SURAT PERMINTAAN JASA

No	Kode Barang	Nama Barang, Tipe, Spesifikasi	Lokasi / User	Riwayat Pembelian				Jumlah Permintaan	Satuan	Target Date	Kategori		Keterangan
				Tanggal	Jumlah	No SPB	Supplier						
1	IMO10005	Jasa Gulung Motor Cooling Fan • Model G-160A • Motor Kapasitas 45 W • Volume : 650 CMH • 1400 rpm • 0.35/0.2 Include Penggantian Bearing	Unit 6A	-	-	-	-	2	Jasa	10-03-26	1. Inventaris		Untuk Perbaikan Motor Cooling Fan AHU Zona 1 Unit 6A. No Inventaris AHU : 1402-18-1-0183-2-1
											2. Spareparts		
											3. Consumable		
											4. Jasa	V	
											5. Project		

PERMINTAAN JASA GULUNG MOTOR UNTUK PERBAIKAN MOTOR COOLING FAN AHU ZONA 1 UNIT 6A

Situasi :

Pada hari Kamis tanggal 19 Februari 2026, saat pelaksanaan kegiatan monitoring untuk AHU di Unit 6A, ditemukan adanya indikasi overheat pada inverter AHU zona 1. Kemudian dilakukan pemeriksaan awal terhadap motor blower, arus beban motor kondisi thermal protector dan sirkulasi pendinginan motor blower. Dari hasil tersebut diketahui bahwa fan cooling motor blower AHU dalam kondisi mati, selanjutnya dilakukan pengecekan resisten pada motor cooling fan tersebut dan ternyata hasil gulungan motor fan cooling putus. Kondisi ini mengakibatkan tidak adanya pembuangan kalor pada body motor sehingga temperature motor blower meningkat. Untuk menjaga performa AHU dan kerusakan lanjutan pada motor blower serta guna menunjang kegiatan produksi di Unit 6A Steril, diperlukannya proses gulung ulang pada lilitan cooling fan tersebut.

Target :

Suhu di Produksi Unit 6A memenuhi syarat sesuai dengan CPOB.

Proposal :

Pengajuan jasa gulung motor cooling fan model G-160A 45 W 650CMH 1400 rpm 0.35 / 0.2 include penggantian bearing sebanyak 2 jasa.

Tanda tangan Pemohon (nama jelas)		Tanda Tangan Mengetahui (nama jelas)	Tanda Tangan Menyetujui (nama jelas)
 Ajeng Ayu D		 Firman Ardi Busono	 Hermawan Widyaprasetya

 PT. MERSIFARMA TM SUKABUMI-INDONESIA		BERITA ACARA KERUSAKAN PERALATAN		Diisi oleh Pemohon No. : 0022/BAKP/II/2026
Departemen : Engineering		Kategori (Dept. GA): ☐ Peralatan Furniture ☐ Peralatan Mobil ☐ Peralatan Dapur ☐ Peralatan Keamanan ☐ Peralatan Kebersihan ☐ _____ ☐ _____ Kategori (Dept. Engineering): ☐ Mesin ☐ Produksi ☐ Alat Angkut Barang Berat ☐ Validasi ☒ HVAC ☐ _____ ☐ Alat Angkut Barang Berat ☐ _____ ☐ _____ Kategori (IT): ☐ Peralatan Printer/Komputer ☐ Peralatan CCTV ☐ Peralatan IT ☐ _____ ☐ _____		
Hari / Tanggal : Senin, 23 Februari 2026				
Nama Peralatan : AHU Zona 1 Unit 6A				
Merk / Type : -				
No. Inventaris : 1402-18-1-0183-2-1				
Kronologis: Pada hari Kamis 19 Februari 2026, saat pelaksanaan kegiatan monitoring untuk AHU di Unit 6A, ditemukan adanya indikasi overheat pada inverter AHU zona 1. Kemudian dilakukan pemeriksaan awal terhadap motor blower, arus beban motor kondisi thermal protector dan sirkulasi pendinginan motor blower. Dari hasil tersebut diketahui bahwa fan cooling motor blower AHU dalam kondisi mati, selanjutnya dilakukan pengecekan resistansi pada motor cooling fan tersebut dan ternyata hasil gulungan motor fan cooling putus. Kondisi ini mengakibatkan tidak adanya pembuangan kalor pada body motor sehingga temperature motor blower meningkat. Untuk menjaga performa AHU dan kerusakan lanjutan pada motor blower serta guna menunjang kegiatan produksi di Unit 6A Steril, diperlukannya proses gulung ulang pada lilitan cooling fan tersebut.				
SYARAT WAJIB : 1. Sertakan foto barang yang rusak				
Tindakan sementara yang diambil: - Mengajukan proses gulung lilitan motor include penggantian bearing motor cooling fan AHU zona 1 sebanyak 2 unit				
Dibuat:  Muchtar Arsil S Tgl. _____ (Staf/Koord)	Diperiksa:  Firman Ardi Busono Tgl. _____ (Koord./Spv/Ast. Mgr)	Menyetujui:  Hermawan Widyaprasetya Tgl. _____ (Kepala Departemen)	Disposisi:	
(Checklist Departemen terkait sesuai kategori peralatan yang rusak) ☐ Dept. General Affair ☒ Dept. Engineering ☐ Dept. Information Technology				
(Diisi oleh bagian Departemen terkait yang memeriksa) Catatan hasil identifikasi:				
Disposisi: ☐ Perbaikan Internal ☐ Membutuhkan Part ☐ Menerbitkan SPB ☐ Identifikasi/Perbaikan Melalui Jasa ☐ Rusak tidak bisa digunakan ☒ Menerbitkan SPJ				
Nama Petugas yang mengidentifikasi:			Tgl/bln/thn:	
Nomor Dokumen : COM-FPT/001C.00		Tanggal Berlaku : 11 SEP 2023	Disetujui oleh : 	

Lampiran

G系列变频电机通风机 GB/T22712			
型号: G-160A	IP55	三相: 220/380V 50Hz Δ/Y	
210~240/360~420V	50Hz	220~260/380~480V 60Hz	
额定功率: 45	W	额定电流 0.35/0.2 A	
风量: 650	m ³ /h	风压: 65	Pa
额定转速: 1400	r/min	编号: 69627	日期: 2023.12

