

No : _____
Tanggal : 04 Maret 2026
Dari : Engineering

SURAT PERMINTAAN BARANG

No	Kode Barang	Nama Barang, Tipe, Spesifikasi	Lokasi / User	Riwayat Pembelian				Jumlah Permintaan	Satuan	Target Date	Kategori		Keterangan
				Tanggal	Jumlah	No SPB	Supplier						
1	ISP00242	Hydraulic Oil Seal DHS 45 53 5/6.5	Logistik Gudang Sentral	-	-	-	-	4	Pcs	20-04-26	1. Inventaris		Untuk Perbaikan Hand Pallet GP 5 Ton di Logistik Gudang Sentral. No Inventaris : 1806-17-1-01110-1
											2. Spareparts	V	
2	ISP00242	Hydraulic Oil Seal Inner Diameter : 45 mm Outer Diameter : 54.5 mm Thickness : 4.7 mm	Logistik Gudang Sentral	-	-	-	-	4	Pcs	20-04-26	3. Consumable		
											4. Jasa		
3	IMO15042	Hydraulic O-Ring Seal Outer Diameter : 50.5 mm Thickness : 3.5 mm	Logistik Gudang Sentral	-	-	-	-	4	Pcs	20-04-26	5. Project		

PERMINTAAN HYDRAULIC OIL SEAL & ORING SEAL UNTUK PERBAIKAN HAND PALLET GP 5 TON DI LOGISTIK GUDANG SENTRAL

Situasi :

Hand pallet GP kapasitas 5 Ton yang beroperasi di warehouse tidak bisa mengangkat beban.
Saat dilakukan pembongkaran didapatkan kondisi seal hidrolik telah rusak dan membutuhkan penggantian.
Unit hand pallet telah breakdown dan menurunkan efisiensi dalam proses pendistribusian dan pemindahan barang di warehouse. Sehingga perlu segera pembelian part seal hidrolik hand pallet baru.
Permintaan hydraulic oil seal & oring seal ini yaitu 2 pcs untuk penggantian & 2 pcs lagi untuk spare.
Hand Pallet 5 Ton ini telah digunakan dari tahun 2017 (9 tahun).

Target :

Hand Pallet GP 5 Ton dapat selalu beroperasi dengan normal & lancar untuk support operasional.

Proposal :

Pengajuan pembelian dengan rincian terlampir diatas.

Tanda tangan Pemohon (nama jelas)		Tanda Tangan Mengetahui (nama jelas)		Tanda Tangan Menyetujui (nama jelas)	
 Ajeng Ayu D		 Firman Ardi Busono		 Hermawan Widyaprasetya	

Lampiran

Hydraulic Oil Seal DHS 45 53 5/6.5



Hydraulic Oil Seal



Hydraulic O-Ring Seal



 PT. MERSIFARMA TM SUKABUMI-INDONESIA		BERITA ACARA KERUSAKAN PERALATAN		Diisi oleh Pemohon No. : 0020/BAKP/II/2026
Departemen : Engineering		Kategori (Dept. GA): ☐ Peralatan Furniture ☐ Peralatan Mobil ☐ Peralatan Dapur ☐ Peralatan Keamanan ☐ Peralatan Kebersihan ☐ _____ ☐ _____ Kategori (Dept. Engineering): ☐ Mesin ☐ Produksi ☐ Alat Angkut Barang Berat ☐ Validasi ☐ Peralatan Laboratorium ☒ Material Handling ☐ Alat Angkut Barang Berat ☐ _____ ☐ _____ Kategori (IT): ☐ Peralatan Printer/Komputer ☐ Peralatan CCTV ☐ Peralatan IT ☐ _____ ☐ _____		
Hari / Tanggal : Senin, 23 Februari 2026				
Nama Peralatan : Hand Pallet				
Merk / Type : GP 5 Ton				
No. Inventaris : 1806-17-1-01110-1				
Kronologis: Hand pallet GP kapasitas 5 Ton yang beroperasi di warehouse tidak bisa mengangkat beban. Saat dilakukan pembongkaran didapatkan kondisi seal hidrolik telah rusak dan membutuhkan penggantian. Unit hand pallet telah breakdown dan menurunkan efisiensi dalam proses pendistribusian dan pemindahan barang di warehouse. Sehingga perlu segera pembelian part seal hidrolik hand pallet baru.				
SYARAT WAJIB : 1. Sertakan foto barang yang rusak Tindakan sementara yang diambil: - Pembongkaran unit hidrolik hand palet untuk pengecekan tipe seal yang digunakan - Pengajuan pembelian seal kit hand palet baru				
Dibuat:  M. Ardhany Rafi Tgl. _____ (Staf/Koord)	Diperiksa:  Firman Ardi Busono Tgl. _____ (Koord./Spv/Ast. Mgr)	Menyetujui:  Hermawan Widyaprasetya Tgl. _____ (Kepala Departemen)	Disposisi:	
(Checklist Departemen terkait sesuai kategori peralatan yang rusak) ☐ Dept. General Affair ☒ Dept. Engineering ☐ Dept. Information Technology				
(Diisi oleh bagian Departemen terkait yang memeriksa) Catatan hasil identifikasi:				
Disposisi: ☐ Perbaikan Internal ☐ Membutuhkan Part ☒ Menerbitkan SPB ☐ Identifikasi/Perbaikan Melalui Jasa ☐ Rusak tidak bisa digunakan ☐ Menerbitkan SPJ				
Nama Petugas yang mengidentifikasi:			Tgl/bln/thn:	
Nomor Dokumen : COM-FPT/001C.00		Tanggal Berlaku : 11 SEP 2023	Disetujui oleh : 	