

Urgent

No :
Tanggal : 06 Maret 2026
Dari : Engineering

SURAT PERMINTAAN JASA

No	Kode Barang	Nama Barang, Tipe, Spesifikasi	Lokasi / User	Riwayat				Jumlah Permintaan	Satuan	Target Date	Kategori		Keterangan
				Tanggal	Jumlah	No SPB	Supplier						
1	IMO10005	Jasa Gulung Motor Blower Exhaustfan 5,5Kw 2900Rpm 380V	Unit 4	-	-	-	-	1	Jasa	18-03-26	1. Inventaris		Untuk Mesin Coating Chengdong BGB 150 di Unit 4. No Inventaris Mesin : 1619-20-1-0161-2
											2. Spareparts		
											3. Consumable		
											4. Jasa	V	
											5. Project		

PERMINTAAN JASA GULUNG MOTOR BLOWER EXHAUSTFAN UNTUK MESIN COATING CHENGDDONG BGB 150 DI UNIT 4

Situasi :
Telah terima form service no. 23679 dari Produksi Unit 4 perihal motor blower exhaustfan tidak berfungsi dengan baik.
Setelah diperiksa oleh Teknisi, ditemukan motor shortic pada gulungannya sehingga perlu dilakukan perbaikan gulung ulang motor.
Realisasi pemakaian mesin dari tahun 2020 (6 tahun).

Target :
Mesin Coating chengdong BGB 150 di produksi Unit 4 dapat selalu beroperasi dengan normal & lancar agar target produksi terpenuhi.

Proposal :
Pengajuan jasa gulung motor exhaustfan 5,5Kw 2900Rpm 380V sebanyak 1 jasa

Tanda tangan Pemohon (nama jelas)		Tanda Tangan Mengetahui (nama jelas)		Tanda Tangan Menyetujui (nama jelas)	
 Ajeng Ayu D		 Hendrawan		 Hermawan Widyaprasetya	
 Asep Saepudin					

Lampiran





PT. MERSIFARMA TM
SUKABUMI-INDONESIA

BERITA ACARA KERUSAKAN PERALATAN

Diisi oleh Pemohon

No. : 029 BAKP/ III /2026

Departemen : Produksi Unit 4

Hari / Tanggal : Rabu / 4 Maret 2026

Nama Peralatan : Motor Blower Exhaust Fan

Merk / Type : Chengdong BGB 150

No. Inventaris : 1619-20-1-0161-2

Kronologis:

Exhaust mesin coating Chengdong BGB-150 tidak dapat dinyalakan saat mesin dioperasikan. Produksi mengajukan form service No. 23679 ke bagian engineering. Setelah dilakukan pengecekan oleh engineering ditemukan bahwa Motor Blower Exhaust overheat lilitan putus dan terbakar. Perlu dilakukan gulung ulang lilitan motor blower exhaust mesin coating Chendong BGB-150.

Kategori (Dept. GA):

- ☐ Peralatan Furniture
☐ Peralatan Mobil
☐ Peralatan Dapur
☐ Peralatan Keamanan
☐ Peralatan Kebersihan
☐ _____
☐ _____

Kategori (Dept. Engineering):

- ☒ Mesin
☒ Produksi
☐ Alat Angkut Barang Berat
☐ Validasi
☐ Peralatan Laboratorium
☐ _____
☐ Alat Angkut Barang Berat
☐ _____
☐ _____

Kategori (IT):

- ☐ Peralatan Printer/Komputer
☐ Peralatan CCTV
☐ Peralatan IT
☐ _____
☐ _____

SYARAT WAJIB : 1. Sertakan foto barang yang rusak

Tindakan sementara yang diambil:

1. Membuat form service ke bagian Teknik
2. Melapor kepada atasan

Dibuat:

[Signature]

Tgl. 05/03/26
(Staff/Koord)

Diperiksa:

[Signature]

Tgl. 05/03/26
(Koord./Spv/Ast. Mgr)

Menyetujui:

[Signature]

Tgl. 05/03/26
(Kepala Departemen)

Disposisi:

[Signature]

(Checklist Departemen terkait sesuai kategori peralatan yang rusak)

- ☐ Dept. General Affair ☒ Dept. Engineering ☐ Dept. Information Technology

(Diisi oleh bagian Departemen terkait yang memeriksa)

Catatan hasil identifikasi:

Motor blower exhaust coating overheat lilitan putus dan terbakar. Perlu dilakukan gulung ulang lilitan motor blower exhaust mesin coating Chendong BGB-150

Disposisi:

- ☐ Perbaikan Internal ☐ Membutuhkan Part ☐ Menerbitkan SPB
☒ Identifikasi/Perbaikan Melalui Jasa ☐ Rusak tidak bisa digunakan ☐ Menerbitkan SPJ

Nama Petugas yang mengidentifikasi: *Peri & Hendar*

Tgl/bln/thn:

Nomor : COM-FPT/001C.00
Dokumen


Tanggal Berlaku : **11 SEP 2023**

Disetujui oleh

[Signature]

 mersi Good Quality Improves Life's Quality PT. MERSIFARMA TM. SUKABUMI-INDONESIA	FORMULIR PERMOHONAN SERVICE ATAU JOB ORDER		No Formulir Permohonan												
			23679												
			Tanggal & Jam Pengajuan												
			2025-08-29 13:56:09												
Nama Pemohon : Angga Nugraha Departemen : Produksi Nama Gedung/Area : UNIT 4 Nomor Inventaris : Nama Fasilitas / Mesin : Blower exhaust mesin coating chengdong BGB 150 Tanggal Rencana Penggunaan : 2025-08-29 Permohonan : Service															
(Diisi oleh pemohon) Deskripsi Permohonan : Mohon untuk diperbaiki motor untuk blower exhaust fan, dikarenakan tidak berfungsi dengan baik (nge short), Terimakasih.															
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th>Pemohon</th> <th>Mengetahui</th> <th>Menyetujui*</th> <th>Penerima</th> </tr> <tr> <td> <i>Angga Nurgaha</i> 2025-08-29 13:56:09 </td> <td> <i>Harisman Harisman</i> 2025-09-01 09:04:11 </td> <td></td> <td> <i>Rangga Niki Al-Aziz</i> 2025-09-01 11:27:46 </td> </tr> <tr> <td></td> <td>Departemen Manager</td> <td>Plant Manager</td> <td>Rangga Niki Al-Aziz</td> </tr> </table>				Pemohon	Mengetahui	Menyetujui*	Penerima	<i>Angga Nurgaha</i> 2025-08-29 13:56:09	<i>Harisman Harisman</i> 2025-09-01 09:04:11		<i>Rangga Niki Al-Aziz</i> 2025-09-01 11:27:46		Departemen Manager	Plant Manager	Rangga Niki Al-Aziz
Pemohon	Mengetahui	Menyetujui*	Penerima												
<i>Angga Nurgaha</i> 2025-08-29 13:56:09	<i>Harisman Harisman</i> 2025-09-01 09:04:11		<i>Rangga Niki Al-Aziz</i> 2025-09-01 11:27:46												
	Departemen Manager	Plant Manager	Rangga Niki Al-Aziz												
ENGINEERING DEPARTEMENT															
(Diisi oleh Supervisor) Analisis Penyebab dan Perencanaan Tindakan : Motor Blower Exhaust Fan mengalami short, harus di gulung ulang. Analisis Waktu Pengerjaan : - Skala Prioritas : Medium Risk - Jadwal (Tanggal / Jam) Mulai Selesai 2025-08-29 00:00:00 Apakah memerlukan SPB : Ya, SBP dibuat oleh user															
PENANGANAN PERMOHONAN															
Perbaikan / Penyelesaian : Sudah selesai dilakukan pemeriksaan pada Motor Blower Exhaust Fan Mesin Coating, motor mengalami shortic pada gulungan nya, disarankan dilakukan gulung ulang pada lilitan nya..															
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"> Mulai (Tanggal / Jam) : 2025-08-29 10:00:00 </td> <td style="width: 60%;"> Selesai (Tanggal / Jam) : 2025-08-29 00:00:00 </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> Hasil Perbaikan : </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> Keterangan : Paraf Pemohon : </td> </tr> </table>				Mulai (Tanggal / Jam) : 2025-08-29 10:00:00	Selesai (Tanggal / Jam) : 2025-08-29 00:00:00	Hasil Perbaikan :		Keterangan : Paraf Pemohon :							
Mulai (Tanggal / Jam) : 2025-08-29 10:00:00	Selesai (Tanggal / Jam) : 2025-08-29 00:00:00														
Hasil Perbaikan :															
Keterangan : Paraf Pemohon :															
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th>Dikerjakan Oleh</th> <th>Mengetahui</th> <th>Menyetujui</th> </tr> <tr> <td> <i>Peri & Hendar</i> </td> <td> <i>Asep Saepudin</i> 2025-09-23 18:15:28 </td> <td> <i>Hendrawan Mangun</i> </td> </tr> <tr> <td>Peri & Hendar</td> <td>Asep Saepudin</td> <td>Hendrawan Mangun</td> </tr> <tr> <td>Project and Engineering Team</td> <td>Engineering Supervisor</td> <td>Engineering / Asst Manager</td> </tr> </table>				Dikerjakan Oleh	Mengetahui	Menyetujui	<i>Peri & Hendar</i>	<i>Asep Saepudin</i> 2025-09-23 18:15:28	<i>Hendrawan Mangun</i>	Peri & Hendar	Asep Saepudin	Hendrawan Mangun	Project and Engineering Team	Engineering Supervisor	Engineering / Asst Manager
Dikerjakan Oleh	Mengetahui	Menyetujui													
<i>Peri & Hendar</i>	<i>Asep Saepudin</i> 2025-09-23 18:15:28	<i>Hendrawan Mangun</i>													
Peri & Hendar	Asep Saepudin	Hendrawan Mangun													
Project and Engineering Team	Engineering Supervisor	Engineering / Asst Manager													

*Nomor Formulir diisi oleh Engineering Departement
 *Untuk permohonan job order ditandatangani oleh Plant Manager



MEGA INDUKSI

REPAIR AND REWINDING ELEKTRO MECHANICAL EQUIPMENT

Kepada Yth,
PT Mersifarma Tirmaku
Di
Tempat

Hal : Penawaran Harga Repair Rewinding Motor Blower Coating 5,5 Kw 2900 Rpm 380 V

Dengan hormat,

Dengan ini kami mengajukan penawaran harga untuk pekerjaan Repair Rewinding Motor sebagai berikut :

No	Motor	Kw	Qty	Rpm	Harga / unit	Harga
01	Blower Coating	5,5	1	2900	4.250.000 / 1	4.250.000
		Total Harga				Rp 4.250.000

Terbilang : (Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Spesifikasi pekerjaan / Scope of Work sebagai berikut :

- Rewinding Motor
- Change Bearing
- Rebushing (if needed)
- Repainting

Untuk pekerjaan motor produksi pabrik kami memakai material berkualitas seperti email essex / supreme eiw, isolasi nomex paper, varnish ultimeg dll.

Garansi kami berikan selama 3 bulan tertanggal pengiriman motor (*syarat dan ketentuan garansi berlaku*).

Demikian penawaran ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Sukabumi, 16 Februari 2026
Hormat saya,

(Ade Najmudin)

MEGA INDUKSI

Jl. Raya Sukaraja, Tanjung sari Bojong sawah, Kebon Pedes kab. Sukabumi 43194
Contact : 081510096025 081317190676 (Ade Najmudin) Email : megainduksi@gmail.com