

Urgent

No :
Tanggal : 09 Maret 2026
Dari : Engineering

SURAT PERMINTAAN JASA

No	Kode Barang	Nama Barang, Tipe, Spesifikasi	Lokasi / User	Riwayat				Jumlah Permintaan	Satuan	Target Date	Kategori		Keterangan
				Tanggal	Jumlah	No SPB	Supplier						
1	IMO10000	Jasa Service Lubang Spie (Turet) Mesin Cetak Tablet 51D (3 Jasa = 3 Lubang)	Unit 4	-	-	-	-	3	Jasa	26-03-26	1. Inventaris		Untuk Mesin Cetak Accura 51D Fluidpack di Unit 4. No Inventaris : 1608-18-1-0161-2-2
											2. Spareparts		
											3. Consumable		
											4. Jasa	V	
											5. Project		

PERMINTAAN JASA SERVICE LUBANG SPIE (TURET) MESIN CETAK TABLET 51D DI UNIT 4

Situasi :

Telah terima form service no. 29336 dari Produksi Unit 4 perihal jalur spy pada punch atas mesin accura 51 rusak.
Setelah diperiksa oleh Teknisi, jalur lubang spi punch pada turet sebagian lubang untuk punch tablet mengalami aus sehingga perlu dilakukan perbaikan oleh supplier.
Realisasi pemakaian mesin dari tahun 2018 (8 tahun).

Target :

Mesin Cetak Accura 51D Fluidpack di produksi Unit 4 dapat selalu beroperasi dengan normal & lancar agar target produksi terpenuhi.

Proposal :

Pengajuan jasa service lubang spie (turet) mesin cetak tablet 51D sebanyak 3 jasa (3 lubang)

Tanda tangan Pemohon (nama jelas)



Ajeng Ayu D



Asep Saepudin

Tanda Tangan Mengetahui (nama jelas)




Hendrawan

Tanda Tangan Menyetujui (nama jelas)



Hermawan Widyaprasetya

Lampiran





PT. ASTINDO JAYA SAKTI

GENERAL SUPPLY - MACHINERY-OFFICE EQUIP - SEAL-RUBBER-
VALP-MEKANIKA ENGINEERING

JL. RAYA PUNCAK CIAWI NO. 358, TELP (0251) 756 3652
FAX. (0251) 7563652 E-mail : astindo.general@gmail.com

Quotation

To : PT. Mersifarma
Attn : Procurement Departement
CC : Mr. Asep
Phone : +62 856-9795-7782

Contact Person : Mr. Rikky Adityo
Date : March, 06th 2026
Ref No : AG/0120/III/AJS/2026

With Regards,

Here we are PT. Astindo Jaya Sakti, we would like to send you our quotation,
The following as :

No	Description	Qty	Price/Lubang	Total Price
1.	Jasa Repair Lubang Spie (Turet) Mesin Cetak Tablet 51 D	1 Lbg	IDR. 2.700.000	
Amount				IDR. 2.700.000

Delivery : 14 Workdays
Pay : 30 days after invoice received
Information : Price exclude tax 11%

Thanks for your attention, and we hope our quotation could meet your requirement.
If you need any further information, do not hesitate to contact us.

Sincerely yours,



09/02
03
09/21
03

RIKKY ADITYO. SE.Ssos.MM



PT. MERSIFARMA TM
SUKABUMI-
INDONESIA

BERITA ACARA KERUSAKAN PERALATAN

Diisi oleh Pemohon

No. : 018 /BAKP/II /26

Departemen : Produksi

Hari / Tanggal : Kamis / 26 Februari 2026

Nama Peralatan : Turret

Merk / Type : Fluidpack Accura 51D

No. Inventaris : 1608-18-1-0161-2-2

Kronologis:

Ditemukan slotted upper punch guide pada turret mesin cetak Accura 51D tidak dapat mengunci posisi upper punch, sehingga punch masih dapat berputar. Produksi mengajukan form service nomor 29336 ke Engineering. Berdasarkan hasil pemeriksaan, ditemukan slotted upper punch guide sudah mengalami keausan (aus) dan tidak dapat diperbaiki.

SYARAT WAJIB : 1. Sertakan foto barang yang rusak

Tindakan sementara yang diambil:

1. Melaporkan kepada atasan
2. Membuat form service

Kategori (Dept. GA):

- ☐ Peralatan Furniture
- ☐ Peralatan Mobil Peralatan
- ☐ Dapur Peralatan Keamanan
- ☐ Peralatan Kebersihan
- ☐ _____
- ☐ _____
- ☐ _____

Kategori (Dept. Engineering):

Mesin

- ☐ Produksi
- ☐ Alat Angkut Barang Berat
- ☐ Validasi
- ☐ Peralatan Laboratorium
- ☐ _____
- ☒ Alat Angkut Barang Berat

Kategori (IT):

Peralatan Printer/Komputer

- ☐ Peralatan CCTV
- ☐ Peralatan IT
- ☐ _____
- ☐ _____
- ☐ _____

Dibuat:

Diperiksa:

Menyetujui:

Disposisi:

Tgl. 27/02/26
(Stat/Koord)

Tgl. 27/02/26
(Koord./Spv/Ast. Mgr)

Tgl. 27/02/26
(Kepala Departemen)

(Checklist Departemen terkait sesuai kategori peralatan yang rusak)

☐ Dept. General Affair

☒ Dept. Engineering

☐ Dept. Information Technology

(Diisi oleh bagian Departemen terkait yang memeriksa)

Catatan hasil identifikasi:

Ditemukan slotted upper punch guide aus, perbaikan perlu dilakukan oleh pihak ke tiga (supplier).

Disposisi:

- ☐ Perbaikan Internal
- ☐ Identifikasi/Perbaikan Melalui Jasa
- ☐ Membutuhkan Part
- ☐ Rusak tidak bisa digunakan
- ☐ Menerbitkan SPB
- ☐ Menerbitkan SPJ

Nama Petugas yang mengidentifikasi:

Tgl/bln/thn:

Nomor Dokumen : COM-FPT/001C.00

Tanggal Berlaku : **11 SEP 2023**

Disetujui oleh :



Good Quality Improves Life's Quality

PT. MERSIFARMA TM.

SUKABUMI-INDONESIA

FORMULIR PERMOHONAN SERVICE ATAU JOB ORDER

No Formulir
Permohonan

29336

Tanggal & Jam
Pengajuan

2026-01-22
17:32:00

Nama Pemohon : Rahmi Fajriah
Departemen : Produksi unit 4
Nama Gedung/Area : UNIT 4
Nomor Inventaris :
Nama Fasilitas / Mesin : Cetak Accura 51
Tanggal Rencana Penggunaan : 2026-01-22
Permohonan : Service

(Diisi oleh pemohon)

Deskripsi Permohonan : Mohon untuk diperbaiki jalur spy pada punch atas mesin accura 51 rusak.

Pemohon

Mengetahui

Menyetujui*

Penerima

Rahmi Fajriah
2026-01-22 17:32:00

Harisman Harisman
2026-01-26 12:47:34

Rangga
Niki Al-Aziz
2026-01-27
08:01:42

Departemen Manager

Plant Manager

Rangga Niki
Al-Aziz

ENGINEERING DEPARTEMENT

(Diisi oleh Supervisor)

Analisis Penyebab dan Perencanaan Tindakan :

Jalur lubang spi punch pada turet sebagian lubang untuk punch tablet ada yang aus.
Perlu perbaikan oleh pihak suplayer.

Analisis Waktu Pengerjaan :

- Skala Prioritas : **High Risk**

- Jadwal (Tanggal / Jam)

Mulai 2026-02-27
11:00:00

Selesai 2026-02-27
11:30:00

Apakah memerlukan SPB : Ya, **SBP** dibuat oleh
user

PENANGANAN PERMOHONAN

Perbaikan / Penyelesaian :

Sudah selesai dilakukan pemeriksaan pada bagian jalur spy punch pada mesin accura 51,
ditemukan lubang punch tablet mengalami aus, Disarankan perbaikan dilakukan oleh pihak ke 3
(Supplier).

Mulai (Tanggal / Jam) : 2026-02-27
11:00:00

Selesai (Tanggal / Jam) : 2026-02-27 11:30:00

Hasil Perbaikan :

Komentar Pemohon

Keterangan :

Paraf Pemohon :

Dikerjakan Oleh

Mengetahui

Menyetujui

Peri

Asep Saepudin
2026-02-27 11:20:11

Hendrawan Mangun
2026-02-27 11:20:11

Peri

Asep Saepudin

Hendrawan Mangun

Project and Engineering Team

Engineering Supervisor

Engineering / Asst Manager

*Nomor Formulir diisi oleh Engineering Departement

*Untuk permohonan job order ditandatangani oleh Plant Manager