

Urgent

No :
Tanggal : 13 Maret 2026
Dari : Engineering

SURAT PERMINTAAN BARANG

No	Kode Barang	Nama Barang, Tipe, Spesifikasi	Lokasi / User	Riwayat Pembelian				Jumlah Permintaan	Satuan	Target Date	Kategori		Keterangan
				Tanggal	Jumlah	No SPB	Supplier						
1	IMO09008	Inverter 5,5 Kw 7,5Hp 3Phase 380Volt Easydrive GT200-4T0055G	Unit 4	23-09-25	1	PW021122	PT. Mitra Cipta Hardi	1	Unit	31-03-26	1. Inventaris		Untuk Penggantian Inverter Yang Rusak Pada Mesin Coating Chendong BGB 150 di Produksi Unit 4. No Inventaris : 1619-13-1-0161-2
											2. Spareparts	V	
											3. Consumable		
											4. Jasa		
											5. Project		

PERMINTAAN INVERTER UNTUK MESIN COATING CHENDONG BGB 150 DI PRODUKSI UNIT 4

Situasi :
Telah terima form service no. 29878 dari Produksi Unit 4 perihal exhaust mesin chendong BGB 150 tidak berfungsi.
Setelah di cek oleh Teknisi, inverter error, tegangan ampere ke motor tinggi. Disarankan untuk melakukan penggantian inverter baru.
Realisasi penggunaan dari tahun 2013 (13 tahun).
1 Unit mesin coating chendong BGB 150 menggunakan 3 unit inverter.

Target :
Mesin Coating Chendong BGB 150 di Produksi Unit 4 dapat beroperasi dengan normal & lancar agar target produksi terpenuhi.

Proposal :
Mengajukan pembelian inverter 5,5 Kw 7,5Hp 3Phase 380Volt sebanyak 1 unit

Tanda tangan Pemohon (nama jelas)		Tanda Tangan Mengetahui (nama jelas)		Tanda Tangan Menyetujui (nama jelas)	
 Ajeng Ayu D		 Asep Saepudin		 Hendrawan	
				 Hermawan Widyaprasetya	

Lampiran



**BERITA ACARA
KERUSAKAN PERALATAN**

Diisoleh Pemohon

No.: 030 BAKP/ III/2026

Departemen : Produksi Unit 4

Hari/Tanggal : Jumat, 06 Maret 2026

Nama Peralatan : Inverter Chengdong BGB 150

Merk/Type :

No. Inventaris : 740/DI/PROD/COA/07/13 1619 - 13 - 1 - 0161 - 2

Kronologis:

Exhaust mesin chengdong BGB 150 tidak berfungsi saat akan digunakan. Produksi mengajukan form service ke bagian engineering dengan no 29878. Berdasarkan hasil pemeriksaan engineering inverter exhaust error dikarenakan tegangan ampere ke motor tinggi, perlu dilakukan penggantian inverter.

Kategori(Dept.GA):

- ☐ Peralatan Furniture
☐ Peralatan Mobil
☐ Peralatan Dapur
☐ Peralatan Keamanan
☐ Peralatan Kebersihan
☐ _____
☐ _____

Kategori(Dept.Engineering)

- ☒ :Mesin
☒ Produksi
☐ Alat Angkut Barang Berat
☐ Validasi
☐ Peralatan Laboratorium
☐ _____

Kategori(IT):


- ☐ Alat Angkut Barang Berat
☐ _____
☐ _____

SYARATWAJIB:1.Sertakan foto barang yang rusak

Tindakan sementara yang diambil:


- Membuat bon service ke teknik
- Melaporkan kepada atasan

Dibuat:



Tgl. 11/03/26
(Staff/Koord)

Diperiksa:



Tgl. 11/03/26
(Koord/Spv/Ast.Mgr)

Menyetujui:



Tgl. 12/26
(Kepala Departemen)

Disposisi:

*Selanjutnya SPB
penggantian*

(Checklist Departemen terkait sesuai kategori peralatan yang rusak)

☐ Dept. General Affair

☒ Dept. Engineering

☐ Dept. Information Technology

(Diisoleh bagian Departemen terkait yang memeriksa)

Catatan hasil identifikasi:

Inverter error, tegangan ampere ke motor tinggi. Perlu dilakukan penggantian inverter

Disposisi:

- ☐ Perbaikan Internal
☐ Identifikasi/Perbaikan Melalui Jasa
☐ Membutuhkan Part
☐ Rusak tidak bisa digunakan
☒ Menerbitkan SPB
☐ Menerbitkan SPJ

Nama Petugas yang mengidentifikasi: Saeiful

Tgl/bln/thn: 09/03/26

Nomor Dokumen : COM-FPT/001C.00

Tanggal Berlaku : **11 SEP 2023**

Disetujui oleh : 

FORMULIR PERMOHONAN SERVICE ATAU JOB ORDER

No Formulir
Permohonan

29878

Tanggal & Jam
Pengajuan

2026-03-04
09:57:31

Nama Pemohon : Faishal Ahmad Najib
Departemen : Produksi Unit 4
Nama Gedung/Area : UNIT 4
Nomor Inventaris :
Nama Fasilitas / Mesin : Chendong BGB-150
Tanggal Rencana Penggunaan : 2026-03-04
Permohonan : Service

(Diisi oleh pemohon)

Deskripsi Permohonan : Mohon untuk diperbaiki exhaust mesin chendong BGB-150 tidak berfungsi

Pemohon	Mengetahui	Menyetujui*	Penerima
<i>Faishal Ahmad Najib</i> 2026-03-04 09:57:31	<i>Harisman Harisman</i> 2026-03-09 07:40:14		<i>Rangga Niki Al-Aziz</i> 2026-03-09 10:37:43
	Departemen Manager	Plant Manager	Rangga Niki Al-Aziz

ENGINEERING DEPARTEMENT

(Diisi oleh Supervisor)

Analisis Penyebab dan Perencanaan Tindakan :

Inverter error, tegangan ampere ke motor tinggi. Perlu di lakukan penggantian inverter.

Analisis Waktu Pengerjaan :

- Skala Prioritas : **Medium Risk**

- Jadwal (Tanggal / Jam)

Mulai 2026-03-09
10:00:00

Selesai 2026-03-09
10:45:00

Apakah memerlukan SPB : Ya, SBP dibuat oleh
usor Engineering

PENANGANAN PERMOHONAN

Perbaikan / Penyelesaian : Sudah selesai dilakukan pemeriksaan pada Exhaust Mesin Chendong BGB-150, ditemukan Inverter yang bermasalah Error, tegangan ampere ke sangat motor tinggi, disarankan untuk dilakukan penggantian Inveter baru.

Mulai (Tanggal / Jam) : 2026-03-09
10:00:00

Selesai (Tanggal / Jam) :2026-03-09 10:45:00

Hasil Perbaikan : Baik

Komentar Pemohon

Keterangan :

Paraf Pemohon :

Dikerjakan Oleh	Mengetahui	Menyetujui
<i>Saeful Hamdi</i>	<i>Asep Saepudin</i> 2026-03-09 13:11:08	<i>Hendrawan Mangun</i>
Saeful Hamdi	Asep Saepudin	Hendrawan Mangun
Project and Engineering Team	Engineering Supervisor	Engineering / Asst Manager

*Nomor Formulir diisi oleh Engineering Departement

*Untuk permohonan job order ditandatangani oleh Plant Manager

PT. ARESTECH Mitrasukses Sejahtera

Inverter, PLC, HMI, AC Servomotor, Supply & Service
City Resort Rukan Hawaii Blok A No. 70

Jl. Kamal Raya Outering Road, Cengkareng, Jakarta Barat 11730

Telp : (021) 29034838, 29018378, 29018379, Fax : (021) 54315898

email : arestechmss@cbn.net.id

Kepada Yth

Jakarta, 07 Maret 2026

PT. MERSIFARMA TIRMAKU MERCUSANA

Telp : 021 – 798 7683

Up : Bp. Totok

Penawaran Harga


No. 00663/TY/SPH/03/2026

No.	Keterangan	Lot	Harga @	Disc	Jumlah
1	EASYDRIVE INVERTER GT200-4T0055G 5,5 Kw - 7,5 Hp - 3 Phase - 380 Volt Dimensi : W (Lebar) = 150 mm H (Panjang) = 259 mm D (Tebal) = 183 mm	1	Rp 7.375.000	20%	Rp 5.900.000

- Keterangan :
- Harga NETTO BELUM termasuk PPN 11%
 - Pembayaran COD/30 Hari setelah barang diterima
 - Penawaran belaku sampai dengan tanggal 10 Maret 2026
 - Waktu penyerahan barang – ready Stock
 - Garansi 1 Tahun (Kecuali HUMAN ERROR)
 - Harga tidak mengikat, sewaktu – waktu dapat berubah
 - Free antar untuk area Jabodetabek, Cikarang, Karawang

Jawaban segera dari Ibu/Bapak kami tunggu, dan atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Hormat kami,



LISTYA ANGGRAINI
Division Head

Telp. 021 – 2903 4838 / 0878 – 8662 5710

Email : listya.ams@gmail.com