



PT. MERSIFARMA TM
SUKABUMI-INDONESIA

**FORMULIR LATAR
BELAKANG PERMINTAAN
BARANG**

Diisi oleh Pemohon

DEPARTEMEN: Produksi Unit 4

No.: 014 /LBPB/ 111 /20 26

- ☒ Peralatan Produksi
☐ Peralatan Engineering
☐ Peralatan Umum/Logistik/K3
☐ Peralatan Komputer

- ☐ Peralatan Laboratorium
☐ _____
☐ _____
☐ _____

Rencana Waktu Penggunaan:

Leadtime Purchasing:

☐ Peralatan Baru

☐ Penambahan

☒ Penggantian

☐ Berita Acara Kerusakan

SYARAT WAJIB PERALATAN BARU DAN PENAMBAHAN:

1. Lampirkan Foto/Brosur/Leaflet/Drawing Peralatan Baru.
2. Lampirkan Estimasi Harga atau Penawaran Harga.
3. Permintaan Peralatan Jenis Baru dibuat hanya sekali untuk awal mendaftarkan kesistem QAD.
4. Permintaan Penambahan Peralatan jenis yang sama tetap mengisi Formulir dengan melampirkan Histori Peralatan beserta Nomor Inventaris sebelumnya.
5. Barang diterima oleh Pemohon wajib memberikan Nomor Inventaris sesuai penomoran standar perusahaan.

SYARAT WAJIB PENGGANTIAN:

1. Lampirkan Foto Peralatan sebelumnya yang akan diganti.
2. Lampirkan Berita Acara Kerusakan.
3. Permintaan Penggantian Peralatan tetap mengisi Formulir dengan menyampaikan penggantian dengan Jenis yang sama dari sebelumnya atau Jenis Baru.
4. Barang diterima oleh Pemohon wajib memberikan Nomor Inventaris sesuai penomoran standar perusahaan.

Nama Barang

Nama & Spesifikasi Barang (Merk, Tipe, dan Keterangan Lainnya)

Jumlah
Unit

Estimasi
Harga

Masa Waktu
Pakai

Masa Frekuensi
Pakai

Punch 18x7 mm penandaan logo – breakline tipe tooling "D"

50 Set

USD 2400

> 1 tahun

Setiap hari

Latar Belakang Permintaan & Peruntukkan

Berdasarkan disposisi job service no 28992, terdapat kerusakan pada punch 18 x 7 mm dengan penandaan logo – breakline. Punch digunakan untuk proses pencetakan produk dengan spesifikasi diameter 18 x 7 mm dengan penandaan logo – breakline pada mesin Accura 45 (List produk terlampir).

Dibuat:

Tgl. : 8 Mei
Nama : _____
(Koordinator/Supervisor)

Diperiksa & disetujui:

Tgl. : 8 Mei 04/03
Nama : _____
(Manager)

Nomor : PP-FO/001.00
Dokumen

Tanggal:
Berlaku **24 DEC 2025**

Disetujui:
Oleh _____

Daftar Produk Yang Menggunakan Punch 18x7 mm logo-breakline

No	Nama Produk	Batch Size	
		In Kg	In Box
1	Asimat 500	390.00	6,000
2	Asimat 500 Export	390.00	6,000
3	Calcium Carbonate 500 KSS	300.00	7,143
4	Calporosis D 500 Blister	112.00	2,667
5	Calporosis D 500 Btl Export	112.00	2,667
6	Calporosis D 800 Suplemen	112.00	1,667
7	Ciprofloxacin HCl 500 KSS	70.00	5,000
8	Mefenamic Acid Blister	390.00	6,000
9	Mefenamic Acid Salut Selaput	390.00	6,000
10	Mersibion 5000 Blister	65.00	3,334
11	Mersibion 5000 KSS Export	65.00	2,000
12	Mersibion Blister	65.00	3,334
13	Mersibion Kaplet blister Export	65.00	3,334
14	Mersidol 500 Kaplet	400.00	6,154
15	Mersitropil 800	94.00	2,000
16	Mersitropil 800 KSS Export Yaman	94.00	2,000
17	Piracetam 800	94.00	1,000
18	Prolepsi 300	56.00	2,250
19	Siflox	60.12	5,000
20	Vitamin C 500	80.00	5,000

8/11/2022 21/02



PT. MERSIFARMA TM
SUKABUMI-
INDONESIA

BERITA ACARA KERUSAKAN PERALATAN

Diisi oleh Pemohon

No. : 028 BAKP/ 111 /2026

Departemen : Produksi Unit 4

Hari / Tanggal : Kamis, 08 Januari 2026

Nama Peralatan : Punch 18x7 mm logo-breakline

Merk / Type : Kaizen

No. Inventaris : 09/24

Kronologis:

Terdapat punch 18x7 mm logo-breakline gompal pada bagian tip punch yaitu punch atas sebanyak 12 pcs dan punch bawah sebanyak 3 pcs. Setelah dilakukan pemeriksaan menggunakan alat *Punch and Dies Measurement Kit* terdapat punch dan dies yang sudah tidak sesuai dengan *Inspection Report* dari supplier (form terlampir)

Berdasarkan Form Service no. 28992, bagian engineering menginformasikan bahwa perlu penggantian punch 18x7 mm logo-breakline.

(Kedatangan tahun 2024)

Kategori (Dept. GA):

- ☐ Peralatan Furniture
- ☐ Peralatan Mobil Peralatan
- ☐ Dapur Peralatan Keamanan
- ☐ Peralatan Kebersihan
- ☐ _____
- ☐ _____
- ☐ _____

Kategori (Dept. Engineering):

Mesin

- ☒ Produksi
 - ☐ Alat Angkut Barang Berat
 - ☐ Validasi
 - ☐ Peralatan Laboratorium
 - ☐ _____
 - ☐ Alat Angkut Barang Berat
- ☐ _____
- ☐ _____
- ☐ _____

Kategori (IT):

Peralatan Printer/Komputer

- ☐ Peralatan CCTV
- ☐ Peralatan IT
- ☐ _____
- ☐ _____
- ☐ _____

SYARAT WAJIB : 1. Sertakan foto barang yang rusak

Tindakan sementara yang diambil:

1. Melaporkan kepada atasan
2. Membuat job service

Dibuat:

FAU

Tgl. 27/02/26
(Staf/Koord)

Diperiksa:

SPM

Tgl. 27/02/26
(Koord./Spv/Ast. Mgr)

Menyetujui:

He Han

Tgl. 08/03/26
(Kepala Departemen)

Disposisi:

bagian dpt karyawati

(Checklist Departemen terkait sesuai kategori peralatan yang rusak)

- ☐ Dept. General Affair
- ☒ Dept. Engineering
- ☐ Dept. Information Technology

(Diisi oleh bagian Departemen terkait yang memeriksa)

Catatan hasil identifikasi:

Punch yang sudah gompal tidak dapat diperbaiki, perlu penggantian baru

Disposisi:

- ☐ Perbaikan Internal
- ☐ Membutuhkan Part
- ☒ Menerbitkan SPB
- ☐ Identifikasi/Perbaikan Melalui Jasa
- ☐ Rusak tidak bisa digunakan
- ☐ Menerbitkan SPJ

Nama Petugas yang mengidentifikasi:

Tgl/bln/thn:

Nomor : COM-FPT/001C.00
Dokumen

Tanggal Berlaku : **11 SEP 2023**

Disetujui oleh

M

 <i>Good Quality Improves Life's Quality</i> PT. MERSIFARMA TM. SUKABUMI-INDONESIA	FORMULIR PERMOHONAN SERVICE ATAU JOB ORDER		No Formulir Permohonan
			28992
			Tanggal & Jam Pengajuan
			2026-01-01 01:21:56
Nama Pemohon : Departemen : Produksi Unit 4 Nama Gedung/Area : Nomor Inventaris : Nama Fasilitas / Mesin : Tanggal Rencana Penggunaan : 2026-01-01 Permohonan : Service			
(Diisi oleh pemohon) Deskripsi Permohonan : Mohon untuk diperbaiki punch 18x7 mm penandaan logo mersi-breakline terdapat gompal pada tip punch sebanyak 12 punch atas dan 3 punch bawah			
Pemohon	Mengetahui	Menyetujui*	Penerima
"" 2026-01-01 01:21:56	Harisman Harisman 2026-01-02 08:58:44		Indri Dwi Handayani 2026-01-04 06:11:21
	Departemen Manager	Plant Manager	Indri Dwi Handayani
ENGINEERING DEPARTEMENT			
(Diisi oleh Supervisor) Analisis Penyebab dan Perencanaan Tindakan : Punch yang sudah gompal tidak dapat di perbaiki, perlu pergantian baru.		Analisis Waktu Pengerjaan : - Skala Prioritas : High Risk - Jadwal (Tanggal / Jam) Mulai Selesai Apakah memerlukan SPB : Ya, SBP dibuat oleh user	
PENANGANAN PERMOHONAN			
Perbaikan / Penyelesaian :			
Komentar Pemohon	Mulai (Tanggal / Jam) :	Selesai (Tanggal / Jam) :	
	Hasil Perbaikan :		
	Keterangan : Paraf Pemohon :		
Dikerjakan Oleh	Mengetahui	Menyetujui	
	Asep Saepudin 2026-01-07 14:38:19		
	Asep Saepudin		
Project and Engineering Team	Engineering Supervisor	Engineering / Asst Manager	

*Nomor Formulir diisi oleh Engineering Departement

*Untuk permohonan job order ditandatangani oleh Plant Manager

Lampiran Foto Punch yang Rusak

Indikator: pada bagian tip punch sudah rusak (gompal/terkikis)



OUTPUT PUNCH DAN DIES
KAIZEN 18x7 MM "D" PENANDAAN LOGO-BREAKLINE 2024

Periode Penggunaan Punch	Nama Produk	Total Jumlah Batch	Batch Size	Total Output	Output per Punch
20/10/24 - 20/02/26	Mefenamic Acid 500	81	600,000	48,600,000	972,000
	Asimat 500	6	600,000	3,600,000	72,000
	Calcium Carbonate	20	214,286	4,285,720	85,714
	Mersibion 5000	14	100,000	1,400,000	28,000
	Prolepsi 300	9	225,000	2,025,000	40,500
	Vitamin C 500	2	500,000	1,000,000	20,000
	Piracetam 800	1	100,000	100,000	2,000
Total				<u>61,010,720</u>	<u>1,220,214</u>