

ANALISA PERMINTAAN BARANG

No	Kode Barang	Nama Barang	Satuan	Stock Saat Ini (A)	Rencana Kebutuhan (B)	Kekurangan (A-B+C)	Pending Penerimaan (C)	Jumlah	Realisasi Pembelian	Realisasi Penggunaan
1	IMO03013	CCTV Jenis Indoor HIKVISION DS-2CD2143G2-I Camera 4 MP AcuSense Fixed Dome	Lo	0	17	-17	0	7	0	0
2	IMO03013	CCTV Jenis Outdoor HIKVISION DS-2CD2043G0-I Camera 4 MP IR Fixed Bullet	Lo	0	4	-4	0	4	0	0
3	IMO03013	CCTV Jenis Outdoor 360° HIKVISION DS-2DE4425IW-DE Camera 4 MP 25x Network IR Speed Dome	Lo	0	1	-1	0	1	0	0

Catatan :

- Pemesanan barang ini diajukan untuk pengadaan dan pemasangan sistem CCTV pada area perluasan Gedung Office Lantai 2 dan Penggantian Kerusakan Unit CCTV.
 1. **Pengadaan CCTV baru** pada area perluasan Gedung Office Lt. 2 sejumlah **7 unit** CCTV (jenis indoor)
 2. **Pengadaan CCTV penggantian kerusakan unit CCTV** sejumlah **15 unit** CCTV; 10 unit jenis indoor, 4 unit jenis outdoor, 1 unit jenis outdoor 360°.
- Pengadaan CCTV dilakukan untuk :
 1. Meningkatkan sistem pengawasan dan pengendalian aktivitas di area laboratorium guna mendukung keamanan fasilitas, personel, serta kegiatan operasional yang berlangsung.
 2. Penggantian unit CCTV yang mengalami kerusakan sesuai **Berita Acara Kerusakan Kamera CCTV No. 010/BA-IT/IT.PLANT/03/2026** yang diterbitkan oleh Dept. IT dengan kesimpulan **15 unit CCTV yang rusak tidak dapat diperbaiki karena kerusakan terjadi pada bagian mainboard (IC POWER).**
- Spesifikasi yang diajukan berdasarkan rekomendasi dari Dept. IT yang telah disesuaikan dengan CCTV eksisting.

Pemohon



Gita Anggraheni M

Atasan pemohon



Hervin Budiawan

FORMULIR PERMINTAAN SERVIS IT


No. Laporan* : 098/MFG/FPS/IT/III/26
Tanggal & Jam : Selasa, 10 Maret 2026

Informasi Pemohon

Nama Lengkap	Gita Anggrahani
Jabatan	Staff
Departemen	Facility Compliance

Identifikasi Permintaan

Tipe Permintaan	☐ Perbaikan	☐ Pemasangan	☐ Pemindahan
	☐ Komputer	☐ Jaringan	☐ Komputer
	☐ Printer	☐ Software	☐ Jaringan
	☐ Printer	☐ Software	☐ Email
	☒ Lainnya: Pengadaan CCTV Perluasan Office sejumlah 7 unit		
Keterangan Permintaan	Pengkajian kebutuhan CCTV baru dan penggunaan CCTV existing yang berkaitan dengan pemasangan CCTV di area kerja lantai 2 Office perluasan laboratorium (denah terlampir) sampai dengan storage / hardisk: penyimpanan record CCTV meliputi spesifikasi atau kebutuhan lainnya.		
Analisa Masalah*	# terlampir		
Rekomendasi & Solusi*	* HIKVISION DS-2CD214362-I (7) Indoor		
	# terlampir		
Tanggal & Jam Selesai*			

Pemohon,	Menyetujui,
	
Staff compliance	Atasan Pemohon

Pelaksana,	Pemeriksa,	Mengetahui,
		
IT Staff	IT Coordinator	IT Head

*) Diisi oleh IT.

* Agar Purchasing dapat membantu pengadaan CCTV sesuai Merk dan spesifikasi yang diminta dikarenakan menyerviskan Existing. 

Nomor Dokumen : IT.0 - FPT/002B.01	Tanggal Berlaku : 20 NOV 2020	Disetujui Oleh : 
------------------------------------	-------------------------------	--

FORMULIR PERMINTAAN SERVIS IT


No. Laporan* : 049/MFG/FPS/IT/III/26
Tanggal & Jam : Selasa, 10 Maret 2026


Informasi Pemohon

Nama Lengkap	Gita Anggraheni
Jabatan	Staff
Departemen	IT Facility Compliance

Identifikasi Permintaan

Tipe Permintaan	☒ Perbaikan	☐ Pemasangan	☐ Pemindahan
	☐ Komputer	☐ Jaringan	☐ Komputer
	☐ Printer	☐ Software	☐ Jaringan
	☐ Printer	☐ Software	☐ Email
☒ Lainnya: 15 unit CCTV yang rusak (Penggantian)			
Keterangan Permintaan	Menindaklanjuti Berita Acara Kerusakan Kamera CCTV sejumlah 15 unit (terlampir) agar dilakukan pengkajian kebutuhan yang berkaitan dengan pemasangan CCTV di lapangan sampai dengan storage / hardisk penyimpanan recordnya meliputi spesifikasi atau kebutuhan lainnya		
Analisa Masalah*	* terlampir		
Rekomendasi & Solusi*	* HIKVISION DS-2CD2143G2-I (10) Indoor * HIKVISION DS-2CD2043G0-I (4) Outdoor * HIKVISION DS-2DE4425IW-DE (1) Outdoor 360°		
Tanggal & Jam Selesai*			

Pemohon,	Menyetujui,
 Staff Compliance	 Atasan Pemohon

Pelaksana,	Pemeriksa,	Mengetahui,
 IT Staff		

*) Diisi oleh IT.

* Agar Purchasing dapat membantu penyediaan CCTV sesuai merk dan spesifikasi yang diminta dikarenakan menyewaikan Elektriking Jember.

Nomor Dokumen : IT.0 - FPT/002B.01	Tanggal Berlaku : 20 NOV 2020	Disetujui Oleh : 
------------------------------------	-------------------------------	--



PT. MERSIFARMA TIRMAKU MERCUSANA
Office : Wisma Tiara Lt. V. Jl. Raya Pasar Minggu Km.18 No.17, Jakarta 12510. Phone: 62-217987683.Fax 62-21-7987686
Factory : Jl. Raya Pelabuhan Km.18, Cikembar, Sukabumi Phone:62-266-321877.Fax:62-266-321878
Sukabumi – Indonesia

BERITA ACARA

KERUSAKAN KAMERA CCTV
No. 010/BA-IT/IT.PLANT/03/2026

Kepada :
Departemen Facility Compliance

Bersama ini kami sampaikan bahwa 15 unit kamera cctv mengalami kerusakan dan telah dilakukan pelepasan kamera tersebut & pemeriksaann oleh IT. Berdasarkan pemeriksaan, kamera tersebut tidak dapat diperbaiki karena kerusakan terjadi pada bagian mainboard (**IC POWER**), dengan data kamera terlampir.


Kamera rusak tersebut sudah diserahkan ke Facility Compliance oleh IT.
Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat diketahui, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.

Disusun oleh,


Angga Priyantono
Staff IT

Sukabumi, 6 Maret 2026

Mengetahui,


Sigit Utomo
IT Manager

Data Kamera CCTV Rusak

No CCTV	Tipe CCTV	Gedung/Area	Kategori Ruangan/Area	Judul CCTV	Target Sorot	Keterangan Rusak
236	Indoor	Unit 4 Non Steril	Ruang Kemas Sekunder	236-KS Line 4-U4	Aktivitas Karyawan di Meja Line Sekunder	IC Power Mati total
228	Indoor	Unit 4 Non Steril	Area Staging	228-PA Psikotropika-U4	Penyimpanan Produk Antara Psikotropik	IC Power Mati total
076	Outdoor	Unit 1 Non Steril	Koridor Luar	076-Koridor Luar 2-U1NS	Masuk/Keluar Karyawan Ke Ruang Autoclave	IC Power Mati total
107	Indoor	Unit 1 Non Steril	Ruang Proses	107-Filling Suspensi-U1NS	Aktivitas di Ruang Filling Suspensi	IC Power Mati total
075	Outdoor	IPAL	IPAL	075-IPAL-U2	IPAL Unit 2 Baru	IC Power Mati total
023	Outdoor	Gudang Olimpik	Gerbang Olimpik	023-Gerbang Olimpik	Masuk/Keluar Gudang Olimpik	IC Power Mati total
010	Indoor	Loker Utama Pria	Loker Utama Pria	010-Loker Utama Area 1-P	Aktivitas Karyawan di Ruang Loker	IC Power Mati total
264	Outdoor	Unit 5 Non Steril	Koridor Dalam	264-Koridor Area 2-U5	Aktivitas Karyawan di Area Koridor	IC Power Mati total
272	Indoor	Unit 5 Non Steril	Area Staging	272-Timbang Lt2-U5	Proses Penimbangan	IC Power Mati total
277	Indoor	Unit 5 Non Steril	Ruang Proses	277-Filling ISO Lt2-U5	Proses Filling Produk ISO	IC Power Mati total
155	Indoor	Unit 2 Non Steril	Ruang Proses	155-Cetak 3-U2	Curah Hasil Cetak	IC Power Mati total
154	Indoor	Unit 2 Non Steril	Ruang Proses	154-Cetak 2-U2	Curah Hasil Cetak	IC Power Mati total
320	360°	Outdoor	Outdoor	320-Outdoor IOT	Aktivitas Karyawan dan Proyek	Tersambar Petir (board terbakar)
262	Outdoor	Gudang Sentral	Outdoor	262-Area Barat Batas Pagar-GS	Pagar pembatas area lahan	IC Power Mati total
323	Outdoor	Outdoor	Outdoor	323-Outdoor Unit 8	Pintu masuk workshop unit 8, jalan raya unit produksi steril	Tersambar Petir (board terbakar)

Sukadumi, 6 April 2026

= outdoor

Angga Priyandono