

Rencana Kebutuhan Analisis RS Sulpiride Impurity A untuk analisis Bahan Baku		
No.	Keterangan	Kebutuhan (mg)
1	Trial dan VMA bahan baku	10
2	Transfer metode analisis	10
3	Analisis Sampel	10
Total		30

Rencana Kebutuhan Analisis RS Sulpiride Impurity A untuk analisis Obat Jadi		
No.	Keterangan	Kebutuhan (mg)
1	Trial dan VMA Obat Jadi	10
2	Transfer metode analisis	10
3	Analisis Sampel	10
Total		30