

Urgent

No :
 Tanggal : 26 Maret 2026
 Dari : Engineering

SURAT PERMINTAAN JASA

No	Kode Barang	Nama Barang, Tipe, Spesifikasi	Lokasi / User	Riwayat Pengajuan				Jumlah Permintaan	Satuan	Target Date	Kategori		Keterangan
				Tanggal	Jumlah	No SPB	Supplier						
1	IMO10005	Jasa Gulung Motor Fan THFM-017E-A 50 HZ 6P Include Penggantian Bearing	Unit 4	23-05-25	2	PW017453	Mega Induksi	1	Jasa	02-04-26	1. Inventaris		Untuk Perbaikan Motor Fan Outdoor HVAC Zona 3 Unit 4 Lantai 1. No Inventaris HVAC : 1402-13-1-0161-2-3
											2. Spareparts		
											3. Consumable		
											4. Jasa	V	
											5. Project		

PERMINTAAN JASA GULUNG MOTOR UNTUK PERBAIKAN MOTOR FAN OUTDOOR HVAC ZONA 3 UNIT 4 LANTAI 1

Situasi :

Pada hari Rabu tanggal 25 Maret dilakukan daily activity untuk HVAC unit 4 lantai 1.

Setelah dilakukan pengecekan, terjadi short circuit pada gulungan motor fan di outdoor zona 3 no 1.

Kondisi tersebut berdampak pada suhu dan RH di ruangan yang disupply oleh AHU zona 3 menjadi TMS, serta berdampak pada outdoor yang lainnya bekerja maksimal dan sering terjadi overheat pada kompresornya.

Oleh karena itu, diperlukannya proses rewinding include penggantian bearingnya untuk zona 3 no. 1 guna menunjang kegiatan produksi di unit 4 lantai 1.

Target :

Suhu di Produksi Unit 4 lantai 1 memenuhi syarat sesuai dengan CPOB.

Proposal :

Pengajuan jasa gulung motor fan THFM-017E-A 50Hz 6P include penggantian bearing sebanyak 1 jasa

Tanda tangan Pemohon (nama jelas)



Ajeng Ayu D



Muchtar Arsil S

Tanda Tangan Mengetahui (nama jelas)



Firman Ardi Busono

Tanda Tangan Menyetujui (nama jelas)



Hermawan Widyaprasetya

Lampiran



 PT. MERSIFARMA TM SUKABUMI-INDONESIA		BERITA ACARA KERUSAKAN PERALATAN		Diisi oleh Pemohon No. : 0031/BAKP/III/2026
Departemen : Engineering		Kategori (Dept. GA): ☐ Peralatan Furniture ☐ Peralatan Mobil ☐ Peralatan Dapur ☐ Peralatan Keamanan ☐ Peralatan Kebersihan ☐ _____ ☐ _____ Kategori (Dept. Engineering): ☐ Mesin ☐ Produksi ☐ Alat Angkut Barang Berat ☐ Validasi ☒ HVAC ☐ _____ ☐ Alat Angkut Barang Berat ☐ _____ ☐ _____ Kategori (IT): ☐ Peralatan Printer/Komputer ☐ Peralatan CCTV ☐ Peralatan IT ☐ _____ ☐ _____		
Hari / Tanggal : Kamis, 26 Maret 2026				
Nama Peralatan : AHU Zona 3 Unit 4				
Merk / Type : -				
No. Inventaris : 1402-13-1-0161-2-3				
Kronologis: Pada hari Rabu tanggal 25 Maret dilakukan daily activity untuk HVAC unit 4 lantai 1. Setelah dilakukan pengecekan, terjadi short circuit pada gulungan motor fan di outdoor zona 3 no 1. Kondisi tersebut berdampak pada suhu dan RH di ruangan yang disupply oleh AHU zona 3 menjadi TMS, serta berdampak pada outdoor yang lainnya bekerja maksimal dan sering terjadi overheat pada kompresornya. Oleh karena itu, diperlukannya proses rewinding include penggantian bearingnya untuk zona 3 no. 1 guna menunjang kegiatan produksi di unit 4 lantai 1.				
SYARAT WAJIB : 1. Sertakan foto barang yang rusak				
Tindakan sementara yang diambil: - Cek sumber tegangan 3 phase dan 1 phase - Cek rangkaian control outdoor - Cek gulungan motor				
Dibuat:  Muchtar Arsil S Tgl. _____ (Staf/Koord)	Diperiksa:  Firman Ardi Busono Tgl. _____ (Koord./Spv/Ast. Mgr)	Menyetujui:  Hermawan Widyaprasetya Tgl. _____ (Kepala Departemen)	Disposisi:	
(Checklist Departemen terkait sesuai kategori peralatan yang rusak) ☐ Dept. General Affair ☒ Dept. Engineering ☐ Dept. Information Technology				
(Diisi oleh bagian Departemen terkait yang memeriksa) Catatan hasil identifikasi:				
Disposisi: ☐ Perbaikan Internal ☐ Membutuhkan Part ☐ Menerbitkan SPB ☐ Identifikasi/Perbaikan Melalui Jasa ☐ Rusak tidak bisa digunakan ☒ Menerbitkan SPJ				
Nama Petugas yang mengidentifikasi:			Tgl/bln/thn:	
Nomor Dokumen : COM-FPT/001C.00		Tanggal Berlaku : 11 SEP 2023	Disetujui oleh : 	