

Urgent

No :
Tanggal : 31 Maret 2026
Dari : Engineering

SURAT PERMINTAAN BARANG

No	Kode Barang	Nama Barang, Tipe, Spesifikasi	Lokasi / User	Riwayat Pembelian				Jumlah Permintaan	Satuan	Target Date	Kategori		Keterangan
				Tanggal	Jumlah	No SPB	Supplier						
1	IMO07115	Gear Pully Transmisi Set Pelipat Insert (Besar) Material Nylon Ø94 x 32.5 mm Bearing 6800 ZZ	Unit 4	-	-	-	-	1	Pcs	14-04-26	1. Inventaris		Untuk Penggantian Gear Pully Pada Mesin Pelipat Insert / Automatic Folding Machine Hunan Sunlife Pharo Techno di Produksi Unit 4. No Inventaris : 001/U.4/PROD/AFM/I/21
											2. Spareparts	▼	
											3. Consumable		
2	IMO07115	Gear Pully Transmisi Set Pelipat Insert (Kecil) Material Nylon Ø40 x 11 mm	Unit 4	-	-	-	-	1	Pcs	14-04-26	4. Jasa		
											5. Project		

PERMINTAAN GEAR PULLY UNTUK PERBAIKAN MESIN PELIPAT INSERT / AUTOMATIC FOLDING MACHINE HUNAN SUNLIFE PHARO TECHNO DI PRODUKSI UNIT 4

Situasi :

Telah terima form service dari Produksi Unit 4 perihal mesin lipat insert tidak dapat digunakan.
Setelah di cek oleh Teknisi, gear pully sudah aus.
Realisasi penggunaan dari tahun 2021 (5 tahun).
Saat ini mesin tidak dapat beroperasi menunggu penggantian gear pully baru.

Target :

Automatic folding machine di Produksi Unit 4 dapat beroperasi dengan normal & lancar agar target produksi terpenuhi.

Proposal :

Mengajukan pembelian gear pully transmisi set pelipat insert besar material nylon Ø94 x 32.5 mm bearing 6800ZZ sebanyak 1 pcs dan gear pully transmisi set pelipat insert kecil material nylon Ø40 x 11 mm sebanyak 1 pcs.

Tanda tangan Pemohon (nama jelas)		Tanda Tangan Mengetahui (nama jelas)		Tanda Tangan Menyetujui (nama jelas)	
 Ajeng Ayu D		 Hendrawan		 Hermawan Widyaprasetya	

**BERITA ACARA
KERUSAKAN PERALATAN**

Diisi oleh Pemohon

No. 036/BAKP/X/2026 ^{11/2026} 

Departemen : Produksi

Hari / Tanggal : Selasa / 17 Maret 2026

Nama Peralatan : Automatic Folding Machine

Merk / Type : Hunan Sunlife Pharo Techno

No. Inventaris : 001/U.4/PROD/AFM/I/21

Kronologis:

Mesin tidak dapat dinyalakan saat akan dilakukan pelipatan insert produk Haloperidol 5 batch A60554. Produksi mengajukan permohonan service ke bagian engineering. Dari hasil pemeriksaan oleh engineering, gear pully rusak sehingga dibutuhkan penggantian.

Kategori (Dept. GA):

- ☐ Peralatan Furniture
☐ Peralatan Mobil
☐ Peralatan Dapur
☐ Peralatan Keamanan
☐ Peralatan Kebersihan
☐ _____
☐ _____

Kategori (Dept. Engineering):

- ☐ Mesin
☐ Produksi
☐ Alat Angkut Barang Berat
☐ Validasi
☐ Peralatan Laboratorium
☐ _____

☐ Alat Angkut Barang Berat
☐ _____
☐ _____

Kategori (IT):

- ☐ Peralatan Printer/Komputer
☐ Peralatan CCTV
☐ Peralatan IT
☐ _____
☐ _____

SYARAT WAJIB : 1. Sertakan foto barang yang rusak

Tindakan sementara yang diambil:

1. Membuat form service

Dibuat:



Tgl. 17/0326
(Staf/Koord)

Diperiksa:




Tgl. 17/0326
(Koord./Spw/Ast. Mgr)

Menyetujui:



Tgl. 17/0326
(Kepala Departemen)

Disposisi:



(Checklist Departemen terkait sesuai kategori peralatan yang rusak)

☐ Dept. General Affair

☒ Dept. Engineering

☐ Dept. Information Technology

(Diisi oleh bagian Departemen terkait yang memeriksa)

Catatan hasil identifikasi:

Gear pully transmisi rusak harus diganti

Disposisi:

☐ Perbaikan Internal

☒ Membutuhkan Part

☐ Menerbitkan SPB

☐ Identifikasi/Perbaikan Melalui Jasa

☐ Rusak tidak bisa digunakan


☐ Menerbitkan SPJ

Nama Petugas yang mengidentifikasi: RUDI H & HENDAR H

Tgl/bln/thn: 17/MARET/2026

Nomor Dokumen : COM-FPT/001C.00

Tanggal Berlaku : **11 SEP 2023**

Disetujui oleh : 



PT. MERSIFARMA TM
SUKABUMI-INDONESIA

FORMULIR PERMOHONAN SERVICE ATAU JOB ORDER

No Formulir
Permohonan

Tanggal & Jam
Pengajuan

15/06/2020

Nama Pemohon : Ria Melani
Departemen : Produksi
Nama Gedung/Area : produksi unit 4 / KEMAS sekunder
Nomor Inventaris : 001 / U.4 / PROD / AFM / 1121
Nama Fasilitas / Mesin : Automatic Folding Machine
Tanggal Rencana Penggunaan :
Permohonan :

(Diisi oleh pemohon)

Deskripsi Permohonan : Mohon untuk diperbaiki mesin lipat insert (Automatic Folding Machine) tidak dapat digunakan dikarenakan gear pulley sudah aus.

Pemohon

Mengetahui

Menyetujui*

Penerima

Ria Melani

[Signature]

Departemen Manager

Plant Manager

[Signature]

Hendar

ENGINEERING DEPARTEMENT

(Diisi oleh Supervisor)

Analisis Penyebab dan Perencanaan Tindakan :

Gear pulley Rusak <perlu diganti>

Analisis Waktu Pengerjaan :

- Skala Prioritas :

- Jadwal (Tanggal / Jam)

Mulai :

Selesai :

Apakah memerlukan SPB : ☒ Ya ☐ Tidak

PENANGANAN PERMOHONAN

Perbaikan / Penyelesaian :

Tidak bisa diperbaiki / perbaikan oleh supplier

Mulai (Tanggal / Jam) :

Selesai (Tanggal / Jam) :

Hasil Perbaikan : ☐ Kurang Baik ☐ Cukup Baik ☐ Baik Sangat ☐ Baik

Keterangan :

Paraf Pemohon : [Signature]

Dikerjakan Oleh

Mengetahui

Menyetujui

[Signature]

[Signature]

Hendar C. Rudi

Project and Engineering Team

Engineering Supervisor

Engineering / Asst Manager

No Dokumen :

TEK.3-FPT/003A.00.

Tanggal Berlaku :

31.06.2020

Disetujui Oleh :

[Signature]

*Nomer Formulir diisi oleh Engineering Department
*Untuk permohonan job order ditandatangani oleh Plant Manager



PT. ASTINDO JAYA SAKTI

GENERAL SUPPLY - MACHINERY-OFFICE EQUIP - SEAL-RUBBER-
VALP-MEKANIKA ENGINEERING
JL. RAYA PUNCAK CIAWI NO. 358, TELP (0251) 756 3652
FAX. (0251) 7563652 E-mail : astindo.general@gmail.com

Quotation

To : PT. Mersifarma
Attn : Procurement Departement
CC : Mr. Asep
Phone : +62 856-9795-7782

Contact Person : Mr. Rikky Adityo
Date : March, 16th 2026
Ref No : AG/0155/III/AJS/2026

With Regards,

Here we are PT. Astindo Jaya Sakti, we would like to send you our quotation,
The following as :

No	Description	Qty	Price/Pc	Total Price
1.	PULLY TRANSMISI SET PELIPAT INSERT (BESAR) Material : - Nylon Ø 94 x 32.5 mm - Bearing 6800 zz	1 Pc	IDR. 1.250.000	
2.	PULLY TRANSMISI SET PELIPAT INSERT (KECIL) Material : - Nylon Ø 40 x 11 mm	1 Pc	IDR. 750.000	
Amount				IDR. 2.000.000

Delivery : 14 Workdays
Pay : 30 days after invoice received
Information : Price exclude tax 11%

Thanks for your attention, and we hope our quotation could meet your requirement.
If you need any further information, do not hesitate to contact us.

Sincerely yours,

RIKKY ADITYO. SE.Ssos.MM

Lampiran Foto Gear Mesin Lipat Insert yang sudah Rusak (aus)

