

No : _____
Tanggal : 14 April 2026
Dari : Engineering

SURAT PERMINTAAN JASA

No	Kode Barang	Nama Barang, Tipe, Spesifikasi	Lokasi / User	Riwayat				Jumlah Permintaan	Satuan	Target Date	Kategori		Keterangan
				Tanggal	Jumlah	No SPB	Supplier						
1	IMO10005	Jasa Gulung Motor 2,2 KW 380 V	Unit 3	-	-	-	-	1	Jasa	04-06-26	1. Inventaris		Untuk Perbaikan Vacum Conveyor Shanghai Xiongshun XZ-SL230 di Produksi Unit 3. No Inventaris : 072/PROD/CRG/12/15/02
											2. Spareparts		
											3. Consumable		
											4. Jasa	V	
											5. Project		

PERMINTAAN JASA GULUNG MOTOR UNTUK PERBAIKAN VACUM CONVEYOR SHANGHAI XIONGSHUN DI PRODUKSI UNIT 3

Situasi :
Vacum conveyor saat digunakan mengalami mati mesin dan tidak dapat berfungsi untuk mentransfer granul ke mesin cetak Accura 75.
Setelah dilakukan pengecekan oleh tim Engineering, motor vacum conveyor terbakar dan perlu dilakukan penggulangan ulang / rewinding.

Target :
Vacum conveyor shanghai xiongshun di Produksi Unit 3 dapat selalu beroperasi dengan normal & lancar agar target produksi terpenuhi.

Proposal :
Pengajuan jasa gulung motor 2,2 Kw 380V sebanyak 1 jasa

Tanda tangan Pemohon (nama jelas)		Tanda Tangan Mengetahui (nama jelas)		Tanda Tangan Menyetujui (nama jelas)	
					
Ajeng Ayu D	Asep Saepudin	Hendrawan		Hermawan Widyaprasetya	

Lampiran



**BERITA ACARA
KERUSAKAN PERALATAN**

Diisi oleh Pemohon

No. : 03/BAKP/III/2026

Departemen : Produksi Unit 3

Hari / Tanggal : Sabtu, 14 Maret 2026

Nama Peralatan : Vacuum convayer

Merk / Type : Shanghai Xiongshun/XZ-SL230

No. Inventaris : 072/PROD/CRG/12/15/02

Kronologis:

Mesin vacuum convayer saat digunakan mengalami mati mesin dan tidak dapat berfungsi untuk mentransfer granul ke mesin cetak Accura 75, selanjutnya dilakukan pengecekan dan perbaikan oleh team teknik maintenance dan hasil pengecekan menunjukkan motor vacuum conveyor sudah terbakar dan harus dilakukan penggulungan ulang motor oleh supplier.

Kategori (Dept. GA):

- ☐ Peralatan Furniture
☐ Peralatan Mobil
☐ Peralatan Dapur
☐ Peralatan Keamanan
☐ Peralatan Kebersihan
☐ _____
☐ _____

Kategori (Dept. Engineering):

- ☒ Mesin
☒ Produksi
☐ Alat Angkut Barang Berat
☐ Validasi
☐ Peralatan Laboratorium
☐ _____

Alat Angkut Barang Berat

- ☐ _____
☐ _____

Kategori (IT):

- ☐ Peralatan Printer/Komputer
☐ Peralatan CCTV
☐ Peralatan IT
☐ _____
☐ _____

SYARAT WAJIB : 1. Sertakan foto barang yang rusak

Tindakan sementara yang diambil:

Memasukkan granul ke mesin cetak Accura 75 secara manual


Dibuat:

 30/26
03

Tgl.

(Stat/Koord)


Diperiksa:

 30/26
03

Tgl.

(Koord/Spv/Ast. Mgr)

Menyetujui:

 30/26
03

Tgl.

(Kepala Departemen)

Disposisi:

Ajukan spb.

(Checklist Departemen terkait sesuai kategori peralatan yang rusak)

☐ Dept. General Affair

☒ Dept. Engineering

☐ Dept. Information Technology

(Diisi oleh bagian Departemen terkait yang memeriksa)

Catatan hasil identifikasi:

Motor vacuum short terbakar, perlu di gulung ulang kawat motor.



Disposisi:

☐ Perbaikan Internal

☐ Membutuhkan Part


☒ Menerbitkan SPB

☒ Identifikasi/Perbaikan Melalui Jasa

☐ Rusak tidak bisa digunakan

☐ Menerbitkan SPJ

Nama Petugas yang mengidentifikasi:



Tgl/bln/thn:

14/03 2026

Nomor : COM-FPT/001C.00
Dokumen

Tanggal
Berlaku

11 SEP 2023

Disetujui
oleh



Terima BA 31/03


[Signature]