

Tata Cara Masuk Ke Ruang Kelas C

CONTROLLED COPY
PT. MERSIFARMA

No. Dept 12.
Copy ... of ...



1. Pastikan sudah memakai pakaian kerja mersi farma



2. Semprotkan tangan dengan alkohol yang telah tersedia didalam ruang loker kelas C



3. Buka tas wearpack periksa masa waktu sterilisasi pakaian



4. Gunakan masker dan hair cap



5. Gunakan baju wearpack ✓
lalu kancing hingga rapat



6. Gunakan shoes cover
lalu ikat dengan kuat



7. Gunakan sarung tangan, pastikan seluruh bagian tangan tertutup dengan baik.



8. Ambilacamata Goggle dari dalam loker.



9. Kenakanacamata Goggle lalu kencangkan.

Tata Cara Masuk Ke Ruang Kelas C



10. Semprotkan alkohol ke bagian tangan dan tubuh



10. Anda siap masuk ke ruang kelas C



**LAMPIRAN INSTRUKSI KERJA TATA
CARA MASUK DAN KELUAR DI RUANG
PRODUKSI SMALL VOLUME
PARENTERAL**

No. Dokumen : PR.6-LIK/00.139F.01

Tanggal Dokumen : 30 JUL 2025
Disetujui

Menggantikan No : PR.6-LIK/00.139F.00

8.6. Tata cara masuk ke ruang kelas B



1. Pastikan sudah memakai ✓
pakaian wearpack Kelas C



2. Lepaskanacamata goggle
dari kelas C



3. Semprotkan alkohol ke
area tangan.



4. Buka kantong yang
berisi wearpack kelas B ✓



5. Gunakan baju wearpack ✓
lalu kancing hingga rapat



6. Gunakan shoes cover
lalu ikat dengan kuat



7. Gunakan sarung
tangan kelas B pastikan
metiupi seluruh area
tangan



8. Gunakanacamata goggle
kelas B lalu semprotkan
alkohol ke area tangan dan
tubuh



9. Anda Sudah Siap
Untuk masuk ke kelas B



CONTROLLED COPY
PT. MERSIFARMA
No. Dept. 12
Copy 61

Tata Cara Keluar Dari Ruang Kelas B



1. Setelah keluar dari ruangan kelas C



2. Buka kacamata goggle kelas B lalu simpan didalam loker



3. Buka sarung tangan kelas B lalu buang ke dalam tempat sampah yang



4. Buka dan Lepaskan shoes cover kelas B lalu simpan kedalam wadah baju kotor



5. Buka dan Lepaskan baju wearpack kelas B lalu simpan kedalam wadah baju kotor



6. Gunakan kacamata goggle kelas C



7. Anda siap keluar ke kelas C

CONTROLLED COPY
PT. MERSIFARMA
No. Dept 1.3
Copy of



PT MERSIFARMA TM
SUKABUMI-INDONESIA

**LAMPIRAN INSTRUKSI KERJA TATA
CARA MASUK DAN KELUAR DI RUANG
PRODUKSI SMALL VOLUME
PARENTERAL**

No. Dokumen : PR.6-LIK/00.139E.01

Tanggal Dokumen : 30 JUL 2025
Disetujui

Menggantikan No : PR.6-LIK/00.139E.00

8.5. Tata cara keluar dari ruang kelas C



1. Setelah keluar dari
ruangan kelas C



2. Buka kacamata goggle
lalu simpan didalam loker



3. Buka sarung tangan lalu
buang ke dalam tempat
sampah yang tersedia



4. Buka dan Lepaskan *shoes
cover* lalu simpan kedalam
wadah baju kotor



5. Buka dan Lepaskan baju ✓
wearpack lalu simpan
kedalam wadah baju kotor



6. Buka dan Lepaskan
masker dan *hair cap* lalu
simpan kedalam wadah
baju kotor



7. Anda siap meninggalkan
loker kelas C



Nomor Dokumen : PR.6-LIK/00.139E.01

Tanggal Berlaku : 20 OCT 2025

Disetujui oleh :