

Urgent

No :
Tanggal : 17 April 2026
Dari : Engineering

SURAT PERMINTAAN BARANG

No	Kode Barang	Nama Barang, Tipe, Spesifikasi	Lokasi / User	Riwayat Pembelian				Jumlah Permintaan	Satuan	Target Date	Kategori		Keterangan
				Tanggal	Jumlah	No SPB	Supplier						
1	PMSN00092	Under Voltage Trip UVT/UVR/MN 200-250 VAC Schneider 33671	Panel LVMDP 2	-	-	-	-	3	Unit	01-05-26	1. Inventaris		Untuk Penggantian Yang Rusak Pada Panel LVMDP 2
											2. Spareparts	V	
											3. Consumable		
2	IMO19694	Voltage Release Shunt Trip MX/XF 200-250 VAC Schneider 33662	Panel LVMDP 2	-	-	-	-	2	Unit	01-05-26	4. Jasa		
											5. Project		

PERMINTAAN UNDER VOLTAGE TRIP & VOLTAGE RELEASE SHUNT TRIP UNTUK PERBAIKAN YANG RUSAK PADA PANEL LVMDP 2

Situasi :

Air Circuit Breaker incoming mengalami trip walau tegangan dan arus masih dalam batas normal.

Setelah dilakukan pengecekan diperoleh bahwa UVT dalam kondisi meleleh sehingga mengakibatkan coil kehilangan tegangan dan UVT memerintah ACB untuk trip.

Sehingga perlu dilakukan penggantian agar tidak terjadi keterlambatan supply listrik saat terjadi pemadaman listrik PLN.

Target :

Untuk otomatis transfer switch supply PLN dan Genset.

Proposal :

Pengajuan pembelian part untuk kontrol automatic transfer switch supply listrik LVMDP

Tanda tangan Pemohon (nama jelas)

Ajeng Ayu D

M. Ardhan Rafi

Tanda Tangan Mengetahui (nama jelas)

Firman Ardi Busono

Tanda Tangan Menyetujui (nama jelas)

Hermawan Widyaprasetya

Lampiran



 PT. MERSIFARMA TM SUKABUMI-INDONESIA		BERITA ACARA KERUSAKAN PERALATAN		Diisi oleh Pemohon No. : 0040/BAKP/IV/2026
Departemen : Engineering		Kategori (Dept. GA): ☐ Peralatan Furniture ☐ Peralatan Mobil ☐ Peralatan Dapur ☐ Peralatan Keamanan ☐ Peralatan Kebersihan ☐ _____ ☐ _____ Kategori (Dept. Engineering): ☐ Mesin ☐ Produksi ☐ Alat Angkut Barang Berat ☐ Validasi ☐ Peralatan Laboratorium ☒ Listrik ☐ Alat Angkut Barang Berat ☐ _____ ☐ _____ Kategori (IT): ☐ Peralatan Printer/Komputer ☐ Peralatan CCTV ☐ Peralatan IT ☐ _____ ☐ _____		
Hari / Tanggal : Rabu, 15 April 2026				
Nama Peralatan : ACB Incoming PLN Panel LVMDP 2				
Merk / Type : -				
No. Inventaris : -				
Kronologis: Air Circuit Breaker incoming mengalami trip walau tegangan dan arus masih dalam batas normal. Setelah dilakukan pengecekan diperoleh bahwa UVT dalam kondisi meleleh sehingga mengakibatkan coil kehilangan tegangan dan UVT memerintah ACB untuk trip. Sehingga perlu dilakukan penggantian agar tidak terjadi keterlambatan supply listrik saat terjadi pemadaman listrik PLN.				
SYARAT WAJIB : 1. Sertakan foto barang yang rusak				
Tindakan sementara yang diambil: - Pengecekan ACB Genset - Pengajuan pembelian part untuk kontrol automatic transfer switch supply listrik LVMDP				
Dibuat:  M. Ardhany Rafi Tgl. _____ (Staf/Koord)	Diperiksa:  Firman Ardi Busono Tgl. _____ (Koord./Spv/Ast. Mgr)	Menyetujui:  Hermawan Widyaprasetya Tgl. _____ (Kepala Departemen)	Disposisi:	
(Checklist Departemen terkait sesuai kategori peralatan yang rusak) ☐ Dept. General Affair ☒ Dept. Engineering ☐ Dept. Information Technology				
(Diisi oleh bagian Departemen terkait yang memeriksa) Catatan hasil identifikasi:				
Disposisi: ☐ Perbaikan Internal ☐ Membutuhkan Part ☒ Menerbitkan SPB ☐ Identifikasi/Perbaikan Melalui Jasa ☐ Rusak tidak bisa digunakan ☐ Menerbitkan SPJ				
Nama Petugas yang mengidentifikasi:			Tgl/bln/thn:	
Nomor Dokumen : COM-FPT/001C.00		Tanggal Berlaku : 11 SEP 2023	Disetujui oleh : 	