

No :
Tanggal : 17 April 2026
Dari : Engineering

SURAT PERMINTAAN BARANG

No	Kode Barang	Nama Barang, Tipe, Spesifikasi	Lokasi / User	Riwayat Pembelian				Jumlah Permintaan	Satuan	Target Date	Kategori		Keterangan
				Tanggal	Jumlah	No SPB	Supplier						
1	IMO13154	Modul PCB Indoor AC LG Smart Inverter 1/2Pk EBR 8189 9801 L-3 HSRI	Engineering	-	-	-	-	1	Unit	03-06-26	1. Inventaris		Untuk Perbaikan AC Split LG Smart Inverter 5200 BTU/h Model T06EMV di Ruang Meeting Sandepril Engineering. No Inventaris : 1406-18-1-01143-1-3
											2. Spareparts	V	
2	IMO13154	Modul PCB Outdoor AC LG Smart Inverter 1/2Pk EBR 853855 02	Engineering	-	-	-	-	1	Unit	03-06-26	3. Consumable		
											4. Jasa		
3	IMO03171	Compressor AC LG Smart Inverter 1/2Pk GS045MAA DC Motor R410A 3Ph 40-280V Serial No. 751R0452CF23-109631	Engineering	-	-	-	-	1	Unit	03-06-26	5. Project		

PERMINTAAN MODUL PCB & COMPRESSOR AC UNTUK PERBAIKAN AC SPLIT DI RUANG MEETING SANDEPRIL ENGINEERING

Situasi :

Pada tanggal 26 Maret 2026 telah dilakukan perbaikan pada unit AC di ruang meeting Sandepril (Office Engineering). Dengan melakukan pengecekan keseluruhan komponen, kemudian percobaan perbaikan dengan mengganti komponen - komponen dengan AC yang sama. AC tetap mengalami eror, compressor gagal running & PCB eror CH05 di Outdoor.

Target :

AC di ruang meeting sandepril engineering dapat berfungsi kembali.

Proposal :

Pengajuan pembelian dengan rincian terlampir diatas.

Tanda tangan Pemohon (nama jelas)

Ajeng Ayu D

Muchtar Arsil S


Tanda Tangan Mengetahui (nama jelas)

Firman Ardi Busono

Tanda Tangan Menyetujui (nama jelas)

Hermawan Widyaprasetya

Lampiran



 PT. MERSIFARMA TM SUKABUMI-INDONESIA		BERITA ACARA KERUSAKAN PERALATAN		Diisi oleh Pemohon No. : 0039/BAKP/IV/2026
Departemen : Engineering		Kategori (Dept. GA): ☐ Peralatan Furniture ☐ Peralatan Mobil ☐ Peralatan Dapur ☐ Peralatan Keamanan ☐ Peralatan Kebersihan ☐ _____ ☐ _____ Kategori (Dept. Engineering): ☐ Mesin ☐ Produksi ☐ Alat Angkut Barang Berat ☐ Validasi ☒ AC ☐ _____ ☐ Alat Angkut Barang Berat ☐ _____ ☐ _____ Kategori (IT): ☐ Peralatan Printer/Komputer ☐ Peralatan CCTV ☐ Peralatan IT ☐ _____ ☐ _____		
Hari / Tanggal : Rabu, 15 April 2026				
Nama Peralatan : AC Split				
Merk / Type : LG Smart Inverter				
No. Inventaris : 1406-18-1-01143-1-3				
Kronologis: Pada tanggal 26 Maret 2026 telah dilakukan perbaikan pada unit AC di ruang meeting Sandepril (Office Engineering). Dengan melakukan pengecekan keseluruhan komponen, kemudian percobaan perbaikan dengan mengganti komponen - komponen dengan AC yang sama. AC tetap mengalami eror, compressor gagal running & PCB eror CH05 di Outdoor.				
SYARAT WAJIB : 1. Sertakan foto barang yang rusak				
Tindakan sementara yang diambil: - Perbaikan & pengecekan keseluruhan komponen tetapi AC tetap mengalami eror dan tidak dapat dinyalakan kembali. - Pengajuan pembelian SPB				
Dibuat:  Muchtar Arsil S Tgl. _____ (Staf/Koord)	Diperiksa:  Firman Ardi Busono Tgl. _____ (Koord./Spv/Ast. Mgr)	Menyetujui:  Hermawan Widyaprasetya Tgl. _____ (Kepala Departemen)	Disposisi:	
(Checklist Departemen terkait sesuai kategori peralatan yang rusak) ☐ Dept. General Affair ☒ Dept. Engineering ☐ Dept. Information Technology				
(Diisi oleh bagian Departemen terkait yang memeriksa) Catatan hasil identifikasi:				
Disposisi: ☐ Perbaikan Internal ☐ Membutuhkan Part ☒ Menerbitkan SPB ☐ Identifikasi/Perbaikan Melalui Jasa ☐ Rusak tidak bisa digunakan ☐ Menerbitkan SPJ				
Nama Petugas yang mengidentifikasi:			Tgl/bln/thn:	
Nomor Dokumen : COM-FPT/001C.00	Tanggal Berlaku : 11 SEP 2023	Disetujui oleh : 		