

No :
Tanggal : 22 April 2026
Dari : Engineering

SURAT PERMINTAAN BARANG

No	Kode Barang	Nama Barang, Tipe, Spesifikasi	Lokasi / User	Riwayat Pembelian				Jumlah Permintaan	Satuan	Target Date	Kategori		Keterangan
				Tanggal	Jumlah	No SPB	Supplier						
1	IMO13144	Mesin Las Inverter Rhino HT-200A	Utility Engineering	-	-	-	-	1	Unit	15-06-26	1. Inventaris	V	Untuk Penggantian Mesin Las Yang Rusak Di Utility Engineering.
											2. Spareparts		
											3. Consumable		
											4. Jasa		
											5. Project		

PERMINTAAN MESIN LAS UNTUK PENGGANTIAN YANG RUSAK DI UTILITY ENGINEERING

Situasi :

Saat ini proses pekerjaan pengelasan mengalami kendala karena mesin las yang digunakan telah mengalami kerusakan.

Berdasarkan hasil pengecekan, mesin masih menunjukkan adanya aliran listrik yang ditandai dengan kipas yang tetap menyala, namun tidak dapat mengeluarkan arus untuk proses pengelasan sehingga tidak dapat digunakan secara operasional.

Selain itu, mesin las yang digunakan saat ini telah beroperasi lebih dari 6 tahun, sehingga secara umur pakai sudah melewati masa optimal penggunaan dan lebih rentan mengalami penurunan kinerja maupun kerusakan.

Selain itu, berdasarkan estimasi teknis, indikasi kerusakan terjadi pada bagian PCB utama dengan perkiraan biaya perbaikan berkisar >50% dari nilai harga pengadaan mesin las baru, serta perbaikan tidak menjamin keandalan dan umur pakai yang optimal.

Kondisi ini berpotensi menimbulkan risiko kerusakan berulang dan downtime pekerjaan, sehingga pengadaan mesin las baru menjadi opsi yang paling baik secara ekonomis.

Target :

Memastikan ketersediaan mesin las yang layak pakai sehingga dapat mendukung pencapaian target pekerjaan sesuai waktu yang telah ditentukan.

Proposal :

Pengajuan pengadaan mesin las baru sebagai pengganti mesin yang telah rusak dan tidak dapat diperbaiki.

Tanda tangan Pemohon (nama jelas)



Ajeng Ayu D



M. Ardhanry Rafi

Tanda Tangan Mengetahui (nama jelas)



Firman Ardi Busono

Tanda Tangan Menyetujui (nama jelas)



Hermawan Widyaprasetya

Lampiran



LIST MESIN LAS DEPARTEMEN ENGINEERING TAHUN 2026

No	Tahun	No Inventaris	Nama Aset Tetap	Merk & Type	Jumlah Kedatangan	No SPB QAD	No Purchase Order	Supplier	Kondisi	Keterangan
1	2025	1903-25-1-01143-1-3	Mesin Las Listrik	Merk Rhino Inverter HT 200ATIG	1 Unit	PW021757	P25T0566	PT. Asiaparts Indotech	Baik	Support Pekerjaan HVAC
2	2025	1903-25-1-01143-1-4	Mesin Las Listrik	Merk Rhino Inverter HT 200ATIG	1 Unit	PW027723	P25T0875	CV. Daya Manunggal Teknik	Baik	Untuk Peralatan Kerja Project Unit 1 Non Steril
3	2024	352/MFG-TK/PKKS/IV/24	Mesin Las Argon Inverter	Merk. Redbo Model TIGs-160	1 Unit	PR148691	P24T0236	CV. Teknindo Abadi	Baik	Workshop Engineering

 PT. MERSIFARMA TM SUKABUMI-INDONESIA		BERITA ACARA KERUSAKAN PERALATAN		Diisi oleh Pemohon No. : 0044/BAKP/IV/2026
Departemen : Engineering		Kategori (Dept. GA): ☐ Peralatan Furniture ☐ Peralatan Mobil ☐ Peralatan Dapur ☐ Peralatan Keamanan ☐ Peralatan Kebersihan ☐ _____ ☐ _____ Kategori (Dept. Engineering): ☐ Mesin ☐ Produksi ☐ Alat Angkut Barang Berat ☐ Validasi ☐ Peralatan Laboratorium ☒ Tools ☐ Alat Angkut Barang Berat ☐ _____ ☐ _____ Kategori (IT): ☐ Peralatan Printer/Komputer ☐ Peralatan CCTV ☐ Peralatan IT ☐ _____ ☐ _____		
Hari / Tanggal : Senin, 20 April 2026				
Nama Peralatan : Mesin Las				
Merk / Type : -				
No. Inventaris : -				
Kronologis: Saat ini proses pekerjaan pengelasan mengalami kendala karena mesin las yang digunakan telah mengalami kerusakan. Berdasarkan hasil pengecekan, mesin masih menunjukkan adanya aliran listrik yang ditandai dengan kipas yang tetap menyala, namun tidak dapat mengeluarkan arus untuk proses pengelasan sehingga tidak dapat digunakan secara operasional. Selain itu, mesin las yang digunakan saat ini telah beroperasi lebih dari 6 tahun, sehingga secara umur pakai sudah melewati masa optimal penggunaan dan lebih rentan mengalami penurunan kinerja maupun kerusakan. Selain itu, berdasarkan estimasi teknis, indikasi kerusakan terjadi pada bagian PCB utama dengan perkiraan biaya perbaikan berkisar >50% dari nilai harga pengadaan mesin las baru, serta perbaikan tidak menjamin keandalan dan umur pakai yang optimal.				
SYARAT WAJIB : 1. Sertakan foto barang yang rusak				
Tindakan sementara yang diambil: - Pengecekan mesin las yang rusak, sudah tidak bisa mengeluarkan arus - Pengajuan pengadaan mesin las baru sebagai pengganti mesin yang telah rusak dan tidak dapat diperbaiki.				
Dibuat:  M. Ardhany Rafi Tgl. _____ (Staf/Koord)	Diperiksa:  Firman Ardi Busono Tgl. _____ (Koord./Spv/Ast. Mgr)	Menyetujui:  Hermawan Widyaprasetya Tgl. _____ (Kepala Departemen)	Disposisi:	
(Checklist Departemen terkait sesuai kategori peralatan yang rusak) ☐ Dept. General Affair ☒ Dept. Engineering ☐ Dept. Information Technology				
(Diisi oleh bagian Departemen terkait yang memeriksa) Catatan hasil identifikasi:				
Disposisi: ☐ Perbaikan Internal ☐ Membutuhkan Part ☒ Menerbitkan SPB ☐ Identifikasi/Perbaikan Melalui Jasa ☐ Rusak tidak bisa digunakan ☐ Menerbitkan SPJ				
Nama Petugas yang mengidentifikasi:			Tgl/bln/thn:	
Nomor Dokumen : COM-FPT/001C.00		Tanggal Berlaku : 11 SEP 2023	Disetujui oleh : 	