



PT MERSIFARMA TM
DIVISI MANUFACTURING
SUKABUMI-INDONESIA

FORMULIR PERMINTAAN SERVIS IT

No. Laporan* : 075/MFG/FPS/IT/IV/26
Tanggal & Jam : 29/10/2020 07.30

Informasi Pemohon

Nama Lengkap	FAISAL ILHAM RAMDHANI
Jabatan	STAFF
Departemen	IT

Identifikasi Permintaan

Tipe Permintaan	☒ Perbaikan	☐ Pemasangan	☐ Pemindahan		
	☐ Komputer	☐ Jaringan	☐ Komputer	☐ Jaringan	☐ Jaringan
	☐ Printer	☐ Software	☐ Printer	☐ Software	☐ Email
	☒ Lainnya: <u>UPS</u>				
Keterangan Permintaan	<u>2 Unit UPS tidak bisa lama hidup dan 10 Menit langsung Mati</u> <u>(1 unit ups di Ruang Server IT Pelbrik)</u> <u>(1 unit ups di Ruang Primaria)</u>				
Analisa Masalah*	<u>Batterai UPS Sudah Semakin Lemah dan Kalaupun UPS tidak berlangsung lama. (Batterai Error).</u> <u>NO. INVENTARIS : 003/IT/UPS/VIII/19 - Back-ups pro 1200V</u> <u>NO. INVENTARIS tidak ada : UPS di ruang primaria</u>				
Rekomendasi & Solusi*	<u>Disarankan untuk e-SPB Baterai UPS baru</u>				
Tanggal & Jam Selesai*					

Pemohon,	Menyetujui,
 FAD	
	Atasan Pemohon

Pelaksana,	Pemeriksa,	Mengetahui,
 FAD		
IT Staff	IT Coordinator	IT Head

*) Diisi oleh IT.

Nomor Dokumen : IT.0 - FPT/002B.01	Tanggal Berlaku : <u>20 NOV 2020</u>	Disetujui Oleh : 
------------------------------------	--------------------------------------	--