

No : _____
Tanggal : 24 April 2026
Dari : Engineering

SURAT PERMINTAAN BARANG

No	Kode Barang	Nama Barang, Tipe, Spesifikasi	Lokasi / User	Riwayat Pembelian				Jumlah Permintaan	Satuan	Target Date	Kategori		Keterangan
				Tanggal	Jumlah	No SPB	Supplier						
1	IMO18015	Rubber Coupling Rotex 55-70 / GE55 / GR55	Utility	-	-	-	-	4	Pcs	20-05-26	1. Inventaris		Untuk Penggantian Rubber Coupling Yang Rusak Pada Low Pressure Compressor 75 kW / 22 Non Steril – 1 & 2 di Utility Engineering. No Inventaris : 1301-22-1-01261-2-1 1301-22-1-01261-2-2
											2. Spareparts	V	
											3. Consumable		
											4. Jasa		
											5. Project		

PERMINTAAN RUBBER COUPLING UNTUK PENGGANTIAN PADA LOW PRESSURE COMPRESSOR DENAIR 75 KW DI UTILITY ENGINEERING

Situasi :


Berdasarkan hasil inspeksi terbaru, kondisi rubber coupling pada unit kompresor telah mengalami kerusakan/pecah. Kerusakan ini menyebabkan coupling penghubung antara motor dan air end kompresor tidak lagi ada peredam rubber yang berfungsi untuk mengurangi hentakan dan getaran dari putaran motor ke air end kompresor, bahkan berpotensi menimbulkan slip, serta ketidaksejajaran (misalignment). Apabila tetap dioperasikan, kondisi ini sangat berisiko menyebabkan kerusakan lanjutan pada shaft, bearing, maupun komponen utama kompresor, serta dapat mengakibatkan downtime mendadak yang berdampak pada terganggunya proses operasional. Permintaan rubber coupling sebanyak 4 pcs, yaitu 2 pcs untuk penggantian & 2 pcs lagi untuk spare. Low Pressure Compressor telah digunakan dari tahun 2022 (4 tahun pemakaian).

Target :

Low Pressure Compressor 75 kw Denair dapat beroperasi normal & lancar untuk support proses produksi di Unit non steril.

Proposal :

Pengajuan pembelian rubber coupling rotex 55-70 / GE55 / GR55 sebanyak 4 pcs.

Tanda tangan Pemohon (nama jelas)		Tanda Tangan Mengetahui (nama jelas)		Tanda Tangan Menyetujui (nama jelas)	
					
Ajeng Ayu D	M. Ardhan Rafi	Firman Ardi Busono		Hermawan Widyaprasetya	

Lampiran



 PT. MERSIFARMA TM SUKABUMI-INDONESIA		BERITA ACARA KERUSAKAN PERALATAN		Diisi oleh Pemohon No. : 0045/BAKP/IV/2026
Departemen : Engineering		Kategori (Dept. GA): ☐ Peralatan Furniture ☐ Peralatan Mobil ☐ Peralatan Dapur ☐ Peralatan Keamanan ☐ Peralatan Kebersihan ☐ _____ ☐ _____ Kategori (Dept. Engineering): ☐ Mesin ☐ Produksi ☐ Alat Angkut Barang Berat ☐ Validasi ☐ Peralatan Laboratorium ☒ Utility ☐ Alat Angkut Barang Berat ☐ _____ ☐ _____ Kategori (IT): ☐ Peralatan Printer/Komputer ☐ Peralatan CCTV ☐ Peralatan IT ☐ _____ ☐ _____		
Hari / Tanggal : Rabu, 22 April 2026				
Nama Peralatan : Low Pressure Compressor DENAIR DVWW-75				
Merk / Type : Denair				
No. Inventaris : 1301-22-1-01261-2-1; 1301-22-1-01261-2-2				
Kronologis: Berdasarkan hasil inspeksi terbaru, kondisi rubber coupling pada unit kompresor telah mengalami kerusakan/pecah. Kerusakan ini menyebabkan coupling penghubung antara motor dan air end kompresor tidak lagi ada peredam rubber yang berfungsi untuk mengurangi hentakan dan getaran dari putaran motor ke air end kompresor, bahkan berpotensi menimbulkan slip, serta ketidaksejajaran (misalignment). Apabila tetap dioperasikan, kondisi ini sangat berisiko menyebabkan kerusakan lanjutan pada shaft, bearing, maupun komponen utama kompresor, serta dapat mengakibatkan downtime mendadak yang berdampak pada terganggunya proses operasional.				
SYARAT WAJIB : 1. Sertakan foto barang yang rusak Tindakan sementara yang diambil: - Pengecekan coupling motor kompresor - Pengajuan pengadaan rubber coupling rotex baru				
Dibuat:  M. Ardhany Rafi Tgl. _____ (Staf/Koord)	Diperiksa:  Firman Ardi Busono Tgl. _____ (Koord./Spv/Ast. Mgr)	Menyetujui:  Hermawan Widyaprasetya Tgl. _____ (Kepala Departemen)	Disposisi:	
(Checklist Departemen terkait sesuai kategori peralatan yang rusak) ☐ Dept. General Affair ☒ Dept. Engineering ☐ Dept. Information Technology				
(Diisi oleh bagian Departemen terkait yang memeriksa) Catatan hasil identifikasi:				
Disposisi: ☐ Perbaikan Internal ☐ Membutuhkan Part ☒ Menerbitkan SPB ☐ Identifikasi/Perbaikan Melalui Jasa ☐ Rusak tidak bisa digunakan ☐ Menerbitkan SPJ				
Nama Petugas yang mengidentifikasi:			Tgl/bln/thn:	
Nomor Dokumen : COM-FPT/001C.00		Tanggal Berlaku : 11 SEP 2023		Disetujui oleh : 