

Urgent

No :
 Tanggal : 27 April 2026
 Dari : Engineering

SURAT PERMINTAAN BARANG

No	Kode Barang	Nama Barang, Tipe, Spesifikasi	Lokasi / User	Riwayat Pembelian				Jumlah Permintaan	Satuan	Target Date	Kategori		Keterangan
				Tanggal	Jumlah	No SPB	Supplier						
1	PMSN00097	Full Set Rotate Include Block Rotate For Ampoule Filling	Unit 6A	-	-	-	-	1	Unit	13-05-26	1. Inventaris		Untuk Ampoule Filling, Stoppering and Capping Machine 1 & 2 di Unit 6A Steril. No Inventaris Mesin : 1650-19-1-0183-2-1 1650-19-1-0183-2-2
											2. Spareparts	V	
											3. Consumable		
2	PMSN00097	Full Set Rotate Without Block Rotate For Ampoule Filling	Unit 6A	-	-	-	-	1	Unit	13-05-26	4. Jasa		
											5. Project		

PERMINTAAN PARTS IMPORT HIGHFINE FULL SET ROTATE UNTUK AMPOULE FILLING, STOPPERING AND CAPPING MACHINE 1 & 2 DI UNIT 6A STERIL

Situasi :

Saat ini produksi ampoule Unit 6A sering terhambat dikarenakan masalah pada hasil sealing yang tidak bagus karena dibagian pemutar ampoule yaitu rotate block terdapat beberapa parts yang telah rusak/aus. Untuk mengganti 1 bagian parts dibutuhkan waktu 4-6 jam dari mulai menurunkan block rotate, penggantian parts, pemasangan block rotate pada filling machine & setting ulang.

Target :

Menjaga produksi tetap lancar dengan produktifitas & hasil produksi yang baik & mengurangi breakdown.

Proposal :

Pengajuan full set rotate dengan rincian terlampir diatas

Tanda tangan Pemohon (nama jelas)

Tanda Tangan Mengetahui (nama jelas)

Tanda Tangan Menyetujui (nama jelas)



Ajeng Ayu D



Mokh. Andri Gunawan



Hendrawan



Hermawan Widyaprasetya

Lampiran



 PT. MERSIFARMA TM SUKABUMI-INDONESIA		BERITA ACARA KERUSAKAN PERALATAN		Diisi oleh Pemohon No. : 052/BAKP/IV/2026
Departemen : Engineering		Kategori (Dept. GA): ☐ Peralatan Furniture ☐ Peralatan Mobil ☐ Peralatan Dapur ☐ Peralatan Keamanan ☐ Peralatan Kebersihan ☐ _____ ☐ _____ Kategori (Dept. Engineering): ☐ Mesin ☒ Produksi ☐ Alat Angkut Barang Berat ☐ Validasi ☐ Peralatan Laboratorium ☐ _____ ☐ Alat Angkut Barang Berat ☐ _____ ☐ _____ Kategori (IT): ☐ Peralatan Printer/Komputer ☐ Peralatan CCTV ☐ Peralatan IT ☐ _____ ☐ _____		
Hari / Tanggal : Senin, 27 April 2026				
Nama Peralatan : Ampoule Filling, Stoppering and Capping Machine 1 & 2				
Merk / Type : -				
No. Inventaris : 1650-19-1-0183-2-1 & 1650-19-1-0183-2-2				
Kronologis: Saat ini produksi ampoule Unit 6A sering terhambat dikarenakan masalah pada hasil sealing yang tidak bagus karena dibagian pemutar ampoule yaitu rotate block terdapat beberapa parts yang telah rusak/aus. Untuk mengganti 1 bagian parts dibutuhkan waktu 4-6 jam dari mulai menurunkan block rotate, penggantian parts, pemasangan block rotate pada filling machine & setting ulang.				
SYARAT WAJIB : 1. Sertakan foto barang yang rusak Tindakan sementara yang diambil: Mengajukan SPB				
Dibuat:  Mokh. Andri Gunawan Tgl. _____ (Staf/Koord)	Diperiksa:  Hendrawan Tgl. _____ (Koord./Spv/Ast. Mgr)	Menyetujui:  Hermawan Widyaprasetya Tgl. _____ (Kepala Departemen)	Disposisi:	
(Checklist Departemen terkait sesuai kategori peralatan yang rusak) ☐ Dept. General Affair ☒ Dept. Engineering ☐ Dept. Information Technology				
(Diisi oleh bagian Departemen terkait yang memeriksa) Catatan hasil identifikasi:				
Disposisi: ☐ Perbaikan Internal ☐ Membutuhkan Part ☒ Menerbitkan SPB ☐ Identifikasi/Perbaikan Melalui Jasa ☐ Rusak tidak bisa digunakan ☐ Menerbitkan SPJ				
Nama Petugas yang mengidentifikasi:			Tgl/bln/thn:	
Nomor Dokumen : COM-FPT/001C.00	Tanggal Berlaku : 11 SEP 2023	Disetujui oleh : 		