

## ANALISA PERMINTAAN BARANG

| No | Kode Barang | Nama Barang | Satuan | Stock Saat Ini (A) | Rencana Kebutuhan (B) | Kekurangan (A-B+C) | Pending Penerimaan (C) | Jumlah | Realisasi Pembelian | Realisasi Penggunaan |
|----|-------------|-------------|--------|--------------------|-----------------------|--------------------|------------------------|--------|---------------------|----------------------|
| 1  | IN001279    | Kritik 2-3  | M3     | 0.00               | 8.00                  | -8.00              | 0.00                   | 8.00   | 0.00                | 0.00                 |

## Catatan :

1. Formulir Latar Belakang Permintaan Barang Habis Pakai Terlampir
2. Rincian Kebutuhan Kekurangan Perbaikan Area Atap Genset dan Boiler
3. Estimasi Biaya Kebutuhan Material Terlampir

Dibuat



Riki Septian

Staff Planning And Reporting

Diperiksa



Yogi Adi Putra


Construction Civil Supervisor

Menyetujui



Dicky Mohammad Tasdik

Civil Engineering Manager



PT. MERSIFARMA TM  
SUKABUMI-INDONESIA

FORMULIR LATAR BELAKANG  
PERMINTAAN BARANG  
HABIS PAKAI

Disi oleh Pemohon

DEPARTEMEN: PROJECT

No. : 036/LBPBHP/VI/2026

Nama Barang Habis Pakai:

Perbaikan Kebocoran Dak Area Atap Genset dan Boiler

Rencana Waktu Penggunaan:

April 2026

Lead time Purchasing:

7 Hari

Bertaku untuk satu jenis barang

Masa Waktu Pakai  $\pm 5$  Tahun

Masa Frekuensi Pakai Setiap Hari

☐ Permintaan Item Baru

☐ Permintaan Kebutuhan Jadwal Kerja

☐ Bahan Penunjang

☐ Perlengkapan Listrik

☐ Inovator

☐ Kalibrasi

☐ Suku Cadang

☐ Alat Tulis

☐ Sample Bahan Kemasan

☐ Perbaikan

☐ Bahan Kebersihan

☐ Hardware

☐ Sample Bahan Baku

☐ Marketing Promosi

☐ Inkjet/Laserjet Print

☐ \_\_\_\_\_

☐ Kualifikasi

☒ Project

SYARAT WAJIB PERMINTAAN BARU

1. Sertakan Foto Barang Baru.
2. Dibuat hanya sekali untuk awal mendaftarkan ke sistem QAD
3. Pemesanan selanjutnya menggunakan Analisa Permintaan Barang dengan melampirkan hasil verifikasi stok fisik (kartu stok/bin card)

SYARAT WAJIB PERMINTAAN JADWAL KERJA

1. Formulir Perbaikan (jika dibutuhkan)
2. Setiap pengajuan menyertakan jadwal/timetable
3. Dibuat setiap mengajukan kebutuhan untuk memenuhi rencana jadwal kerja, sekalipun barang sudah terdaftar di sistem QAD.

Digunakan  
untuk

Perbaikan Kebocoran Dak Area Atap Genset dan Boiler

Latar  
belakang  
permintaan

Adanya kekurangan material krikil untuk perbaikan area dak genset sehingga membutuhkan pengadaan material krikil untuk pekerjaan perbaikan area dak genset.

☐ Perlu Minimum Stock

Tentukan Reorder Point

Dibuat:

Riki Septian

Tgl.

(Staf/Koord.)

Diperiksa:

Yoga Adi Putra

Tgl.

(Koord. Spv/Ast. Mgr)

Menyetujui:

Dicky Mohamad Tasdik

Tgl.

(Kepala Departemen)


Nomor  
Dokumen : COM-FPT/001A.00

Tanggal  
Berlaku : 11 SEP 2023

Disetujui  
oleh

| ANALISA KEBUTUHAN MATERIAL PERBAIKAN DAK ATAP RUANG UTILITY BOILER 1 TON |          |           |        |                |           |         |                        |       |             |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|--------|----------------|-----------|---------|------------------------|-------|-------------|--------------|--------------|
| NO                                                                       | MATERIAL | KEBUTUHAN | SATUAN | SNI QTY        |           |         | JUNTAH<br>/ KEBUTUHAN  | HARGA | TOTAL BARGA |              |              |
|                                                                          |          |           |        | SNI            | TOTAL QTY | + WASTE |                        |       | JUNTAH      | SATUAN       | SATUAN       |
| MATERIAL SELANG FLEKSIBEL WASTAFEL                                       |          |           |        |                |           |         |                        |       |             |              |              |
| A                                                                        | 1        | Knsrl 2-3 | 26.775 | M <sup>2</sup> | 0%        | 26.775  | 8 M <sup>2</sup> /truk | 1     | Truk        | Rp 2.000.000 | Rp 4.000.000 |
|                                                                          |          |           |        |                |           |         |                        |       |             |              |              |
|                                                                          |          |           |        |                |           |         |                        |       |             |              | Rp 4.000.000 |
| JUMLAH HARGA MATERIAL PERBAIKAN DAK ATAP RUANG UTILITY BOILER 1 TON      |          |           |        |                |           |         |                        |       |             |              | Rp 4.000.000 |

**Diperiksa**




**Dicky Mohammad Tasdik**  
Civil Engineering Manager

**B mersi!**

*Good Quality Improves Life's Quality*

**Dibuat, 30 April 2026**



**Yoga Adi Putra**  
Construction Project Supervisor