

No : _____
Tanggal : 30 April 2026
Dari : Engineering

SURAT PERMINTAAN BARANG

No	Kode Barang	Nama Barang, Tipe, Spesifikasi	Lokasi / User	Riwayat Pembelian				Jumlah Permintaan	Satuan	Target Date	Kategori		Keterangan
				Tanggal	Jumlah	No SPB	Supplier						
1	IMO19047	Selang Silicone TOYOX - Toyosilicone #(TSI-25) Ukuran 25,4 x 35,5mm	Unit 1 Steril	-	-	-	-	10	Meter	22-06-26	1. Inventaris		Untuk Ampoule Washing Machine & Vial Washing Machine di Unit 1 Steril. No Inventaris : 1653-11-1-0111-3 1654-11-1-0111-3
											2. Spareparts		
											3. Consumable	v	
											4. Jasa		
											5. Project		

PERMINTAAN SELANG SILICONE UNTUK AMPOULE WASHING MACHINE & VIAL WASHING MACHINE DI UNIT 1 STERIL

Situasi :

Saat ini beberapa bagian selang TSI-25 existing dalam kondisi retak & belum memiliki spare.

Permintaan selang sebanyak 10 meter yaitu :

1. Drain ampoule washing to drain hole = 3,5 meter.

2. Drain vial washing to drain hole = 3,5 meter.

Spare : 3 meter.

Target :

Memastikan adanya spare agar setiap operasional produksi tetap optimal.

Proposal :

Pembelian parts selang TSI-25 sesuai kebutuhan baik quality, quantity & ukurannya.

Tanda tangan Pemohon (nama jelas)




Ajeng Ayu D

Mokh. Andri Gunawan

Tanda Tangan Mengetahui (nama jelas)




Hendrawan

Tanda Tangan Menyetujui (nama jelas)



Hermawan Widyaprasetya

Lampiran



 PT. MERSIFARMA TM SUKABUMI-INDONESIA		BERITA ACARA KERUSAKAN PERALATAN		Diisi oleh Pemohon No. : 049/BAKP/IV/2026
Departemen : Engineering		Kategori (Dept. GA): ☐ Peralatan Furniture ☐ Peralatan Mobil ☐ Peralatan Dapur ☐ Peralatan Keamanan ☐ Peralatan Kebersihan ☐ _____ ☐ _____ Kategori (Dept. Engineering): ☐ Mesin ☒ Produksi ☐ Alat Angkut Barang Berat ☐ Validasi ☐ Peralatan Laboratorium ☐ _____ ☐ Alat Angkut Barang Berat ☐ _____ ☐ _____ Kategori (IT): ☐ Peralatan Printer/Komputer ☐ Peralatan CCTV ☐ Peralatan IT ☐ _____ ☐ _____		
Hari / Tanggal : Senin, 27 April 2026				
Nama Peralatan : Ampoule Washing Machine & / Vial Washing Machine				
Merk / Type : -				
No. Inventaris : 1653-11-1-0111-3 & 1654-11-1-0111-3				
Kronologis: Saat ini beberapa bagian selang TSI-25 existing dalam kondisi retak & belum memiliki spare.				
SYARAT WAJIB : 1. Sertakan foto barang yang rusak				
Tindakan sementara yang diambil: Mengajukan SPB				
Dibuat:  Mokh. Andri Gunawan Tgl. _____ (Staf/Koord)	Diperiksa:  Hendrawan Tgl. _____ (Koord./Spv/Ast. Mgr)	Menyetujui:  Hermawan Widyaprasetya Tgl. _____ (Kepala Departemen)	Disposisi:	
(Checklist Departemen terkait sesuai kategori peralatan yang rusak) ☐ Dept. General Affair ☒ Dept. Engineering ☐ Dept. Information Technology				
(Diisi oleh bagian Departemen terkait yang memeriksa) Catatan hasil identifikasi:				
Disposisi: ☐ Perbaikan Internal ☐ Membutuhkan Part ☒ Menerbitkan SPB ☐ Identifikasi/Perbaikan Melalui Jasa ☐ Rusak tidak bisa digunakan ☐ Menerbitkan SPJ				
Nama Petugas yang mengidentifikasi:			Tgl/bln/thn:	
Nomor Dokumen : COM-FPT/001C.00	Tanggal Berlaku : 11 SEP 2023	Disetujui oleh : 		