

No :
Tanggal : 30 April 2026
Dari : Engineering

SURAT PERMINTAAN BARANG

No	Kode Barang	Nama Barang, Tipe, Spesifikasi	Lokasi / User	Riwayat Pembelian				Jumlah Permintaan	Satuan	Target Date	Kategori		Keterangan
				Tanggal	Jumlah	No SPB	Supplier						
1	IMO18106	Rantai RS35-1 (Single) @ 10 feet = 3,048 Meter	Unit 6A	-	-	-	-	1	Pcs	22-06-26	1. Inventaris		Untuk Ampoule Washing Machine & Ampoule Filling, Stoppering and Capping Machine di Unit 6A Steril. No Inventaris : 1653-19-1-0183-2-1 1650-19-1-0183-2-1
2	PMSN00098	Sambungan Rantai RS-1	Unit 6A	-	-	-	-	10	Pcs	22-06-26	2. Spareparts	v	
3	ISP00242	Oil Seal 40-55-8	Unit 6A	-	-	-	-	10	Pcs	22-06-26	3. Consumable		
4	IMO02035	Bearing S6004ZZ	Unit 6A	-	-	-	-	20	Pcs	22-06-26	4. Jasa		
											5. Project		

PERMINTAAN PART UNTUK AMPOULE WASHING MACHINE & AMPOULE FILLING, STOPPERING AND CAPPING MACHINE DI UNIT 6A STERIL

Situasi :

Saat ini beberapa parts pada mesin washing & filling tidak optimal, seperti kondisi rantai yang putus. Sementara tindakan yang dilakukan berupa menghilangkan 1 mata rantai agar tetap bisa running, tetapi lambat laun akan pendek dan tidak bisa dipakai. Kondisi oil seal telah retak adanya rembesan oli. Serta bearing 6004zz sering rusak di area basah. Khusus bearing 6004zz akan diganti series S menjadi S6004zz agar tahan air (water resistant). 1 unit rotary washing machine memiliki rantai RS35-1 sepanjang 60cm (0.6m) & 2 pcs oil seal 40-55-8. Saat ini ada 4 rotary washing machine yang memiliki jenis rantai RS35-1 dan ukuran panjang yang sama juga yaitu :

1. Rotary Washing Machine Ampoule Aseptis
2. Rotary Washing Machine Ampoule Aseptis
3. Rotary Washing Machine Vial Liquid
4. Rotary Washing Machine Vial Powder

Maka total kebutuhan :

1. Rantai 0,6 meter x 4 = 2,4 meter dan 0,6 meter sebagai spare
2. Oil Seal 2 pcs x 4 = 8 pcs dan 2 pcs sebagai spare
3. Bearing S6004zz 8 pcs x 2 = 16 pcs dan 4 pcs sebagai spare

Target :

Menjaga agar semua mesin washing machine akan tetap optimal & produktif dengan mempersiapkan sparepartnya.

Proposal :

Pembelian rantai, oil seal dan bearing S6004 yang sesuai kebutuhan.

Tanda tangan Pemohon (nama jelas)		Tanda Tangan Mengetahui (nama jelas)	Tanda Tangan Menyetujui (nama jelas)
			
Ajeng Ayu D	Mokh. Andri Gunawan	Hendrawan	Hermawan Widyaprasetya

Lampiran



ROLLER CHAIN RS 35-1 (RANTAI SPROCKET SINGL...

Detail Produk Ulasan Rekomendasi

RS 35-1

ROLLER CHAIN RS 35-1 (RANTAI SPROCKET SINGLE)
Rp201.500

Detail Produk

Kondisi: Baru
Berat Satuan: 1,1 kg
Min. Beli: 1 Buah
Kategori: **Transmission Belt**
Etalase: **Semus Etalase**

ROLLER CHAIN RS 35-1 box = 3meter = 10feet dapat 1pcs sambungan rantai CL 35-1 *tersedia dari tipe: RS 35-1 hingga RS 160-1 *NOTE: HARAP HUBUNGI KAMI SEBELUM MELAKUKAN PEMBELIAN

Anggunjaya Motor
5.0 (0)
1981 total barang

[Follow](#)

<https://tk.tokopedia.com/ZSPmc8JyB/>

Home > Otomotif > Spare Part Motor > Piston Motor > CL roller chain rs 35-1 connecting link sam...



CL roller chain rs 35-1 connecting link sambungan rantai rs 35-1
Terjual 100+ • 5 (5 rating)

Rp6.000

Detail Produk Info Penting

Kondisi: Baru
Berat Satuan: 50 g
Min. Beli: 1 Bush
Kategori: **Piston Motor**
Etalase: **CL sambungan rantai**

CASTERWHEELS
4.9 (5,3 rd)
2964 total barang

[Follow](#)

<https://tk.tokopedia.com/ZSPuSajH3/>

 PT. MERSIFARMA TM SUKABUMI-INDONESIA		BERITA ACARA KERUSAKAN PERALATAN		Diisi oleh Pemohon No. : 050/BAKP/IV/2026
Departemen : Engineering		Kategori (Dept. GA): ☐ Peralatan Furniture ☐ Peralatan Mobil ☐ Peralatan Dapur ☐ Peralatan Keamanan ☐ Peralatan Kebersihan ☐ _____ ☐ _____ Kategori (Dept. Engineering): ☐ Mesin ☒ Produksi ☐ Alat Angkut Barang Berat ☐ Validasi ☐ Peralatan Laboratorium ☐ _____ ☐ Alat Angkut Barang Berat ☐ _____ ☐ _____ Kategori (IT): ☐ Peralatan Printer/Komputer ☐ Peralatan CCTV ☐ Peralatan IT ☐ _____ ☐ _____		
Hari / Tanggal : Senin, 27 April 2026				
Nama Peralatan : Ampoule Washing Machine & Ampoule Filling, Stoppering and Capping Machine				
Merk / Type : -				
No. Inventaris : 1653-19-1-0183-2-1 & 1650-19-1-0183-2-1				
Kronologis: Saat ini beberapa parts pada mesin washing & filling tidak optimal. Seperti kondisi rantai yang putus. Sementara tindakan yang dilakukan berupa menghilangkan 1 mata rantai agar tetap bisa running, tetapi lambat laun akan pendek dan tidak bisa dipakai. Kondisi oil seal telah retak adanya rembesan oli. Serta bearing 6004zz sering rusak di area basah.				
SYARAT WAJIB : 1. Sertakan foto barang yang rusak				
Tindakan sementara yang diambil: Mengajukan SPB				
Dibuat:  Mokh. Andri Gunawan Tgl. _____ (Staf/Koord)	Diperiksa:  Hendrawan Tgl. _____ (Koord./Spv/Ast. Mgr)	Menyetujui:  Hermawan Widyaprasetya Tgl. _____ (Kepala Departemen)	Disposisi:	
(Checklist Departemen terkait sesuai kategori peralatan yang rusak) ☐ Dept. General Affair ☒ Dept. Engineering ☐ Dept. Information Technology				
(Diisi oleh bagian Departemen terkait yang memeriksa) Catatan hasil identifikasi:				
Disposisi: ☐ Perbaikan Internal ☐ Membutuhkan Part ☒ Menerbitkan SPB ☐ Identifikasi/Perbaikan Melalui Jasa ☐ Rusak tidak bisa digunakan ☐ Menerbitkan SPJ				
Nama Petugas yang mengidentifikasi:			Tgl/bln/thn:	
Nomor Dokumen : COM-FPT/001C.00	Tanggal Berlaku : 11 SEP 2023	Disetujui oleh : 		