

No : \_\_\_\_\_  
 Tanggal : 07 Mei 2026  
 Dari : Engineering

**SURAT PERMINTAAN BARANG**

| No | Kode Barang | Nama Barang, Tipe, Spesifikasi | Lokasi / User | Riwayat Pembelian |        |          |                              | Jumlah<br>Permintaan | Satuan | Target<br>Date | Kategori      |          | Keterangan                                                                                |
|----|-------------|--------------------------------|---------------|-------------------|--------|----------|------------------------------|----------------------|--------|----------------|---------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |             |                                |               | Tanggal           | Jumlah | No SPB   | Supplier                     |                      |        |                |               |          |                                                                                           |
| 1  | IMO18221    | Roda PU Uk. 4" (Hidup)         | Unit 4        | 02-03-26          | 60     | PW028119 | PT.<br>Asiaparts<br>Indotech | 80                   | Pcs    | 29-06-26       | 1. Inventaris |          | Untuk Penggantian Roda Yang Rusak Pada Container SS 150 & 200 L di Proses & Primer Unit 4 |
|    |             |                                |               |                   |        |          |                              |                      |        |                | 2. Spareparts |          |                                                                                           |
|    |             |                                |               |                   |        |          |                              |                      |        |                | 3. Consumable | <b>V</b> |                                                                                           |
|    |             |                                |               |                   |        |          |                              |                      |        |                | 4. Jasa       |          |                                                                                           |
|    |             |                                |               |                   |        |          |                              |                      |        |                | 5. Project    |          |                                                                                           |

**PERMINTAAN RODA PU UNTUK PENGANTIAN PADA CONTAINER SS 150 L & 200 L DI PROSES & PRIMER UNIT 4**

**Situasi :**

Telah terima form service no. 29297 & 29298 perihal roda container SS 150 & 200L sudah banyak terkelupas dan sering macet saat digunakan untuk keperluan proses produksi.  
 Kebutuhan roda PU Uk. 4" = 40 pcs untuk 10 tong container SS 150L dan 40 pcs untuk 10 tong container SS 200L.  
 Pembelian terakhir roda PU SPB PW028119 sebanyak 60 pcs yaitu untuk penggantian roda yang rusak pada carrier conical drum SS 150 & 200 L di Unit 1 Non Steril & Unit 3.

**Target :**

Tersedianya roda yang berfungsi dengan baik & normal untuk support operasional produksi.

**Proposal :**

Mengajukan pembelian roda PU Uk. 4" (hidup) sebanyak 80 pcs.

Tanda tangan Pemohon (nama jelas)



Ajeng Ayu D



Asep Saepudin

Tanda Tangan Mengetahui (nama jelas)



Hendrawan

Tanda Tangan Menyetujui (nama jelas)



Hermawan Widyaprasetya



PT. MERSIFARMA TM.  
DIVISI MANUFACTURING  
SUKABUMI - INDONESIA

## FORMULIR PERMINTAAN PERLENGKAPAN PRODUKSI

Form. No 2PR00/FORM/107.03

Tgl. Berlaku :

16 Februari 2026

Dibuat oleh :

ELC

Tanggal: 23/09/26

No : 031/MFG/PROD/04/1V/2026

Nama Barang :  
Roda Container SS Kapasitas 150 L

Uraian Penjelasan (Alasan Rinci Penggunaan) :  
Terdapat kerusakan pada roda Container SS Kapasitas 150 L sebanyak 40 pcs karena karet roda sudah mengelupas dan roda patah. Roda Container SS digunakan untuk mempermudah mobilisasi produk dari tahapan awal proses ke tahapan berikutnya.

Jumlah Permintaan :  
40 pcs

Peralatan Baru / Penambahan / Penggantian :  
Penggantian

Alokasi :  
Proses dan primer unit 4

Nama Mesin / Alat :  
Container SS

No. Inventaris :  
Terlampir data kode container ss


Indikator Kerusakan :  
Roda patah dan karet roda mengelupas

|                |   |                                        |
|----------------|---|----------------------------------------|
| Lampiran (v) : | ✓ | Berita Acara Kerusakan                 |
|                | ✓ | Form Service                           |
|                | ✓ | Foto Barang Rusak                      |
|                |   | Bincard Penunjang / Kartu Stock Barang |
|                |   | Foto / Drawing Peralatan Baru          |

Pemohon,

  
(Koordinator / Supervisor)

Mengetahui / Menyetujui,

  
(Ast. Mgr. / Mgr. Produksi)



PT. MERSIFARMA TM  
SUKABUMI-INDONESIA

## BERITA ACARA KERUSAKAN PERALATAN

Diisi oleh Pemohon

23/04/26

045/BAKP/IV/2026

No. : 026 BAKP/III/2025

Departemen : Produksi

Hari / Tanggal : Selasa / 20 Januari 2026

Nama Peralatan : Container SS 150 L

Merk / Type : -

No. Inventaris : Terlampir data kode container ss

### Kronologis:

Ditemukan 10 Container SS (40 pcs roda) kapasitas 150 L dengan kondisi roda sudah rusak (roda patah dan karet roda mengelupas), jika digunakan berpotensi merusak lantai epoxy. Produksi mengajukan form service ke Engineering nomor 29297. Berdasarkan hasil pemeriksaan Roda Container SS rusak dan perlu dilakukan penggantian roda baru.

**SYARAT WAJIB :** 1. Sertakan foto barang yang rusak

Tindakan sementara yang diambil:

1. Melaporkan kepada atasan
2. Membuat form service

Kategori (Dept. GA):

- ☐ Peralatan Furniture
- ☐ Peralatan Mobil
- ☐ Peralatan Dapur
- ☐ Peralatan Keamanan
- ☐ Peralatan Kebersihan
- ☐ \_\_\_\_\_
- ☐ \_\_\_\_\_

Kategori (Dept. Engineering):

- ☐ Mesin
  - ☐ Produksi
  - ☐ Alat Angkut Barang Berat
  - ☐ Validasi
  - ☐ Peralatan Laboratorium
  - ☐ \_\_\_\_\_
- ☐ Alat Angkut Barang Berat
- ☐ \_\_\_\_\_
- ☐ \_\_\_\_\_

Kategori (IT):

- ☐ Peralatan Printer/Komputer
- ☐ Peralatan CCTV
- ☐ Peralatan IT
- ☐ \_\_\_\_\_
- ☐ \_\_\_\_\_

Dibuat:

Tgl. 20/04/26  
(Stat/Koord)

Diperiksa:

Tgl. 20/04/26  
(Koord/Spv/Ast. Mgr)

Menyetujui:

Tgl. 22/04/26  
(Kepala Departemen)

Disposisi:

di angkur gk penggantian  
penggantian partin roda  
asin ldr hmsak epda.

(Checklist Departemen terkait sesuai kategori peralatan yang rusak)

☐ Dept. General Affair

☒ Dept. Engineering

☐ Dept. Information Technology

(Diisi oleh bagian Departemen terkait yang memeriksa)

Catatan hasil identifikasi:

Roda container SS rusak dan perlu dilakukan penggantian roda baru

Disposisi:

- ☐ Perbaikan Internal
- ☐ Identifikasi/Perbaikan Melalui Jasa
- ☐ Membutuhkan Part
- ☐ Rusak tidak bisa digunakan
- ☒ Menerbitkan SPB
- ☐ Menerbitkan SPJ

Nama Petugas yang mengidentifikasi:

Tgl/bln/thn:

Nomor Dokumen : COM-FPT/001C.00

Tanggal Berlaku : 11 SEP 2023

Disetujui oleh :



Good Quality Improves Life's Quality

PT. MERSIFARMA TM.

SUKABUMI-INDONESIA

# FORMULIR PERMOHONAN SERVICE ATAU JOB ORDER

No Formulir  
Permohonan

29297

Tanggal & Jam  
Pengajuan

2026-01-21  
00:30:00

Nama Pemohon : Faishal Ahmad Najib

Departemen : produksi Nama

Gedung/Area :

Nomor Inventaris : -

Nama Fasilitas / Mesin : -

Tanggal Rencana Penggunaan : 2026-01-21

Permohonan : Service

(Diisi oleh pemohon)

Deskripsi Permohonan : Minta tolong untuk diperbaiki roda tong ss ukuran 150 L karena roda sudah rusak. daftar roda tong ss 150 L terlampir.

Pemohon

Mengetahui

Menyetujui\*

Penerima

""

2026-01-21 00:30:00

Harisman Harisman  
2026-01-21 07:41:52

Rangga Niki  
Al-Aziz  
2026-01-22  
08:39:12

Departemen Manager

Plant Manager

## ENGINEERING DEPARTEMENT

(Diisi oleh Supervisor)

Analisis Penyebab dan Perencanaan Tindakan :

Roda pada tong sudah rusak dan perlu dilakukan penggantian roda baru.

Analisis Waktu Pengerjaan :

- Skala Prioritas : **Low Risk**

- Jadwal (Tanggal / Jam)

Mulai 2026-04-01  
10:00:00

Selesai 2026-04-01  
12:00:00

Apakah memerlukan SPB : Ya, **SPB dibuat oleh user**

## PENANGANAN PERMOHONAN

Perbaikan / Penyelesaian

:

Roda pada tong ss 150 L sudah rusak dan sudah tidak dapat diperbaiki lagi, disarankan untuk mengganti dengan yang baru, SPB under user.

Mulai (Tanggal / Jam) : 2026-04-01  
10:00:00

Selesai (Tanggal / Jam) : 2026-04-01 12:00:00

Hasil Perbaikan :

Komentar Pemohon

Keterangan :

Paraf Pemohon :

Dikerjakan Oleh

Mengetahui

Menyetujui

Darmadi

Asep Saepudin  
2019-06-24 23:46:23

Hendrawan mangun

Darmadi

Asep Saepudin

Hendrawan Mangun

Project and Engineering Team

Engineering Supervisor


Engineering / Asst Manager

\*Nomor Formulir diisi oleh Engineering Departement

\*Untuk permohonan job order ditandatangani oleh Plant Manager

# Data roda tong 150 L yang rusak

| No | No. tong 150 L |  |
|----|----------------|--|
| 1  | 148            |  |
| 2  | 20             |  |
| 3  | 54             |  |
| 4  | 137            |  |
| 5  | 106            |  |
| 6  | 30             |  |
| 7  | 107            |  |
| 8  | 130            |  |
| 9  | 69             |  |
| 10 | 62             |  |



Sebagian karet roda  
mengelupas



PT. MERSIFARMA TM.  
DIVISI MANUFACTURING  
SUKABUMI - INDONESIA

## FORMULIR PERMINTAAN PERLENGKAPAN PRODUKSI

Form. No 2PR00/F0RM/107.03

Tgl. Berlaku :

16 Februari 2026

Dibuat oleh :

ELC

Tanggal : 23/04/26

No : 033/MFG/PROD/04/10/2026

Nama Barang :

Roda Container SS Kapasitas 200 L

Uraian Penjelasan (Alasan Rinci Penggunaan) :

Terdapat kerusakan pada roda Container SS Kapasitas 200 L sebanyak 40 pcs karena karet roda sudah mengelupas dan roda patah. Roda Container SS digunakan untuk mempermudah mobilisasi produk dari tahapan awal proses ke tahapan berikutnya..

Jumlah Permintaan :

40 pcs

Peralatan Baru / Penambahan / Penggantian :  
Penggantian

Alokasi :

Proses dan primer unit 4

Nama Mesin / Alat :  
Container SS

No. Inventaris :

Terlampir data kode container ss

Indikator Kerusakan :

Roda patah dan karet roda mengelupas

Lampiran (v) :

✓

Berita Acara Kerusakan

✓

Form Service

✓

Foto Barang Rusak

Bincard Penunjang / Kartu Stock Barang

Foto / Drawing Peralatan Baru

Pemohon,

(Koordinator / Supervisor)

Mengetahui / Menyetujui,

(Ast. Mgr. / Mgr. Produksi)



PT. MERSIFARMA TM  
SUKABUMI-INDONESIA

## BERITA ACARA KERUSAKAN PERALATAN

Diisi oleh Pemohon

046/BAKP/IV/2026

No. : 026 BAKP/II/2025

Departemen : Produksi

Hari / Tanggal : Selasa / 20 Januari 2026

Nama Peralatan : Container SS 200 L

Merk / Type : -

No. Inventaris : Terlampir data kode container SS

### Kronologis:

Ditemukan 10 container SS (40 pcs roda) kapasitas 200 L dengan kondisi roda sudah rusak (roda patah dan karet roda mengelupas), jika digunakan berpotensi merusak lantai epoxy. Produksi mengajukan form service ke Engineering nomor 29298. Berdasarkan hasil pemeriksaan Roda container SS rusak dan perlu dilakukan penggantian roda baru.

**SYARAT WAJIB :** 1. Sertakan foto barang yang rusak

Tindakan sementara yang diambil:

1. Melaporkan kepada atasan
2. Membuat form service

Kategori (Dept. GA):

- ☐ Peralatan Furniture
- ☐ Peralatan Mobil
- ☐ Peralatan Dapur
- ☐ Peralatan Keamanan
- ☐ Peralatan Kebersihan
- ☐ \_\_\_\_\_
- ☐ \_\_\_\_\_

Kategori (Dept. Engineering):

- ☐ Mesin
  - ☐ Produksi
  - ☐ Alat Angkut Barang Berat
  - ☐ Validasi
  - ☐ Peralatan Laboratorium
  - ☐ \_\_\_\_\_
- ☐ Alat Angkut Barang Berat
- ☐ \_\_\_\_\_
- ☐ \_\_\_\_\_

Kategori (IT):

- ☐ Peralatan Printer/Komputer
- ☐ Peralatan CCTV
- ☐ Peralatan IT
- ☐ \_\_\_\_\_
- ☐ \_\_\_\_\_

Dibuat:

*[Signature]*

Tgl. 20/04/26  
(Staff/Koord)

Diperiksa:

*[Signature]*

Tgl. 20/04/26  
(Koord./Spv/Ast. Mgr)

Menyetujui:

*[Signature]*

Tgl. 20/04/26  
(Kepala Departemen)

Disposisi:

berikan SPB penggantian  
Alat Angkut barang berat  
roda. (cara bisa masuk  
epoxy)

☐ Dept. General Affair

☒ Dept. Engineering

☐ Dept. Information Technology

(Diisi oleh bagian Departemen terkait yang memeriksa)

Catatan hasil identifikasi:

Roda container SS rusak dan perlu dilakukan penggantian roda baru

Disposisi:

- ☐ Perbaikan Internal
- ☐ Identifikasi/Perbaikan Melalui Jasa
- ☐ Membutuhkan Part
- ☐ Rusak tidak bisa digunakan
- ☒ Menerbitkan SPB
- ☐ Menerbitkan SPJ

Nama Petugas yang mengidentifikasi:

Tgl/bln/thn:

Nomor Dokumen : COM-FPT/001C.00

Tanggal Berlaku : 11 SEP 2023

Disetujui oleh

*[Signature]*



Good Quality Improves Life's Quality

PT. MERSIFARMA TM.

SUKABUMI-INDONESIA

## FORMULIR PERMOHONAN SERVICE ATAU JOB ORDER

No Formulir  
Permohonan

29298

Tanggal & Jam  
Pengajuan

2026-01-20  
22:41:00

Nama Pemohon : Faihal Ahmad Najib

Departemen : produksi

Nama Gedung/Area :

Nomor Inventaris : -

Nama Fasilitas / Mesin : -

Tanggal Rencana Penggunaan : 2026-01-21

Permohonan : Service

(Diisi oleh pemohon)

Deskripsi Permohonan : minta tolong diperbaiki roda tong ss 200 L sudah rusak.  
data roda tong ss 200 L yang rusak terlampir.

Pemohon

Mengetahui

Menyetujui\*

Penerima

""  
2026-01-20 22:41:00

Harisman Harisman  
2026-01-21 07:43:57

Rangga Niki  
Al-Aziz  
2026-01-22  
09:01:30

Departemen Manager

Plant Manager

### ENGINEERING DEPARTEMENT

(Diisi oleh Supervisor)

Analisis Penyebab dan Perencanaan Tindakan :  
Roda tong rusak dan perlu dilakukan penggantian roda baru.

Analisis Waktu Pengerjaan :

- Skala Prioritas : **Low Risk**

- Jadwal (Tanggal / Jam)

Mulai 2026-04-01  
10:00:00

Selesai 2026-04-01  
12:00:00

Apakah memerlukan SPB : **Ya, SBP dibuat oleh user**

### PENANGANAN PERMOHONAN

Perbaikan / Penyelesaian : Roda pada tong ss 200 L sudah rusak dan sudah tidak dapat diperbaiki lagi, disarankan untuk mengganti dengan yang baru, SPB under user.

Mulai (Tanggal / Jam) : 2026-04-01  
10:00:00

Selesai (Tanggal / Jam) : 2026-04-01 12:00:00

Hasil Perbaikan :

Komentar Pemohon

Keterangan :

Paraf Pemohon :

Dikerjakan Oleh

Mengetahui

Menyetujui

Darmadi

Asep Saepudin  
2019-06-24 23:44:56

Hendrawan mangun

Darmadi

Asep Saepudin

Hendrawan Mangun

Project and Engineering Team

Engineering Supervisor


Engineering / Asst Manager

\*Nomor Formulir diisi oleh Engineering Departement

\*Untuk permohonan job order ditandatangani oleh Plant Manager

# Data roda 200 L yang rusak

| No | No. tong 200 L |  |
|----|----------------|--|
| 1  | 169            |  |
| 2  | 179            |  |
| 3  | 18             |  |
| 4  | 37             |  |
| 5  | 55             |  |
| 6  | 154            |  |
| 7  | 38             |  |
| 8  | 91             |  |
| 9  | 106            |  |
| 10 | 116            |  |



Sebagian karet  
roda  
mengelupas