

No :
 Tanggal : 15 Mei 2026
 Dari : Engineering

SURAT PERMINTAAN BARANG

No	Kode Barang	Nama Barang, Tipe, Spesifikasi	Lokasi / User	Riwayat Pembelian				Jumlah Permintaan	Satuan	Target Date	Kategori		Keterangan
				Tanggal	Jumlah	No SPB	Supplier						
1	ISP00146	Forklift Emergency Stop Push Button Switch Tipe : CZK250A / ZJK250 / ED250B-1 Voltage : 80-96V Current : 250A	Unit 6A	-	-	-	-	1	Pcs	10-07-26	1. Inventaris 2. Spareparts 3. Consumable 4. Jasa 5. Project	V	Untuk Perbaikan Forklift Electric Kapasitas 1.800 Kg Merk. Longwin (Ex. Hangzhou Longwin Industry Limited) di Produksi Steril Unit 6A. No Inventaris : 1804-25-1-0183-1

PERMINTAAN FORKLIFT EMERGENCY STOP PUSH BUTTON SWITCH UNTUK PERBAIKAN FORKLIFT STACKER DI LOGISTIK GUDANG SENTRAL

Situasi :

Pada unit Forklift Electric ditemukan kendala operasional dimana pada display unit tertera tegangan baterai hanya sebesar 20 volt, sehingga unit tidak dapat beroperasi secara normal. Untuk memastikan penyebab gangguan, telah dilakukan pengecekan terhadap kondisi baterai dan jalur kelistrikan unit. Berdasarkan hasil pengecekan, tegangan baterai aktual masih dalam kondisi normal dan aman pada 48V. Penelusuran lebih lanjut menunjukkan bahwa tegangan 48V masih stabil hingga sisi input emergency button. Namun, pada sisi output emergency button terjadi penurunan tegangan menjadi 20V, yang mengindikasikan adanya kerusakan atau penurunan fungsi pada komponen emergency button tersebut. Kondisi ini menyebabkan suplai tegangan ke sistem kontrol forklift menjadi tidak normal sehingga unit tidak dapat difungsikan untuk mendukung aktivitas operasional.

Target :

Mengembalikan kondisi operasional forklift electric agar dapat digunakan secara normal.

Proposal :

Pengajuan pembelian emergency button baru sesuai spesifikasi.

Tanda tangan Pemohon (nama jelas)		Tanda Tangan Mengetahui (nama jelas)	Tanda Tangan Menyetujui (nama jelas)
			
Ajeng Ayu D	M. Ardhany Rafi	Firman Ardi Busono	Hermawan Widyaprasetya

LAMPIRAN

Rusak	Kebutuhan
	

 PT. MERSIFARMA TM SUKABUMI-INDONESIA		BERITA ACARA KERUSAKAN PERALATAN		Diisi oleh Pemohon No. : 0059/BAKP/V/2026
Departemen : Engineering		Kategori (Dept. GA): ☐ Peralatan Furniture ☐ Peralatan Mobil ☐ Peralatan Dapur ☐ Peralatan Keamanan ☐ Peralatan Kebersihan ☐ _____ ☐ _____ Kategori (Dept. Engineering): ☐ Mesin ☐ Produksi ☐ Alat Angkut Barang Berat ☐ Validasi ☐ Peralatan Laboratorium ☒ Material Handling ☐ Alat Angkut Barang Berat ☐ _____ ☐ _____ Kategori (IT): ☐ Peralatan Printer/Komputer ☐ Peralatan CCTV ☐ Peralatan IT ☐ _____ ☐ _____		
Hari / Tanggal : Jum'at, 15 Mei 2026				
Nama Peralatan : Forklift Electric				
Merk / Type : Kapasitas 1.800 Kg Merk. Longwin				
No. Inventaris : 1804-25-1-0183-1				
Kronologis: Pada unit Forklift electric ditemukan kendala operasional dimana pada display unit tertera tegangan baterai hanya sebesar 20 volt, sehingga unit tidak dapat beroperasi secara normal. Untuk memastikan penyebab gangguan, telah dilakukan pengecekan terhadap kondisi baterai dan jalur kelistrikan unit. Berdasarkan hasil pengecekan, tegangan baterai aktual masih dalam kondisi normal dan aman pada 48V. Penelusuran lebih lanjut menunjukkan bahwa tegangan 48V masih stabil hingga sisi input emergency button. Namun, pada sisi output emergency button terjadi penurunan tegangan menjadi 20V, yang mengindikasikan adanya kerusakan atau penurunan fungsi pada komponen emergency button tersebut. Kondisi ini menyebabkan suplai tegangan ke sistem kontrol forklift menjadi tidak normal sehingga unit tidak dapat difungsikan untuk mendukung aktivitas operasional.				
SYARAT WAJIB : 1. Sertakan foto barang yang rusak				
Tindakan sementara yang diambil: - Pengecekan baterai dan kelistrikan unit Forklift Electric				
Dibuat:  M. Ardhany Rafi Tgl. _____ (Staf/Koord)	Diperiksa:  Firman Ardi Busono Tgl. _____ (Koord./Spv/Ast. Mgr)	Menyetujui:  Hermawan Widyaprasetya Tgl. _____ (Kepala Departemen)	Disposisi:	
(Checklist Departemen terkait sesuai kategori peralatan yang rusak) ☐ Dept. General Affair ☒ Dept. Engineering ☐ Dept. Information Technology				
(Diisi oleh bagian Departemen terkait yang memeriksa) Catatan hasil identifikasi:				
Disposisi: ☐ Perbaikan Internal ☐ Membutuhkan Part ☒ Menerbitkan SPB ☐ Identifikasi/Perbaikan Melalui Jasa ☐ Rusak tidak bisa digunakan ☐ Menerbitkan SPJ				
Nama Petugas yang mengidentifikasi:			Tgl/bln/thn:	
Nomor Dokumen : COM-FPT/001C.00		Tanggal Berlaku : 11 SEP 2023	Disetujui oleh : 	