

No :
Tanggal : 02 Juni 2026
Dari : Engineering

SURAT PERMINTAAN BARANG

No	Kode Barang	Nama Barang, Tipe, Spesifikasi	Lokasi / User	Riwayat Pembelian				Jumlah Permintaan	Satuan	Target Date	Kategori		Keterangan
				Tanggal	Jumlah	No SPB	Supplier						
1	IMO18220	Roda PU Uk. 3" Hidup + Rem	Unit 1 Non Steril	-	-	-	-	2	Pcs	24-07-26	1. Inventaris		Untuk Penggantian Roda Yang Rusak Pada Roda Bowl Mixing (High Shear Mixer) TRH-160 di Produksi Unit 1 Non Steril. No Inventaris : 1602-17-1-0121-2-1
2	IMO18220	Roda PU Uk. 3" Mati	Unit 1 Non Steril	-	-	-	-	2	Pcs	24-07-26	2. Spareparts	V	
3	IMO18126	Roda PU Uk. 6" Hidup + Rem	Unit 1 Non Steril	-	-	-	-	6	Pcs	24-07-26	3. Consumable		Untuk Penggantian Roda Yang Rusak Pada Bowl FBG FL 250 di Produksi Unit 1 Non Steril. No Inventaris : 1605-16-1-0121-2-1 1605-16-1-0121-2-2 1605-17-1-0121-2
4	IMO18126	Roda PU Uk. 6" Mati	Unit 1 Non Steril	-	-	-	-	6	Pcs	24-07-26	4. Jasa		
											5. Project		

PERMINTAAN RODA PU UNTUK BOWL MIXING HIGH SHEAR MIXER & BOWL FBG FL 250 DI PRODUKSI UNIT 1 NON STERIL

Situasi :

Telah terima form service no. 30649 & 30650 dari Produksi Unit 1 non steril perihal roda bowl untuk mesin mixing & FBG rusak, karetinya sudah mengelupas & sudah untuk digerakan.
Setelah di cek oleh Teknisi, roda tersebut tidak dapat diperbaiki, perlu pembelian roda baru.
1 unit mesin high shear mixer membutuhkan 4 pcs roda pu uk. 3" dan 1 unit mesin FBG FL250 membutuhkan 4 pcs roda pu uk. 6" (total mesin FBG yang rodanya rusak ada 3 unit).


Target :

Tersedianya roda PU yang berfungsi dengan normal untuk support proses produksi di Unit 1 non steril.

Proposal :

Mengajukan pembelian roda pu uk. 3" dan roda pu uk. 6" dengan rincian terlampir diatas.

Tanda tangan Pemohon (nama jelas)		Tanda Tangan Mengetahui (nama jelas)		Tanda Tangan Menyetujui (nama jelas)	
 Ajeng Ayu D		 Hendrawan		 Hermawan Widyaprasetya	



PT. MERSIFARMA TM
SUKABUMI-INDONESIA

BERITA ACARA KERUSAKAN PERALATAN

Ditulis oleh Pemohon

No. : 257 BAKPI V /20 24

Departemen : Produksi Unit 1 Non Steril

Hari / Tanggal : Rabu, 13/26

Nama Peralatan : Roda Bowl FBG

Merk / Type : FL 250

No. Inventaris : 1605-16-1-0121-2-1, 1605-16-1-0121-2-2, 1605-17-1-0121-2

Kronologis:

Roda bowl untuk ruangan FBG rusak, karena sudah mengelupas susah untuk di gerakan.

Kategori (Dept. GA):

- ☐ Peralatan Furniture
- ☐ Peralatan Mobil
- ☐ Peralatan Dapur
- ☐ Peralatan Keamanan
- ☐ Peralatan Kebersihan
- ☐ _____
- ☐ _____

Kategori (Dept. Engineering):

- ☒ Mesin
 - ☒ Produksi
 - ☐ Alat Angkut Barang Berat
 - ☐ Validasi
 - ☐ Peralatan Laboratorium
 - ☐ _____
- ☐ Alat Angkut Barang Berat
- ☐ _____
- ☐ _____

Kategori (IT):

- ☐ Peralatan Printer/Komputer
- ☐ Peralatan CCTV
- ☐ Peralatan IT
- ☐ _____
- ☐ _____

SYARAT WAJIB : 1. Sertakan foto barang yang rusak

Tindakan sementara yang diambil:

Membuat Berita Acara Kerusakan

Form Service (No. 30650)

Dibuat:

Tgl. 13/26
(Staff/Koord)

Diperiksa:

Tgl. 13/26
(Koord./Spn/Kut. Mgr)

Menyetujui:

Tgl. 13/26
(Kepala Departemen)

Disposisi:

Ajukan Spb.

(Checklist Departemen terkait sesuai kategori peralatan yang rusak)

☐ Dept. General Affair

☒ Dept. Engineering

☐ Dept. Information Technology

(Ditulis oleh bagian Departemen terkait yang memeriksa)

Catatan hasil identifikasi:

Roda Bowl terkelupas, perlu di ganti

Disposisi:

☐ Perbaikan Internal

☐ Membutuhkan Part

☐ Menerbitkan SPB

☐ Identifikasi/Perbaikan Melalui Jasa

☐ Rusak tidak bisa digunakan

☐ Menerbitkan SPJ

Nama Petugas yang mengidentifikasi:

Sari Kika

Tgl/bln/thn:

Nomor : COM-FPT/001C.00
Dokumen

Tanggal Beraku : 11 SEP 2023

Disetujui oleh :

Lampiran Roda Bowl FBG



Karet Roda Rusak



Karet Roda Rusak



Karet Roda Rusak Ukuran 5 Inch

Note :

Kebutuhan Karet Roda FBG yang rusak untuk 3 mesin, setiap 1 mesin memiliki 4 roda.

$3 \times 4 = 12$ Pcs untuk penggantian karet roda FBG yang rusak.

Roda Pu Uk. 6" Hidup + Rem $\rightarrow$ 6 pcs
Roda Pu Uk. 6" Mati $\rightarrow$ 6 pcs

[Signature]

**BERITA ACARA
KERUSAKAN PERALATAN**

Disal oleh Pemohon

No. : 036 BAKP/ V /20 26

Departemen : Produksi Unit 1 Non Steril

Hari / Tanggal : Rabu, 13/05

Nama Peralatan : Roda Bowl Mixing (High Shear Mixer)

Merk / Type : TRH - 160

No. Inventaris : 107/U.1/PROD/MCH/11/17

Kronologis:

Roda bowl yang digunakan untuk mesin mixing rusak, karetinya sudah mengelupas dan susah untuk digerakan.

Kategori (Dept. GA):

- ☐ Peralatan Furniture
☐ Peralatan Mobil
☐ Peralatan Dapur
☐ Peralatan Keamanan
☐ Peralatan Kebersihan
☐ _____
☐ _____

Kategori (Dept. Engineering):

- ☒ Mesin
☒ Produksi
☐ Alat Angkut Barang Berat
☐ Validasi
☐ Peralatan Laboratorium
☐ _____
☐ Alat Angkut Barang Berat
☐ _____
☐ _____

SYARAT WAJIB : 1. Sertakan foto barang yang rusak

Tindakan sementara yang diambil:

Membuat Berita Acara Kerusakan
Form Service (No. 30649)

Kategori (IT):

- ☐ Peralatan Printer/Komputer
☐ Peralatan CCTV
☐ Peralatan IT
☐ _____
☐ _____

Dibuat:

[Signature]

Tgl. 09/05
(Stat/Koord)

Diperiksa:

[Signature] 13/05

Tgl. _____
(Koord./Spv/Asst. Mgr)

Menyetujui:

[Signature] 10/05

Tgl. _____
(Kepala Departemen)

Disposisi:

[Signature] Ajukan SPB

(Checklist Departemen terkait sesuai kategori peralatan yang rusak)

- ☐ Dept. General Affair ☐ Dept. Engineering ☐ Dept. Information Technology

(Disal oleh bagian Departemen terkait yang memeriksa)

Catatan hasil identifikasi:

Kepala bowl terkelupas, perlu penggantian berpotensi merusak mesin

[Signature]

Disposisi:

- ☐ Perbaikan Internal ☐ Membutuhkan Part ☒ Menerbitkan SPB
☐ Identifikasi/Perbaikan Melalui Jasa ☐ Rusak tidak bisa digunakan ☐ Menerbitkan SPJ

Nama Petugas yang mengidentifikasi:

[Signature]

Tgl/bln/thn: .

Nomor Dokumen : COM-FPT/001C.00

Tanggal Berlaku : 11 SEP 2023

Disetujui oleh : *[Signature]*

Lampiran Roda Bowl Mixing



Roda Bowl Rusak



Roda Bowl Rusak



Roda Bowl Rusak Ukuran 4 Inch

Note:

Kebutuhan roda bowl mixing (high shear mixer)
yang rusak 4 pcs untuk 1 mesin.

Roda PU uk. 3"

 PT. MERSIFARMA TM. SUKABUMI-INDONESIA	FORMULIR PERMOHONAN SERVICE ATAU JOB ORDER		No Formulir Permohonan
30649			
Tanggal & Jam Pengajuan			
2026-05-13 10:34:00			
Nama Pemohon : Sherly Agristi Departemen : Produksi Unit 1 Non Steril Nama Gedung/Area : UNIT 1 NS Nomor Inventaris : Nama Fasilitas / Mesin : Roda Mixing Tanggal Rencana Penggunaan : 2026-05-13 Permohonan : Service			
(Diisi oleh pemohon) Deskripsi Permohonan : Mohon untuk diperbaiki karet roda untuk mesin mixing (High Shear Mixer) yang rusak (Mengelupas). Terimakasih			
Pemohon	Mengetahui	Menyetujui*	Penerima
Sherly Agristi 2026-05-13 10:34:00	Faizal Ardhi 2026-05-18 08:17:13		Rangga Niki Al-Aziz 2026-05-21 07:59:09
	Departemen Manager	Plant Manager	
ENGINEERING DEPARTEMENT			
(Diisi oleh Supervisor) Analisis Penyebab dan Perencanaan Tindakan :		Analisis Waktu Pengerjaan : - Skala Prioritas : - Jadwal (Tanggal / Jam) Mulai Selesai Apakah memerlukan SPB :	
PENANGANAN PERMOHONAN			
Perbaikan / Penyelesaian :			
Komentar Pemohon	Mulai (Tanggal / Jam) :	Selesai (Tanggal / Jam) :	
	Hasil Perbaikan :		
	Keterangan :	Paraf Pemohon :	
Dikerjakan Oleh	Mengetahui	Menyetujui	
Project and Engineering Team	Engineering Supervisor	Engineering / Asst Manager	

*Nomor Formulir diisi oleh Engineering Departement

*Untuk permohonan job order ditandatangani oleh Plant Manager

 PT. MERSIFARMA TM. SUKABUMI-INDONESIA	FORMULIR PERMOHONAN SERVICE ATAU JOB ORDER		No Formulir Permohonan 30650 Tanggal & Jam Pengajuan 2026-05-13 10:39:00
Nama Pemohon : Sherly Agristi Departemen : Produksi Unit 1 Non Steril Nama Gedung/Area : UNIT 1 NS Nomor Inventaris : Nama Fasilitas / Mesin : Roda Mesin FBG Tanggal Rencana Penggunaan : 2026-05-13 Permohonan : Service			
(Diisi oleh pemohon) Deskripsi Permohonan : Mohon diperbaiki karet roda untuk mesin FBG yang rusak (mengelupas). Terimakasih			
Pemohon	Mengetahui	Menyetujui*	Penerima
Sherly Agristi 2026-05-13 10:39:00	Faizal Ardhi 2026-05-18 08:16:53		Rangga Niki Al-Aziz 2026-05-20 13:01:02
	Departemen Manager	Plant Manager	
ENGINEERING DEPARTEMENT			
(Diisi oleh Supervisor) Analisis Penyebab dan Perencanaan Tindakan :		Analisis Waktu Pengerjaan : - Skala Prioritas : - Jadwal (Tanggal / Jam) Mulai Selesai Apakah memerlukan SPB :	
PENANGANAN PERMOHONAN			
Perbaikan / Penyelesaian :			
Komentar Pemohon	Mulai (Tanggal / Jam) :	Selesai (Tanggal / Jam) :	
	Hasil Perbaikan :		
	Keterangan :	Paraf Pemohon :	
Dikerjakan Oleh	Mengetahui	Menyetujui	
Project and Engineering Team	Engineering Supervisor	Engineering / Asst Manager	

*Nomor Formulir diisi oleh Engineering Departement

*Untuk permohonan job order ditandatangani oleh Plant Manager