

Urgent

No :
Tanggal : 03 Juni 2026
Dari : Engineering

SURAT PERMINTAAN BARANG

No	Kode Barang	Nama Barang, Tipe, Spesifikasi	Lokasi / User	Riwayat				Jumlah Permintaan	Satuan	Target Date	Kategori		Keterangan
				Tanggal	Jumlah	No SPB	Supplier						
1	PMSN00110	Motor 5,5Hp 4Pole 1500Rpm 3Phase Horizontal / Dinamo 5,5Pk Merk. Yuema	Unit 4	-	-	-	-	1	Unit	18-06-26	1. Inventaris		Untuk Perbaikan Mesin Apex Frizmill di Produksi Unit 4. No Inventaris Mesin : 1606-18-1-0161-2
											2. Spareparts	V	
											3. Consumable		
											4. Jasa		
											5. Project		

PERMINTAAN MOTOR UNTUK PERBAIKAN MESIN APEX FRIZMILL DI PRODUKSI UNIT 4

Situasi :

Telah terima form service dari Produksi Unit 4 no. 30599 perihal mesin apex macet.
Setelah di cek oleh Teknisi Engineering, motor mengalami short dan perlu pembelian motor baru.
Mesin Apex telah digunakan dari tahun 2018 (8 tahun), dan gulung motor ini merupakan pertama kalinya.

Target :

Mesin Apex Frizmill di Produksi Unit 4 dapat selalu beroperasi dengan normal & lancar agar target produksi terpenuhi.

Proposal :

Pengajuan pembelian motor 5,5 Hp 4Pole 1500Rpm 3Phase Horizontal / Dinamo 5,5 Pk Merk. Yuema sebanyak 1 unit

Tanda tangan Pemohon (nama jelas)



Ajeng Ayu D



Asep Saepudin

Tanda Tangan Mengetahui (nama jelas)




Hendrawan

Tanda Tangan Menyetujui (nama jelas)



Hermawan Widyaprasetya

Lampiran



Motor Yang Rusak



Rp 2.160.000 ~~Rp 2.400.000~~ 10%

Diskon 10% (240rb) Bonus 250rb

Lebih hemat s.d. 5% pakai bonus di checkout

Rp180.000 x 12, daftar Tokopedia Card

Motor yuema 5,5 hp 4 pole 1500 rpm 3 phase horizontal/ dinamo 5,5 pk

5.0 (15) • 33 Terjual

50% OFF (Rp197.000 ~~Rp287.000~~) Est. tiba 6 - 9 Jun

Pengembalian 6 hari

Toko Sinar Makmur Sejahtera
Kota Administrasi Jakarta Barat

4.8 (12,1rb) • Dijamin Tidak Kacau! • Pembayaran

Follow

lainnya di toko ini

Lihat semua

Pilihan tepat! 100% pembeli merasa puas!



PT. MERSIFARMA TM
SUKABUMI-INDONESIA

BERITA ACARA KERUSAKAN PERALATAN

Diisi oleh Pemohon

No. : 064 BAKF/U /20226

Departemen : Unit 4 Proses

Hari / Tanggal : Jum'at / 22 Mei 2026

Nama Peralatan : Motor Mesin

Merk / Type : Apex Frizmill

No. Inventaris : 1606-18-1-0161-2

Kronologis:

Pada saat proses pengayakan produk Chlorpromazine HCl BN A60879 mesin ayak Apex tidak dapat dinyalakan, kemudian Produksi mengajukan form service nomor 30599 ke bagian Engineering. Berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan bahwa motor mesin mengalami short sehingga perlu dilakukan gulung ulang lilitan motor mesin Apex.

Kategori (Dept. GA):

- ☐ Peralatan Furniture
- ☐ Peralatan Mobil
- ☐ Peralatan Dapur
- ☐ Peralatan Keamanan
- ☐ Peralatan Kebersihan
- ☐ _____
- ☐ _____

Kategori (Dept. Engineering):

- ☒ Mesin
 - ☐ Produksi
 - ☐ Alat Angkut Barang Berat
 - ☐ Validasi
 - ☐ Peralatan Laboratorium
 - ☐ _____
- ☐ Alat Angkut Barang Berat
- ☐ _____
- ☐ _____

SYARAT WAJIB : 1. Sertakan foto barang yang rusak

Tindakan sementara yang diambil:

- Membuat bon service ke teknik
- Melaporkan kepada atasan

Kategori (IT):

- ☐ Peralatan Printer/Komputer
- ☐ Peralatan CCTV
- ☐ Peralatan IT
- ☐ _____
- ☐ _____

Dibuat:

[Signature]

Tgl.

22/05

(Staf/Koordinator)

Diperiksa:

[Signature]

Tgl.

25/05

(Koordinator/Spv/Ast. Mgr)

Menyetujui:

[Signature]

Tgl.

28/05

(Kepala Departemen)

Disposisi:

[Signature]

(Checklist Departemen terkait sesuai kategori peralatan yang rusak)

☐ Dept. General Affair

☒ Dept. Engineering

☐ Dept. Information Technology

(Diisi oleh bagian Departemen terkait yang memeriksa)

Catatan hasil identifikasi:

Motor mesin mengalami short, perlu di ~~lilit ulang~~

SPB Motor baru

[Signature]

Disposisi:

☐ Perbaikan Internal

☒ Identifikasi/Perbaikan Melalui Jasa

☐ Membutuhkan Part

☐ Rusak tidak bisa digunakan

☐ Menerbitkan SPB

☒ Menerbitkan SPJ

Nama Petugas yang mengidentifikasi:

[Signature]



Tgl/bln/thn:

Nomor : COM-FPT/001C.00
Dokumen

Tanggal Berlakunya : **11 SEP 2023**

Disetujui oleh :

[Signature]

 PT. MERSIFARMA TM. SUKABUMI-INDONESIA	FORMULIR PERMOHONAN SERVICE ATAU JOB ORDER		No Formulir Permohonan
			30599
			Tanggal & Jam Pengajuan
			2026-05-09 15:09:59
Nama Pemohon : Departemen : Produksi Unit 4 Nama Gedung/Area : Nomor Inventaris : Nama Fasilitas / Mesin : Apex Tanggal Rencana Penggunaan : 2026-05-09 Permohonan : Service			
(Diisi oleh pemohon) Deskripsi Permohonan : Mohon untuk diperbaiki mesin apex macet			
Pemohon	Mengetahui	Menyetujui*	Penerima
"" 2026-05-09 15:09:59	Harisman Harisman 2026-05-11 07:32:36		Rangga Niki Al-Aziz 2026-05-11 14:51:36
	Departemen Manager	Plant Manager	Indri Dwi Handayani
ENGINEERING DEPARTEMENT			
(Diisi oleh Supervisor) Analisis Penyebab dan Perencanaan Tindakan : Motor mengalami short, perlu di lilit ulang. <i>SPB motor baru</i>		Analisis Waktu Pengerjaan : - Skala Prioritas : High Risk - Jadwal (Tanggal / Jam) Mulai 2026-05-22 15:00:00 Selesai 2026-05-22 16:00:00 Apakah memerlukan SPB : Ya, SPB dibuat oleh engineering	
PENANGANAN PERMOHONAN			
Perbaikan / Penyelesaian :			
Komentar Pemohon	Mulai (Tanggal / Jam) :	Selesai (Tanggal / Jam) :	
	Hasil Perbaikan :		
	Keterangan :		
Dikerjakan Oleh	Mengetahui	Menyetujui	
	Asep Saepudin 2026-05-22 16:04:31		
Project and Engineering Team	Engineering Supervisor	Engineering / Asst Manager	

*Nomor Formulir diisi oleh Engineering Departement
 *Untuk permohonan job order ditandatangani oleh Plant Manager