

No : _____
 Tanggal : 04 Juni 2026
 Dari : Engineering

SURAT PERMINTAAN BARANG

No	Kode Barang	Nama Barang, Tipe, Spesifikasi	Lokasi / User	Riwayat Pembelian				Jumlah Permintaan	Satuan	Target Date	Kategori		Keterangan
				Tanggal	Jumlah	No SPB	Supplier						
1	ISP00242	Oil Seal TC 50-68-8	Unit 6A	-	-	-	-	2	Pcs	23-07-26	1. Inventaris		Untuk Penggantian Oil Seal Yang Rusak Pada Ampoule Visual Inspection di Unit 6A Steril. No Inventaris Mesin : 1647-19-1-0183-2
											2. Spareparts	V	
											3. Consumable		
											4. Jasa		
											5. Project		

PERMINTAAN OIL SEAL UNTUK PENGGANTIAN YANG RUSAK PADA AMPOULE VISUAL INSPECTION DI UNIT 6A STERIL

Situasi :

Saat ini oil seal gearbox ampoule visual inspection zhengzong machine Unit 6A dalam kondisi rusak sehingga menimbulkan tetesan oli keluar dari oil seal gearbox.
 Kerusakan oil seal ini karena pemakaian +/- 7 tahun (2019-2026).
 1 unit Ampoule Visual Inspection memiliki 1 unit gearbox dengan 1 pcs oil seal 50-68-8 dan 1 pcs sebagai spare.

Target :

Mengembalikan kondisi mesin kembali optimal dengan menghilangkan sumber kebocoran oli.

Proposal :

Pembelian parts yang sesuai baik quality, quantity & ukurannya dan akan dimasukkan kedalam stock consumable part.

Tanda tangan Pemohon (nama jelas)		Tanda Tangan Mengetahui (nama jelas)		Tanda Tangan Menyetujui (nama jelas)	
 Ajeng Ayu D		 Hendrawan		 Hermawan Widyaprasetya	

LAMPIRAN



me > Otomotif > Spare Part Mobil > Filter Udara Mobil > OIL SEAL TC 50*68*8 FKM TC 50X68...



OIL SEAL TC 50*68*8 FKM TC 50X68X8 VITON TC 50 68 8 TAHAN PANAS

Terjual 100+ • ★ 5 (8 rating)

Rp119.999

Detail Produk

Info Penting

Kondisi: Baru

Berat Satuan: 35 g

Min. Beli: 2 Buah

Kategori: **Filter Udara Mobil**

Etalase: **OIL SEAL**


OIL SEAL TC 50X68X8

MATERIAL : VITON / TAHAN PANAS

...

[Lihat Selengkapnya](#)

<https://tk.tokopedia.com/ZSxY1Kd3r/>

 PT. MERSIFARMA TM SUKABUMI-INDONESIA		BERITA ACARA KERUSAKAN PERALATAN		Diisi oleh Pemohon No. : 064/BAKP/V/2026
Departemen : Engineering		Kategori (Dept. GA): ☐ Peralatan Furniture ☐ Peralatan Mobil ☐ Peralatan Dapur ☐ Peralatan Keamanan ☐ Peralatan Kebersihan ☐ _____ ☐ _____ Kategori (Dept. Engineering): ☐ Mesin ☒ Produksi ☐ Alat Angkut Barang Berat ☐ Validasi ☐ Peralatan Laboratorium ☐ _____ ☐ Alat Angkut Barang Berat ☐ _____ ☐ _____ Kategori (IT): ☐ Peralatan Printer/Komputer ☐ Peralatan CCTV ☐ Peralatan IT ☐ _____ ☐ _____		
Hari / Tanggal : Kamis, 28 Mei 2026				
Nama Peralatan : Ampoule Visual Inspection				
Merk / Type : -				
No. Inventaris : 1647-19-1-0183-2				
Kronologis: Saat ini oil seal gearbox ampoule visual inspection zhengzong machine Unit 6A dalam kondisi rusak sehingga menimbulkan tetesan oli keluar dari oil seal gearbox. Kerusakan oil seal ini karena pemakaian +/- 7 tahun (2019-2026).				
SYARAT WAJIB : 1. Sertakan foto barang yang rusak				
Tindakan sementara yang diambil: Mengajukan SPB				
Dibuat:  Mokh. Andri Gunawan Tgl. _____ (Staf/Koord)	Diperiksa:  Hendrawan Tgl. _____ (Koord./Spv/Ast. Mgr)	Menyetujui:  Hermawan Widyaprasetya Tgl. _____ (Kepala Departemen)	Disposisi:	
(Checklist Departemen terkait sesuai kategori peralatan yang rusak) ☐ Dept. General Affair ☒ Dept. Engineering ☐ Dept. Information Technology				
(Diisi oleh bagian Departemen terkait yang memeriksa) Catatan hasil identifikasi:				
Disposisi: ☐ Perbaikan Internal ☐ Membutuhkan Part ☒ Menerbitkan SPB ☐ Identifikasi/Perbaikan Melalui Jasa ☐ Rusak tidak bisa digunakan ☐ Menerbitkan SPJ				
Nama Petugas yang mengidentifikasi:			Tgl/bln/thn:	
Nomor Dokumen : COM-FPT/001C.00	Tanggal Berlaku : 11 SEP 2023	Disetujui oleh : 		