

No :
Tanggal : 09 Juni 2026
Dari : Engineering

SURAT PERMINTAAN BARANG

No	Kode Barang	Nama Barang, Tipe, Spesifikasi	Lokasi / User	Riwayat Pembelian				Jumlah Permintaan	Satuan	Target Date	Kategori		Keterangan
				Tanggal	Jumlah	No SPB	Supplier						
1	IMO12029	Lampu UV T4 T5 XS-220V 11 Watt Panjang 38 Cm Include Fitting	Lab. QC Mikrobiologi	-	-	-	-	2	Pcs	21-07-26	1. Inventaris 2. Spareparts 3. Consumable 4. Jasa 5. Project	V	Untuk Penggantian Lampu Yang Rusak Pada Passthrough Area D/C (in) & Passthrough Area Unclassified/D di Lab. QC Mikrobiologi Office Lantai 4 No. Inventaris : 003/QC.15/MIKR/PASTRGH/X/17 004/QC.15/MIKR/PASTRGH/X/17

PERMINTAAN LAMPU UV UNTUK PASSTHROUGH AREA D/C (IN) & AREA UNCLASSIFIED / D DI LAB. QC MIKROBIOLOGI OFFICE LANTAI 4

Situasi :

Telah terima form service dari Lab. QC mikrobiologi no. 30728 perihal lampu UV di passthrough tidak menyala.
Setelah di cek oleh tim Engineering, lampu UV tidak menyala akibat kerusakan lampu yang disebabkan umur pemakaian.
Realisasi pemakaian passthrough dari tahun 2017 (9 tahun).


Target :

Tersedianya lampu UV yang berfungsi dengan normal untuk passthrough di Lab. QC Mikrobiologi.

Proposal :

Pengajuan pembelian Lampu UV T4 T5 XS-220V 11 Watt Panjang 38 Cm Include Fitting sebanyak 2 pcs.

Tanda tangan Pemohon (nama jelas)		Tanda Tangan Mengetahui (nama jelas)	Tanda Tangan Menyetujui (nama jelas)
 Ajeng Ayu D		 Firman Ardi Busono	 Hermawan Widyaprasetya



Good Quality Improves Life's Quality

PT. MERSIFARMA TM.

SUKABUMI-INDONESIA

FORMULIR PERMOHONAN SERVICE ATAU JOB ORDER

No Formulir
Permohonan

30728

Tanggal & Jam
Pengajuan

2026-05-20
00:00:00

Nama Pemohon : Sonia
Departemen : QC
Nama Gedung/Area : Lab. QC Mikrobiologi Office Lt. 4
Nomor Inventaris :
Nama Fasilitas / Mesin : Lampu UV
Tanggal Rencana Penggunaan : 2026-05-21
Permohonan : Service

(Diisi oleh pemohon)

Deskripsi Permohonan : Mohon dilakukan pengecekan dan perbaikan pada lampu UV di passthrough laboratorium QC Mikrobiologi di antaranya :
1. Passthrough area unclassified/D
2. Passthrough area D/C (In)
3. Passthrough area D/C (out)
4. Passthrough area C/B
Lampu pada keempat passthrough tersebut tidak menyala
Terimakasih

Pemohon	Mengetahui	Menyetujui*	Penerima
"" 2026-05-20 00:00:00	Robertus Luki Praptono 2026-05-21 09:44:29		Rangga Niki Al-Aziz 2026-05-23 07:00:41
	Departemen Manager	Plant Manager	

ENGINEERING DEPARTEMENT

(Diisi oleh Supervisor)

Analisis Penyebab dan Perencanaan Tindakan :

- Berdasarkan hasil pemeriksaan, lampu UV pada keempat passthrough ditemukan dalam kondisi tidak menyala akibat kerusakan lampu yang disebabkan umur pemakaian
- Penggantian lampu UV pada keempat passthrough

Analisis Waktu Pengerjaan :



- Skala Prioritas :

- Jadwal (Tanggal / Jam)

Mulai 04/26 - 10.15
Selesai 04/26 - 14.30

Apakah memerlukan SPB : Ya.


PENANGANAN PERMOHONAN

Perbaikan / Penyelesaian :		Penggantian Lampu UV 14 W panjang 54,5 cm untuk passthrough D/C out dan area C/B dan pengecekan koneksi listrikannya	
Perbaikan sudah dilakukan dan penggantian lampu UV sebanyak 2 lampu dilakukan pada passthrough D/C out dan C/B. Lampu UV yang baru dapat berfungsi dengan baik. Namun komentar pemohon lampu UV passthrough D/C out unclassified / D/C in		Mulai (Tanggal / Jam): 04/26 - 10.15	Selesai (Tanggal / Jam): 04/26 - 14.30
		Hasil Perbaikan: Passthrough D/C out dan C/B sudah menyala, D/C in dan unclassified belum diganti karena tidak ada stok dan harus SPB	
Keterangan: Memerlukan pembelian lampu UV 14 W 54.5 X S. 220V		Paraf Pemohon: Muna 04/26	
Dikerjakan Oleh		Mengetahui	Menyetujui
			
Pendi N. Randani		Muchtar April S.	Firdaus
Project and Engineering Team		Engineering Supervisor	Engineering / Asst Manager

*Nomor Formulir diisi oleh Engineering Department

*Untuk permohonan job order ditandatangani oleh Plant Manager

Lampu UV T4 T5 XS-220V (11 W) include fitting
panjang 38 cm, sebanyak 2 pcs



[Signature] 20/20
65