

Urgent

No :
 Tanggal : 17 Juni 2026
 Dari : Engineering

SURAT PERMINTAAN JASA

No	Kode Barang	Nama Barang, Tipe, Spesifikasi	Lokasi / User	Riwayat Pembelian				Jumlah Permintaan	Satuan	Target Date	Kategori		Keterangan
				Tanggal	Jumlah	No SPB	Supplier						
1	IMO10000	Jasa Service Shaft Yang Tidak Lurus	Unit 1 Steril	-	-	-	-	1	Jasa	01-07-26	1. Inventaris		Untuk Perbaikan Hot Air Circulation Sterilization Tunnel For Vials di Unit 1 Steril. No Inventaris : 1658-18-1-0111-3
											2. Spareparts		
											3. Consumable		
2	IMO10000	Jasa Service Balancing Impeller	Unit 1 Steril	-	-	-	-	1	Jasa	01-07-26	4. Jasa	V	
											5. Project		

PERMINTAAN JASA SERVICE SHAFT & BALANCING IMPELLER UNTUK PERBAIKAN HOT AIR CIRCULATION STERILIZATION TUNNEL FOR VIALS DI UNIT 1 STERIL

Situasi :

Sesuai form service no. 31000 Perbaikan motor tunnel liquid vial di Unit 1 steril yang berisik.
 Setelah diperiksa ditemukan shaft tidak lurus & impeller tidak centre.

Target :

Mengembalikan agar semua mesin kembali normal & optimal.

Proposal :

Perbaikan shaft & balancing impeller yang bermasalah.

Tanda tangan Pemohon (nama jelas)



Ajeng Ayu D



Mokh. Andri Gunawan

Tanda Tangan Mengetahui (nama jelas)



Hendrawan

Tanda Tangan Menyetujui (nama jelas)



Hermawan Widyaprasetya

LAMPIRAN





**BENGKEL
CAHAYA DIESEL & TEHNIK**

Menerima : Las Listrik, Bubut, Service Diesel, Dll.
Jl. Pojok Raya I Leuwi goong (0266) 531439 Cibadak - Sukabumi, Jawa Barat Indonesia

Kepada Yth.
PT. MERSIFARMA TM
di sukabumi

Nomor : 03/VI/CDT/2026
HAL : Penawaran perbaikan as kipas blower dan balancing

Dengan hormat,
Dengan ini kami mengajukan penawaran perbaikan as kipas blower dan balancing

keterangan	jumlah	harga satuan	total
Perbaikan as kipas dan balancing		Rp 1.500.000	Rp 1.500.000
		Rp	Rp

Pengerjaan : 5 (lima) hari
Pembayaran : transfer ke BCA atas nama Selamat Tanu 3520392296

Demikian surat penawaran ini kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan, atas perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih

Cibadak, 11 Juni 2026
Hormat Kami

MA 12/06/26



Selamat Tanu

 <i>Good Quality Improves Life's Quality</i> PT. MERSIFARMA TM. SUKABUMI-INDONESIA	FORMULIR PERMOHONAN SERVICE ATAU JOB ORDER		No Formulir Permohonan												
			31000												
			Tanggal & Jam Pengajuan												
			2026-06-11 00:00:00												
Nama Pemohon : Amanda Wahyu Kurniawan Departemen : Produksi Steril Nama Gedung/Area : UNIT 1 Steril Nomor Inventaris : Nama Fasilitas / Mesin : Motor Tunnel Vial Tanggal Rencana Penggunaan : 2026-06-12 Permohonan : Service															
(Diisi oleh pemohon) Deskripsi Permohonan : Mohon dilakukan perbaikan pada motor tunnel yang bising saat disetting di kecepatan 30 Hz															
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th>Pemohon</th> <th>Mengetahui</th> <th>Menyetujui*</th> <th>Penerima</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> <i>Amanda Wahyu Kurniawan</i> 2026-06-11 00:00:00 </td> <td style="text-align: center;"> <i>Yohanes Gregorius Reyaan</i> 2026-06-15 07:31:57 </td> <td></td> <td style="text-align: center;"> <i>Rangga Niki Al-Aziz</i> 2026-06-15 09:04:44 </td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">Departemen Manager</td> <td style="text-align: center;">Plant Manager</td> <td></td> </tr> </table>				Pemohon	Mengetahui	Menyetujui*	Penerima	<i>Amanda Wahyu Kurniawan</i> 2026-06-11 00:00:00	<i>Yohanes Gregorius Reyaan</i> 2026-06-15 07:31:57		<i>Rangga Niki Al-Aziz</i> 2026-06-15 09:04:44		Departemen Manager	Plant Manager	
Pemohon	Mengetahui	Menyetujui*	Penerima												
<i>Amanda Wahyu Kurniawan</i> 2026-06-11 00:00:00	<i>Yohanes Gregorius Reyaan</i> 2026-06-15 07:31:57		<i>Rangga Niki Al-Aziz</i> 2026-06-15 09:04:44												
	Departemen Manager	Plant Manager													
ENGINEERING DEPARTEMENT															
(Diisi oleh Supervisor) Analisis Penyebab dan Perencanaan Tindakan : Setelah pemeriksaan ditemukan Shaft boleh yang melengkung serta Impeller yang unbalance. maka diperlukan perbaikan dengan meluruskan shaft serta Balancing ulang untuk impellernya. selain itu untuk jangka panjang perlu penggantian shaft & impeller baru termasuk balancing															
		Analisis Waktu Pengerjaan : - Skala Prioritas : High Risk - Jadwal (Tanggal / Jam) Mulai 2026-06-11 00:00:00 Selesai 2026-06-11 04:00:00 Apakah memerlukan SPB : Ya, SPB dibuat oleh engineering													
PENANGANAN PERMOHONAN															
Perbaikan / Penyelesaian :		Sudah selesai dilakukan pemeriksaan pada Motor Tunnel ditemukan shaft yang melengkung serta Impeller yang unbalance, akan dilakukan perbaikan lanjutan oleh pihak ke 3 (Supplier/Vendor).													
		Mulai (Tanggal / Jam) : 2026-06-11 00:00:00	Selesai (Tanggal / Jam) : 2026-06-11 16:00:00												
		Hasil Perbaikan : Baik													
Komentar Pemohon	Keterangan :		Paraf Pemohon :												
Dikerjakan Oleh	Mengetahui	Menyetujui													
<i>Arief</i>	<i>Mokh. Andri Gunawan</i> 2026-06-15 09:52:18	<i>Hendrawan Mangun</i> 2026-06-15 09:52:18													
Arief	Mokh. Andri Gunawan	Hendrawan Mangun													
Project and Engineering Team	Engineering Supervisor	Engineering / Asst Manager													

*Nomor Formulir diisi oleh Engineering Departement
*Untuk permohonan job order ditandatangani oleh Plant Manager