

No : _____
 Tanggal : 19 Juni 2026
 Dari : Engineering

SURAT PERMINTAAN BARANG

No	Kode Barang	Nama Barang, Tipe, Spesifikasi	Lokasi / User	Riwayat Pembelian				Jumlah Permintaan	Satuan	Target Date	Kategori		Keterangan
				Tanggal	Jumlah	No SPB	Supplier						
1	IMO11162	Kontaktor Schneider 3 Kutub Type LC1D150M7 (220V)	Unit 6A Steril	-	-	-	-	2	Pcs	07-08-26	1. Inventaris		Untuk Perbaikan Ampoule Tunnel Depyrogeneration No. 1 di Produksi Unit 6A Steril. No Inventaris : 1657-19-1-0183-2-1
											2. Spareparts	V	
											3. Consumable		
											4. Jasa		
											5. Project		

PERMINTAAN KONTAKTOR UNTUK PERBAIKAN AMPOULE TUNNEL DEPYROGENATION NO. 1 DI PRODUKSI UNIT 6A STERIL

Situasi :

Sesuai dengan form service no. 31025 perihal perbaikan tunnel ampoule aseptis.
 Setelah pemeriksaan ditemukan kontaktor schneider LC1D150M7 terbakar.
 Pembelian 2 pcs kontaktor yaitu 1 pcs untuk penggantian yang rusak & 1 pcs lagi untuk spare.
 1 tunnel memiliki 1 unit kontaktor schneider 3 kutub tipe LC1D150M7 (220V), dimana saat ini ada 6 tunnel.

Target :

Mempersiapkan semua mesin dalam kondisi optimal dan memiliki spare yang dibutuhkan.

Proposal :

Pembelian parts sesuai dengan kebutuhan baik quality, quantity & ukurannya.

Tanda tangan Pemohon (nama jelas)		Tanda Tangan Mengetahui (nama jelas)	Tanda Tangan Menyetujui (nama jelas)
			
Ajeng Ayu D	Mokh. Andri Gunawan	Hendrawan	Hermawan Widyaprasetya

LAMPIRAN



[https://shopee.co.id/Contactor-Schneider-LC1D150-\(M7\)-Koil-AC-Kontaktor-Schneider-3-Kutub-tipe-LC1D150M7-\(220V\)-i.125516124.7563784136](https://shopee.co.id/Contactor-Schneider-LC1D150-(M7)-Koil-AC-Kontaktor-Schneider-3-Kutub-tipe-LC1D150M7-(220V)-i.125516124.7563784136)

 Good Quality Improves Life's Quality PT. MERSIFARMA TM. SUKABUMI-INDONESIA	FORMULIR PERMOHONAN SERVICE ATAU JOB ORDER		No Formulir Permohonan												
			31025												
			Tanggal & Jam Pengajuan												
			2026-06-11 00:00:00												
Nama Pemohon : Rizqi Ajiwijaya Departemen : Produksi Steril Unit 6A Nama Gedung/Area : UNIT 6A Nomor Inventaris : Nama Fasilitas / Mesin : Tunnel Ampoule Tanggal Rencana Penggunaan : 2026-06-11 Permohonan : Service															
(Diisi oleh pemohon) Deskripsi Permohonan : Mohon untuk dilakukan perbaikan pada kapasitor tunnel ampul karena terbakar															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%; text-align: center;">Pemohon</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">Mengetahui</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">Menyetujui*</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">Penerima</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> <i>Rizqi Ajiwijaya</i> 2026-06-11 00:00:00 </td> <td style="text-align: center;"> <i>Yohanes Gregorius Reyaan</i> 2026-06-15 09:12:56 </td> <td></td> <td style="text-align: center;"> <i>Rangga Niki Al-Aziz</i> 2026-06-15 10:11:07 </td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">Departemen Manager</td> <td style="text-align: center;">Plant Manager</td> <td></td> </tr> </table>				Pemohon	Mengetahui	Menyetujui*	Penerima	<i>Rizqi Ajiwijaya</i> 2026-06-11 00:00:00	<i>Yohanes Gregorius Reyaan</i> 2026-06-15 09:12:56		<i>Rangga Niki Al-Aziz</i> 2026-06-15 10:11:07		Departemen Manager	Plant Manager	
Pemohon	Mengetahui	Menyetujui*	Penerima												
<i>Rizqi Ajiwijaya</i> 2026-06-11 00:00:00	<i>Yohanes Gregorius Reyaan</i> 2026-06-15 09:12:56		<i>Rangga Niki Al-Aziz</i> 2026-06-15 10:11:07												
	Departemen Manager	Plant Manager													
ENGINEERING DEPARTEMENT															
(Diisi oleh Supervisor) Analisis Penyebab dan Perencanaan Tindakan : Setelah diperiksa ditemukan Kontaktor LC1D150M7 dalam kondisi terbakar. Kontaktor tidak bisa diperbaiki dan memerlukan kontaktor yang baru dengan ukuran yang sama															
		Analisis Waktu Pengerjaan : - Skala Prioritas : High Risk - Jadwal (Tanggal / Jam) Mulai 2026-06-11 00:00:00 Selesai 2026-06-11 02:00:00 Apakah memerlukan SPB : Ya, SPB dibuat oleh engineering													
PENANGANAN PERMOHONAN															
Perbaikan / Penyelesaian :		Sudah selesai dilakukan pemeriksaan dan ditemukan Kontaktor dengan type LC1D150M7 dalam kondisi terbakar dan tidak bisa diperbaiki lagi sehingga memerlukan kontaktor yang baru dengan ukuran dan type yang sama.													
		Mulai (Tanggal / Jam) : 2026-06-11 00:00:00	Selesai (Tanggal / Jam) : 2026-06-11 14:00:00												
		Hasil Perbaikan : Sangat Baik													
Komentar Pemohon	Keterangan :		Paraf Pemohon :												
Dikerjakan Oleh	Mengetahui	Menyetujui													
<i>Guntur & Yoga</i>	<i>Mokh. Andri Gunawan</i> 2026-06-15 12:51:41	<i>Hendrawan Mangun</i> 2026-06-15 12:51:41													
Guntur & Yoga	Mokh. Andri Gunawan	Hendrawan Mangun													
Project and Engineering Team	Engineering Supervisor	Engineering / Asst Manager													

*Nomor Formulir diisi oleh Engineering Departement
*Untuk permohonan job order ditandatangani oleh Plant Manager