

 PT. MERSIFARMA TM SUKABUMI-INDONESIA	FORMULIR LATAR BELAKANG PERMINTAAN BARANG DEPARTEMEN : Quality Assurance		Diisi oleh Pemohon No. : <u>007</u> /LBPB/ <u>VI</u> /20 <u>26</u>	
☐ Peralatan Produksi ☐ Peralatan Engineering ☐ Peralatan Umum / Logistik / K3 ☐ Peralatan Komputer		☐ Peralatan Laboratorium ☒ <u>In Process Control</u> ☐ _____ ☐ _____		Rencana Waktu Penggunaan: <u>Juni 2026</u> Lead time Purchasing :
☐ Peralatan Baru ☐ Penambahan ☒ Penggantian ☐ Berita Acara Kerusakan				
SYARAT WAJIB PERALATAN BARU DAN PENAMBAHAN: 1. Lampirkan Foto / Brosur / Leaflet / Drawing Peralatan Baru. 2. Lampirkan Estimasi Harga atau Penawaran Harga. 3. Permintaan Peralatan Jenis Baru dibuat hanya sekali untuk awal mendaftarkan ke sistem QAD. 4. Permintaan Penambahan Peralatan jenis yang sama tetap mengisi Formulir dengan melampirkan Histori Peralatan beserta Nomor Inventaris sebelumnya. 5. Barang diterima oleh Pemohon wajib memberikan Nomor Inventaris sesuai penomoran standar perusahaan. SYARAT WAJIB PENGGANTIAN: 1. Lampirkan Foto Peralatan sebelumnya yang akan diganti. 2. Lampirkan Berita Acara Kerusakan. 3. Permintaan Penggantian Peralatan tetap mengisi Formulir dengan menyampaikan penggantian dengan Jenis yang sama dari sebelumnya atau Jenis Baru. 4. Barang diterima oleh Pemohon wajib memberikan Nomor Inventaris sesuai penomoran standar perusahaan.				
Nama Barang <i>Name & Spesifikasi Barang (Merk, Tipe, dan Keterangan Lainnya)</i>	Jumlah Unit	Estimasi Harga	Masa Waktu Pakai	Masa Frekuensi Pakai
CPU Wearnès 9610L	1 unit		± 5 Tahun	Setiap hari
Latar Belakang Permintaan & Peruntukkan Berdasarkan Service Report Departemen IT, CPU Ruang IPC Unit 3 mengalami kerusakan dan tidak bisa menyala meskipun komponen CPU sudah di replace dengan komponen yang normal No. inv: 017/PLA/QC/KOM/CPU/III/7. Disarankan oleh Departemen IT untuk melakukan pengandaan 1 unit CPU Wearnès 960L CPU Komputer Unit 3 yang dipergunakan untuk Pengarsipan data In Process Control Unit 3 serta media komunikasi Inspector dengan Office via Beebeep				
Dibuat:  Tgl. : <u>22/06/26</u> Nama : <u>Deikrihokim Muhammad</u> (Koordinator / Supervisor)		Diperiksa & disetujui :  Tgl. : <u>23/06/26</u> Nama : <u>Sumardi</u> (Manager)		
Nomor : PP-FO/001.00 Dokumen	Tanggal : 24 DEC 2025 Berlaku	Disetujui :  Oleh		

FORMULIR PERMINTAAN SERVIS IT


No. Laporan* : 104/MFU/RPS/IT/VI/26
Tanggal & Jam : 10/06 26 09.10

Informasi Pemohon

Nama Lengkap	Dzikrihakim Muhammad
Jabatan	Staf IPC
Departemen	Quality Assurance

Identifikasi Permintaan

Tipe Permintaan	☒ Perbaikan	☐ Pemasangan	☐ Pemindahan		
	☒ Komputer	☐ Jaringan	☐ Komputer	☐ Jaringan	☐ Jaringan
	☐ Printer	☐ Software	☐ Printer	☐ Software	☐ Email
	☐ Lainnya:				
Keterangan Permintaan	CPU Mati dan tidak mau menyala setelah penaduman listrik				
Analisa Masalah*	Motherboard & PSU tidak bisa menyala meskipun komponen lainnya di Replace dengan komponen yang normal. No INV: 017/PLA/QC/kom/cpu/11/17				
Rekomendasi & Solusi*	Disarankan Sementara menggunakan komponen motherboard & PSU dari cpu : 016/PLA/QC/kom/cpu/11/17. Disarankan untuk ESPB 1 set CPU Wearnes 9610L dengan spesifikasi Intel core i3 gen 12, RAM 8GB, SSD 256GB. spesifikasi terlampir:				
Tanggal & Jam Selesai*					

Pemohon,	Menyetujui,
 Dzikrihakim M	 Atasan Pemohon

Pelaksana,	Pemeriksa,	Mengetahui,
 IT Staff	 IT Coordinator	 IT Head

*) Diisi oleh IT.

Nomor Dokumen : IT.0 - FPT/002B.01	Tanggal Berlaku : 20 NOV 2020	Disetujui Oleh : 
------------------------------------	-------------------------------	--



products

PC

[Premiere 9610L](#)[Premiere 9510L](#)[Premiere 9410L](#)[Premiere 9365L](#)[Premiere 9310L](#)[Premiere 9110L](#)[Premiere 8810L](#)[Premiere 8610L](#)[Premiere 805ED](#)

Mini PC

[All in One PC](#)[Notebook](#)[POS](#)[Server](#)[Networking](#)[Simulator Jaringan](#)[POS Printer](#)[Barcode Scanner](#)[Monitor](#)[Video Wall](#)[UPS](#)[Accessories](#)[home](#) | [products](#) | [pc](#) | [premiere 9610L](#)

Premiere 9610L



Specifications

- Processor: Support Intel® Core™ 14th/ 13th/ 12th Gen Processors, Intel® Pentium® Gold and Celeron® Processors. Processor socket LGA1700.
- Chipset: Intel® H610 Chipset
- Memory: 2x DDR4 memory slots, support up to 64GB 1 Supports 1R 2133/ 2666/ 3200 MHz (by JEDEC & POR) Supports Dual-Channel mode Supports non-ECC, un-buffered memory

Call Us (021 - 350 1555)

Specifications

Driver

BIOS

FAQ

Processor

Support Intel® Core™ 14th/ 13th/ 12th Gen Processors, Intel® Pentium® Gold and Celeron® Processors. Processor socket LGA1700.

Chipset

Intel® H610 Chipset

Memory

2x DDR4 memory slots, support up to 64GB 1
Supports 1R 2133/ 2666/ 3200 MHz (by JEDEC & POR)
Supports Dual-Channel mode
Supports non-ECC, un-buffered memory

Video

Intel® UHD Graphics

Audio

Integrated HD Audio

Networking

Gigabit Ethernet

Storage

- 4x SATA 6Gb/s ports
- 1x M.2 slot (Key M)
 - Speed supports up to PCIe 3.0 x4 (~4GB/sec)
 - Supports 2242/ 2260/ 2280 storage devices

Optical Drive

Optional

I/O Interface

Rear :

HDMI port

Front :

2 x USB 2.0 ports

VGA port
2x USB 2.0 ports
2x USB 3.2 Gen1 ports
LAN (RJ45) port
Audio-in jack, Mic-in jack,
Audio-out jack

2 x Audio Jacks
(Mic-in, Audio-out)

Chassis

Mini Tower

Power Supply

Max. 300W

Keyboard and Mouse

Wearnes USB Keyboard & USB Optical Mouse

Monitor

Optional

Operating System

Windows 11 (Optional)

Specifications are subject to change without prior notice

Wearnes PC's recommends Windows 11 genuine Microsoft



FORM EVALUASI ASET IT (REPAIR vs REPLACE)

Nama Aset: CPU
Model : Wearnes Premiere 8610L
No Asset : 017/PLA/QC/KOM/CPU/III/17
Serial Number: F915WN7607
User / Departemen: QA
Tahun Pembelian: 2017
Harga Pembelian:

Kriteria	Pilihan	Skor
Biaya Perbaikan vs Harga Baru	30%-50%	3
Usia Aset	>5 tahun	5
Frekuensi Kerusakan	2-3x/tahun	3
Ketersediaan Spare Part	Tidak tersedia	5
Performa & Kebutuhan User	Tidak memenuhi	5
Dampak ke Operasional	Mengganggu sebagian	3
Total Skor		24

Sesuai perhitungan score diatas
hasil rekomendasi kami

X Disarankan Replace (Beli
Baru)

Dibuat :



(Faisal I.R - IT Support)

Disetujui:



(Yusuf Randy - IT Kordinator)