

ANALISA PERMINTAAN BARANG

No	Kode Barang	Nama Barang	Satuan	Stock Saat Ini (A)	Rencana Kebutuhan (B)	Kekurangan (A-B+C)	Pending Penerimaan (C)	Jumlah	Realisasi Pembelian	Realisasi Penggunaan
1	IMO16010	Power Supply Model: RPS0128 Part No : CP-9020278/75-005934	Pc	0	1	-1	0	1	0	0
2	IMO16010	Power Supply Model: PF500X Model No : PF500X-HD Type : ATX12V V2.52	Pc	0	1	-1	0	1	0	0

Catatan :

1. PSU Corsair CX Series CX650 650W 80 Plus Bronze ATX Power Supply

- Pemesanan barang ini diajukan untuk penggantian kerusakan Power Supply pada **CPU komputer monitoring CCTV** sesuai BA Kerusakan Peralatan No : 004/BAKP/VI/2026.
- Spesifikasi yang diajukan berdasarkan rekomendasi dari Dept. IT pada Form Service IT No : 096/MFG/FPS/IT/VI/26.

2. PSU DEEPCOOL PF500X 80+ Bronze - Power Supply Internal PC 500w 80Plus Bronze

- Pemesanan barang ini diajukan untuk penggantian kerusakan Power Supply pada **CPU komputer kerja staff compliance** sesuai BA Kerusakan Peralatan No : 004/BAKP/VI/2026.
- Spesifikasi yang diajukan berdasarkan rekomendasi dari Dept. IT pada Form Service IT No : 096/MFG/FPS/IT/VI/26.

Pemohon



Gita Anggraheni M

Atasan Pemohon



Hervin Budiawan

FORMULIR PERMINTAAN SERVIS IT

No. Laporan* : 096 / MFG / FPS / IT / VI / 26



Tanggal & Jam : 09 Juni 2026 / 00.02

Informasi Pemohon

Nama Lengkap	Gita Anggrahani
Jabatan	Staf Compliance
Departemen	Facility Compliance

Identifikasi Permintaan

Tipe Permintaan	☒ Perbaikan	☐ Pemasangan	☐ Pemindahan
	☒ Komputer	☐ Jaringan	☐ Komputer
	☒ Printer	☐ Software	☐ Jaringan
	☐ Lainnya:	☐ Printer	☐ Software
Keterangan Permintaan	Pemeriksaan dan Perbaikan 2 unit CPU dan 1 unit Printer yang rusak mengeluarkan asap akibat kejadian dan kerusakan terlampir		
Analisa Masalah*	* Power Supply rusak terbakar, sehingga CPU tidak bisa nyala, (Nomor Inventory 002 / PLT / QA / nam / cpu / 1 / 24) dan 2413-24-2-0121-2		
Rekomendasi & Solusi*	* Printer masih normal dan bisa UP kembali		
Tanggal & Jam Selesai*	Semantara mengurungkan Backup PSU milik IT. Disarankan CSPB Power Supply dgn merk " PSU Corsair CX Series CX650 650W 80 Plus Bronze ATX power supply dan PSU DEEPCool PF500K 80+ Bronze - power supply internal = 2 PCS,		

Pemohon,	Menyetujui,
 Gita Anggrahani	 Atasan Pemohon

Pelaksana,	Pemeriksa,	Mengetahui,
 FAD IT Staff		

*) Diisi oleh IT.

Nomor Dokumen : IT.0 - FPT/002B.01	Tanggal Berlaku : 20 NOV 2020	Disetujui Oleh : 
------------------------------------	-------------------------------	--



Gratis Ongkir + Banyak Promo belanja di aplikasi >

Tentang Tokopedia

Mulai Berjualan

Promo

Tokopedia Care

tokopedia

Kategori

Cari di Tokopedia

Masuk

Daftar

Dikirim ke **akarta Pusat** v

Home > Komputer & Laptop > Komponen Komputer > Internal Power Supply > PSU Corsair CX ...



PSU CPU Monitoring CCTV

PSU Corsair CX Series CX650 650W 80 Plus Bronze ATX Power Supply

Terjual 100+ • 5 (63 rating)

Rp999.000

Detail Produk

Spesifikasi

Informasi Penting

Kondisi: Baru

Berat Satuan: 2,9 kg

Min. Beli: 1 Buah

Kategori: **Internal Power Supply**

Etalase: - **PSU ATX**

Fitur :

CP-9020278-EU

CX Series CX650 – 650 Watt 80 PLUS Bronze ATX Power Supply
CORSAIR CX Series Power Supplies feature low-noise cooling and a compact design for an easy fit in nearly any modern case.

• 80 PLUS BRONZE POWER

Delivers consistent power to your PC with up to 88% operational efficiency, generating less heat and lowering your energy costs.

• 120mm LOW-NOISE FAN

Fitted with a thermally controlled fan that only spins at high speed when your power supply is under heavy load, automatically slowing down for quieter operation at lower loads.

• AN EASY FIT

A compact 125mm-long casing ensures an easy fit in almost all modern PC cases.

• Compact 125mm length

Spesifikasi Teknis :

ATX Connector 1

ATX12V Version v2.31

Cable Type Type 4

Continuous Power W 650 Watts

EPS Connector 1

Fan Bearing Technology Sleeve

Fan Size MM 120mm

SATA Connector 3

Modular No

PCIe Connector 2

MTBF Hours 100,000 hours

PSU Form Factor ATX

Warranty 5 Year

Weight 2.32kg

CX650 POWER TABLE

MODEL

RPS0128

PART NO.

CP-9020278/75-005934

AC INPUT RATING

AC INPUT

100-240V

INPUT CURRENT

10A-5A

FREQUENCY

47-63Hz

Atur jumlah dan catat

1 + Stok Total

Subtotal **Rp9**

+ Keranjang

Beli Langsung

Chat

Wishlist



Gratis Ongkir + Banyak Promo belanja di aplikasi >

Tentang Tokopedia

Mulai Berjualan

Promo

Tokopedia Care

tokopedia

Kategori

Masuk

Daftar

Dikirim ke **akarta Pusat** ▾

Home > Komputer & Laptop > Komponen Komputer > Internal Power Supply > PSU DEEPCOOL ...



PSU DEEPCOOL PF500X 80+ Bronze - Power Supply Internal PC 500w 80Plus Bronze - Garansi Resmi

Terjual 70+ • ★ 5 (24 rating)

Rp520.000

Detail Produk

pesifikasi

nfo Penting

Kondisi: Baru

Berat Satuan: 100 kg

Min. Beli: 1 Buah

Kategori: Internal Power Supply

Etalase: Semua Etalase

GARANSI RESMI 3 TAHUN

MULTIPLE BRONZE EFFICIENCY CERTIFICATIONS

The *bronze efficiency obtained from 80 PLUS, Cybenetics, and PPLP, ensuring 88% efficiency under typical loads (50%), significantly reduced energy loss and heat generation while extending the service life of the PSU.

TAIWANESE + JAPANESE PREMIUM CAPACITORS

By using the Taiwanese premium solid and electrolytic capacitors, the PF-X series can ensure a hold-up time $\geq 16\text{ms}$ under 75% load, which provides reliable protection for abnormal power outages.

The 5V Stand-By rail uses an electrolytic capacitor from two major Japanese brands, which have a four-fold life span compared with normal, ensuring stable standby throughout the day.

RELIABLE TOPOLOGY

To meet the Intel ATX 2.52 standard, using Active PFC + Double Forward + DC to DC, combined with a dual-stage EMI circuit. It significantly reduces ripple noise and voltage deviation, providing better electrical performance and compatibility.

WIDE VOLTAGE ADAPTATION

Supporting 180V-264V wide voltage operation and extreme full-load working conditions under room temperature at a 160V low-voltage grid were supported to avoid voltage instability shutdown.

Strict Safety Standard

Strictly following global safety standards, beyond competitors, including the 40 and 5000m safety levels, meets the requirements for high-temperature and high-altitude areas.

EXCEPTIONAL WARRANTY

Standing behind the high standards Gamer Storm has set for our products, we provide a 3-year limited warranty to ensure worry-free service and support for our customers.

Technical Spec

Atur jumlah dan catata

1 + Stok Total

Subtotal **Rp5**


+ Keranjang

Beli Langsung

Chat Wishlist

psu cpu kerja staf Compliance

Handwritten signature



PT. MERSIFARMA TM
SUKABUMI INDONESIA

BERITA ACARA
KERUSAKAN PERALATAN

Daftar oleh Pemohon

No. : 004/BAKP/VI/2026

Departemen : Project

Hari / Tanggal : Senin / 08 Juni 2026

Nama Peralatan : CPU dan Printer

Merk / Type :

No. Inventaris :

Kronologis:

Kejadian awal, terdapat laporan kondisi lampu ruangan facility compliance mati. Saat teknisi(Rifki) akan melakukan pengecekan ke dalam panel, terdapat suara flicker listrik dari dalam panel. Saat panel dibuka terdapat helm yang ditaruh di dalam panel. Saat di cek lebih detail lagi oleh teknisi, terdapat sambungan kabel netral yang terlepas akibat dari tekanan helm yang dipaksa masuk ke dalam panel. Karena kabel netral terlepas itu, menyebabkan korsleting pada CPU dan mesin printer yang ada di dalam ruangan Facility Compliance. Dan dari user compliance langsung mengamankan peralatan dengan cara mencabut colokan yang tersambung ke stopkontak pada ruangan tersebut. Setelah kejadian, teknisi ke ruangan untuk melakukan pengecekan jalur stopkontak dan mencabut semua sambungan yang masih tercolok ke stopkontak pada ruangan. Lalu saat dicek pada stopkontak, ditemukan kondisi stop kontak dalam keadaan terdapat fasa listrik di kedua lubang. Kemudian, tim menormalisasikan semua jalur sambungan yang ada di panel. Dengan prosedur mematikan seluruh MCB, lalu menyambungkan kabel netral yang terlepas sebelumnya dan memastikan semua sambungan dalam keadaan kuat. Setelah tim melakukan normalisasi pada panel, dan dilakukan pengecekan kembali. Supply stopkontak kembali ke keadaan normal, dengan fasa & netral. Kemudian tim kembali mencoba Satu per satu perangkat diruangan. Saat menyambungkan CPU yang sebelumnya dirabut, ada 1 CPU yang langsung terjadi korsleting. Dan tim langsung cabut kembali dari stopkontak. Setelah kejadian tersebut, tim berkoordinasi dengan Tim IT untuk memastikan dahulu kondisi semua CPU sebelum dipasangkan kembali.

SYARAT WAJIB : 1. Serahkan foto barang yang rusak

Tindakan sementara yang diambil
Melakukan pemasangan kembali kabel yang terlepas
Membuat berita acara kejadian

Kategori (Dept GA):

- ☐ Peralatan Furniture
☐ Peralatan Mobil
☐ Peralatan Dapur
☐ Peralatan Keamanan
☐ Peralatan Kebersihan
☐ _____
☐ _____

Kategori (Dept. Engineering):

- ☐ Mesin
☐ Produksi
☐ Alat Angkut Barang Berat
☐ Validasi
☐ Peralatan Laboratorium
☐ _____

☐ Alat Angkut Barang Berat

- ☐ _____
☐ _____

Kategori (IT):

- ☒ Peralatan Printer/Komputer
☐ Peralatan CCTV
☐ Peralatan IT
☐ _____
☐ _____

Dibuat:

Linda Dwi R.
Tgl. 08/06/26

Diperiksa:

R. R.
Tgl. 9/6/26

Menyetujui:

R. R.
Tgl. 9/6/26

Disposisi:

☐ Dept. General Affair

☐ Dept. Engineering

☐ Dept. Information Technology

Catatan hasil identifikasi:

Terdapat kabel netral yang terlepas akibat adanya dorongan benda asing di dalam panel.
Sehingga menyebabkan begangan listrik tidak stabil.

Disposisi:

☒ Perbaikan Internal

☐ Identifikasi/Perbaikan Melalui Jasa

☐ Memburungkan Part

☐ Rusak tidak bisa digunakan

☒ Menerbitkan SPB

☐ Menerbitkan SPJ

Nama Petugas yang mengidentifikasi: Linda Dwi R

Tgl/bln/thn: 08/06/26

Nomor Dokumen : COM-EP/001/000

Jangka Waktu : 11 SEP 2023

Disetujui oleh:

* Salah cetak