

No :
 Tanggal : 02 Juli 2026
 Dari : Engineering

SURAT PERMINTAAN BARANG

No	Kode Barang	Nama Barang, Tipe, Spesifikasi	Lokasi / User	Riwayat				Jumlah Permintaan	Satuan	Target Date	Kategori		Keterangan
				Tanggal	Jumlah	No SPB	Supplier						
1	IMO01001	Adaptor Timbangan Shimadzu TX 323L	Unit 4	-	-	-	-	1	Pcs	26-08-26	1. Inventaris		Untuk Penggantian Adaptor Yang Rusak Pada Timbangan Shimadzu TX 323L di Produksi Unit 4. No Inventaris Timbangan : 132/PLA/PROD/ADP/TMB/XII/24
											2. Spareparts	V	
											3. Consumable		
											4. Jasa		
											5. Project		


PERMINTAAN ADAPTOR TIMBANGAN UNTUK PENGANTIAN YANG RUSAK DI PRODUKSI UNIT 4

Situasi :
 Telah terima form service no. 30451 dari Produksi Unit 4 perihal adaptor timbangan shimadzu 323 tidak menyala.
 Setelah di cek oleh Teknisi, ditemukan gulungan pada trafo terputus sehingga adaptor tidak menghasilkan output listrik.

Target :
 Tersedianya adaptor timbangan yang berfungsi dengan baik untuk support produksi di Unit 4.

Proposal :
 Pengajuan pembelian adaptor timbangan shimadzu TX 323L sebanyak 1 pcs

Tanda tangan Pemohon (nama jelas)		Tanda Tangan Mengetahui (nama jelas)		Tanda Tangan Menyetujui (nama jelas)	
 Ajeng Ayu D		 Hendrawan		 Hermawan Widyaprasetya	



PT. MERSIFARMA TM.
DIVISI MANUFACTURING
SUKABUMI - INDONESIA

FORMULIR PERMINTAAN PERLENGKAPAN PRODUKSI

Form. No 2PR00/FORM/107.03

Tgl. Berlaku :

16 Februari 2026

Dibuat oleh :

ELC

Tanggal : 11/06/26

No : 041.../MFG/PROD/049.../01.../2026

Nama Barang :
Adaptor timbangan

Uraian Penjelasan (Alasan Rinci Penggunaan) :
Adaptor ditemukan rusak (tidak memberikan output listrik).
Adaptor digunakan sebagai sambungan yang menghasilkan arus listrik sehingga timbangan bisa menyala

Jumlah Permintaan :
1 pcs

Peralatan Baru / Penambahan / Penggantian :
Penggantian

Alokasi :
Ruang staging bahan baku

Nama Mesin / Alat :
Timbangan shimadzu TX 323 L

No. Inventaris :
~~009/04/PROD/ADP/TMB/11/20~~
132 / PLA / PROD / ADP / TMB / X11/24

11/06/26

Indikator Kerusakan :
Adaptor tidak menghasilkan output listrik

Lampiran (v) :	☒	Berita Acara Kerusakan
	☒	Form Service
	☒	Foto Barang Rusak
	☐	Bincard Penunjang / Kartu Stock Barang
	☐	Foto / Drawing Peralatan Baru

Pemohon,

(Koordinator / Supervisor)

Mengetahui / Menyetujui,

(Ast. Mgr. / Mgr. Produksi)



PT. MERSIFARMA TM
SUKABUMI-INDONESIA

BERITA ACARA KERUSAKAN PERALATAN

Diisi oleh Pemohon

No. : 077 /BAKPN1/26

Departemen : Produksi

Hari / Tanggal : Jumat / 24 April 2026

Nama Peralatan : Adaptor timbangan Shimadzu TX 323 L

Merk / Type : Shimadzu

No. Inventaris : 009/PLA/PROD/ADP/TMB/TI/ID 132/PLA/PROD/ADP/TMB/XII/24

Kronologis:

Ditemukan timbangan shimadzu TX 323 L tidak menyala saat akan digunakan. Setelah dilakukan pengecekan, adaptor pada timbangan tidak menghasilkan output listrik. Produksi mengajukan form service ke Engineering nomor 30451. Berdasarkan hasil pemeriksaan engineering, gulungan pada trafo adaptor putus dan tidak bisa diperbaiki. Diperlukan penggantian adaptor. idell 29/06 26

Adaptor digunakan sejak tahun ~~2020-2024~~ 2024.

Kategori (Dept. GA):

- ☐ Peralatan Furniture
- ☐ Peralatan Mobili
- ☐ Peralatan Dapur
- ☐ Peralatan Keamanan
- ☐ Peralatan Kebersihan
- ☐ _____
- ☐ _____

Kategori (Dept. Engineering):

- ☐ Mesin
 - ☒ Produksi
 - ☐ Alat Angkut Barang Berat
 - ☐ Validasi
 - ☐ Peralatan Laboratorium
 - ☐ _____

☐ Alat Angkut Barang Berat

☐ _____
☐ _____

Kategori (IT):

- ☐ Peralatan Printer/Komputer
- ☐ Peralatan CCTV
- ☐ Peralatan IT
- ☐ _____
- ☐ _____

SYARAT WAJIB : 1. Sertakan foto barang yang rusak

Tindakan sementara yang diambil:

1. Melaporkan kepada atasan
2. Membuat form service

Dibuat:

Tgl. 09/06 26
(Staff/Koord)

Diperiksa:

Tgl. 09/06 26
(Koord/Spv/Ast. Mgr)

Menyetujui:

Tgl. 11/06 26
(Kepala Departemen)

Disposisi:

Bagian SPB penggantian

(Checklist Departemen terkait sesuai kategori peralatan yang rusak)

☐ Dept. General Affair

☒ Dept. Engineering

☐ Dept. Information Technology

(Diisi oleh bagian Departemen terkait yang memeriksa)

Catatan hasil identifikasi:

Ditemukan gulungan pada trafo putus, sehingga adaptor tidak menghasilkan output listrik.

Disposisi:

☐ Perbaikan Internal

☐ Membutuhkan Part

☒ Menerbitkan SPB

☐ Identifikasi/Perbaikan Melalui Jasa

☐ Rusak tidak bisa digunakan

☐ Menerbitkan SPJ

Nama Petugas yang mengidentifikasi:

Tgl/bln/thn:

Nomor : COM-FPT/001C.00
Dokumen


Tanggal
Berlaku

11 SEP 2023

Disetujui
oleh

 PT. MERSIFARMA TM. SUKABUMI-INDONESIA	FORMULIR PERMOHONAN SERVICE ATAU JOB ORDER		No Formulir Permohonan												
			30451												
			Tanggal & Jam Pengajuan												
			2026-04-24 11:00:00												
Nama Pemohon : Departemen : Produksi unit 4 Nama Gedung/Area : Nomor Inventaris : Nama Fasilitas / Mesin : Tanggal Rencana Penggunaan : 2026-04-24 Permohonan : Service															
(Diisi oleh pemohon) Deskripsi Permohonan : Mohon untuk dicek dan diperbaiki adaptor timbangan shimadzu 323 rusak (tidak menyala)															
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 25%;">Pemohon</td> <td style="width: 25%;">Mengetahui</td> <td style="width: 25%;">Menyetujui*</td> <td style="width: 25%;">Penerima</td> </tr> <tr> <td> "" 2026-04-24 11:00:00 </td> <td> Harisman Harisman 2026-05-04 14:13:25 </td> <td></td> <td> Rangga Niki Al-Aziz 2026-05-06 08:20:58 </td> </tr> <tr> <td></td> <td>Departemen Manager</td> <td>Plant Manager</td> <td>Indri Dwi Handayani</td> </tr> </table>				Pemohon	Mengetahui	Menyetujui*	Penerima	"" 2026-04-24 11:00:00	Harisman Harisman 2026-05-04 14:13:25		Rangga Niki Al-Aziz 2026-05-06 08:20:58		Departemen Manager	Plant Manager	Indri Dwi Handayani
Pemohon	Mengetahui	Menyetujui*	Penerima												
"" 2026-04-24 11:00:00	Harisman Harisman 2026-05-04 14:13:25		Rangga Niki Al-Aziz 2026-05-06 08:20:58												
	Departemen Manager	Plant Manager	Indri Dwi Handayani												
ENGINEERING DEPARTEMENT															
(Diisi oleh Supervisor) Analisis Penyebab dan Perencanaan Tindakan : Ditemukan gulungan pada trafo terputus, sehingga adaptor tidak menghasilkan output listrik. Diperiksa oleh : Peri Analisis Waktu Pengerjaan : - Skala Prioritas : Medium Risk - Jadwal (Tanggal / Jam) Mulai 2026-05-07 09:00:00 Selesai 2026-05-07 09:15:00 Apakah memerlukan SPB : Ya, SPB dibuat oleh engineering															
PENANGANAN PERMOHONAN															
Perbaikan / Penyelesaian :															
Komentar Pemohon	Mulai (Tanggal / Jam) :	Selesai (Tanggal / Jam) :													
	Hasil Perbaikan :														
	Keterangan : Paraf Pemohon :														
Dikerjakan Oleh	Mengetahui	Menyetujui													
	Asep Saepudin 2026-05-08 14:32:32														
	Asep Saepudin														
Project and Engineering Team	Engineering Supervisor	Engineering / Asst Manager													

FOTO ADAPTOR RUSAK



f pp 05