



PT. MERSI FARMATM.
DIVISI MANUFACTURING
SUKABUMI-INDONESIA

FORMULIR PERMINTAAN PERLENGKAPAN PRODUKSI

Form. No 2PR00/FORM/107.03

Tgl. Berlaku :

16 Februari 2026

Dibuat oleh :

ELC

Tanggal: 15/06/26

No: 093/MFG/PROD/ 04 VI /2026.

Nama Barang :

O-ring

Jumlah Permintaan:

1 pcs

Peralatan Baru / Penambahan /Penggantian:

Penggantian

Alokasi:

R. Stripping (3) (4.139)

Nama Mesin / Alat:

Ink Jet Printer Hitachi RX2-S

No. Inventaris:

021/U.1/PROD/INK/02/16/3

Indikator Kerusakan:

Keluar tinta dari sela-sela orifice

Uraian Penjelasan (Alasan Rinci Penggunaan):

Ink Jet Printer Hitachi RX2-S digunakan untuk mencetak informasi penandaan (Nomor Bets, MD/ED, dan HET) pada strip.

Lampiran(√):

√

Berita Acara Kerusakan

√

Form Service

√

Foto Barang Rusak

Bincard Penunjang / Kartu Stock Barang

Foto / Drawing Peralatan Baru

Pemohon,

JHHA

(Koordinator / Supervisor)

Mengetahui / Menyetujui,

an

ANG

an

MM

15/06/26

(Ast. Mgr. / Mgr. Produksi)

**BERITA ACARA
KERUSAKAN PERALATAN**

Diisi oleh Pemohon

No. 073/BAKP/VI/2026

Departemen : Produksi

Hari / Tanggal : Selasa/ 09 Juni 2026

Nama Peralatan : Inkjet Printer Hitachi Type RX2-S

Merk / Type : Hitachi

No. Inventaris : 021/U.1/PROD/INK/02/16/3

Kronologis:

Saat dilakukan Ink Jet Printer dalam posisi "stand by", terdapat alarm "No Ink Drop Charge". Kemudian dilakukan pemeriksaan dengan membuka *cover print head*, didapati *print head* sudah penuh dengan tinta (gambar terlampir). Setelah dilakukan pembersihan dan Ink Jet Printer dalam posisi "stop", tinta tetap menetes dari sela-sela *orifice*. Kemudian dilakukan pengecekan oleh suplier dengan hasil perlu dilakukan penggantian *O-ring* karena tinta keluar dari sela-sela *orifice* dan rumah *orifice* seperti yang tertera pada *Service Report Hitachi Inkjet Printer* (terlampir).

Kategori (Dept. GA):

- ☐ Peralatan Furniture
☐ Peralatan Mobil
☐ Peralatan Dapur
☐ Peralatan Keamanan
☐ Peralatan Kebersihan
☐ _____
☐ _____

Kategori (Dept. Engineering):

- ☒ Mesin
☒ Produksi
☐ Alat Angkut Barang Berat
☐ Validasi
☐ Peralatan Laboratorium
☐ _____
☐ Alat Angkut Barang Berat
☐ _____
☐ _____

Kategori (IT):

- ☐ Peralatan Printer/Komputer
☐ Peralatan CCTV
☐ Peralatan IT
☐ _____
☐ _____

SYARAT WAJIB : 1. Sertakan foto barang yang rusak

Tindakan sementara yang diambil:

1. Membuat form service

Dibuat:

FHMA

Tgl. 09/06/26
(Stat/Koord)

Diperiksa:

a.n. LANG

Tgl. 15/06/26
(Koord./Spv/Ast. Mgr)

Menyetujui:

an *CHM*

Tgl. 15/06/26
(Kepala Departemen)

Disposisi:

*Pengajuan SPB. atau
pengadaan barang*

(Checklist Departemen terkait sesuai kategori peralatan yang rusak)

☐ Dept. General Affair

☐ Dept. Engineering

☐ Dept. Information Technology

(Diisi oleh bagian Departemen terkait yang memeriksa)

Catatan hasil identifikasi:

Service report Supplier terlampir

Disposisi:

☐ Perbaikan Internal

☐ Membutuhkan Part

☒ Menerbitkan SPB

☐ Identifikasi/Perbaikan Melalui Jasa

☐ Rusak tidak bisa digunakan

☐ Menerbitkan SPJ

Nama Petugas yang mengidentifikasi:

Tgl/bln/thn:


Nomor : COM-FPT/001C.00
Dokumen

Tanggal : **11 SEP 2023**
Berlaku

Disetujui oleh

M

Δανς 15/06



PT. TRIACOM INDONESIA

Jl. Otoiskandarinata No. 427
Pungkur, Regol Kota Bandung - Jawa Barat
Tlp. (022) 8885327

01698

SERVICE REPORTS HITACHI INK JET PRINTER

Customer : PT. MERISI	Status : Type : RX2-SD160W	PO Number :
Job Site / Location :	Serial Number : 06318505	Date : 09 - 06 - 2026
	Operating Temperature :	Cumulative op time : -
Complain : TINTA BLEBER DARI SELA-SELA ORIFICE & RUMAH ORIFICE		
Action : HARUS GANTI O RING ORIFICE		

Maintenance Part	Check	Change	Remarks
1. <u>Print Head</u>			
Ink Bean	☐	☐	
Nozzle Set	☐	☐	
Gutter Set	☐	☐	
2. <u>Circulation System</u>			
Filter CN	☐	☐	
PTFE Filter	☐	☐	
Pump	☐	☐	
Valve	☐	☐	
Nozzle Flat Filter	☐	☐	
Viscometer	☐	☐	
Pressure Sensor	☐	☐	
Air Filter	☐	☐	
3. <u>Operational Check Out</u>			
Deflection Voltage	☐	☐	
Particle Use	☐	☐	
Ink Pressure	☐	☐	
Excitation Voltage	☐	☐	
Ink Viscosity	☐	☐	
4. <u>Consumable</u>			
Ink	☐	☐	
Solvent	☐	☐	

Job Complete

☒

Job Incomplete / Further Work

Customer Signature

Handwritten signature

Service Engineer

Handwritten signature

Set Time :

From :

To :

4. HARUS GANTI O RING

PT. Triacom Indonesia

Jl. Otto Iskandardinata No. 427
(022)88885327 Fax.(022)88885327
Bandung 40251

Sales Quotation

Order by : **PT. Mersifarma Tirmaku Mercusana**

Quote Date

9 Jun 2026

Quote Number

TRE3142

Quote To : **PT. Mersifarma Tirmaku Mercusana**
Wisma Tiara Lt.4

Item	Item Description	Qty	Unit Price	Disc	Tax	Amount
451589	O Ring SF (O Ring Orifice)	1	Rp 2.500.000	%	T	Rp 2.500.000

Say :Dua juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu Rp

Description:

- Type Mesin : RX2-SD160W
- S/N : 06318505

Disiapkan

Disetujui oleh

Tgl:

Tgl:

Sub Total : 2.500.000

Discount : 0

PPN : 275.000

: 0

Freight : 0

Total Invoice : 2.775.000