

slu 12/26-001252



PT. MERSIFARMA TM
SUKABUMI-INDONESIA

FORMULIR LATAR BELAKANG PERMINTAAN BARANG

Diisi oleh Pemohon

DEPARTEMEN: PRODUKSI UNIT 4

No.: 060 /LBPB/ V /20 26

- ☒ Peralatan Produksi
☐ Peralatan Engineering
☐ Peralatan Umum/Logistik/K3
☐ Peralatan Komputer

- ☐ Peralatan Laboratorium
☐
☐
☐

Rencana Waktu Penggunaan:

Leadtime Purchasing:

- ☐ Peralatan Baru ☐ Penambahan ☒ Penggantian ☒ Berita Acara Kerusakan

SYARAT WAJIB PERALATAN BARU DAN PENAMBAHAN:

1. Lampirkan Foto/Brosur/Leaflet/Drawing Peralatan Baru.
2. Lampirkan Estimasi Harga atau Penawaran Harga.
3. Permintaan Peralatan Jenis Baru dibuat hanya sekali untuk awal mendaftarkan kesistem QAD.
4. Permintaan Penambahan Peralatan jenis yang sama tetap mengisi Formulir dengan melampirkan Histori Peralatan beserta Nomor Inventaris sebelumnya.
5. Barang diterima oleh Pemohon wajib memberikan Nomor Inventaris sesuai penomoran standar perusahaan.

SYARAT WAJIB PENGANTIAN:

1. Lampirkan Foto Peralatan sebelumnya yang akan diganti.
2. Lampirkan Berita Acara Kerusakan.
3. Permintaan Penggantian Peralatan tetap mengisi Formulir dengan menyampaikan penggantian dengan Jenis yang sama dari sebelumnya atau Jenis Baru.
4. Barang diterima oleh Pemohon wajib memberikan Nomor Inventaris sesuai penomoran standar perusahaan.

Nama Barang Nama & Spesifikasi Barang (Merk, Tipe, dan Keterangan Lainnya)	Jumlah Unit	Estimasi Harga	Masa Waktu Pakai	Masa Frekuensi Pakai
Punch 7 mm penandaan mf – crossline tipe tooling “BB”	85 Set	USD 4840/set slu 12/26	> 1 thn	Setiap hari

Latar Belakang Permintaan & Peruntukkan

Berdasarkan disposisi job service no 30248, terdapat kerusakan pada punch 7 mm dengan penandaan mf-crossline. Punch digunakan untuk proses pencetakan produk dengan spesifikasi diameter 7 mm dengan penandaan mf-crossline pada mesin Accura 81 (List produk terlampir).

Dibuat:

Tgl. : 12/26/26
Nama :
(Koordinator/Supervisor)

Diperiksa & disetujui:

Tgl. : 12/26/26
Nama :
(Manager)

Nomor : PP-FO/001.00
Dokumen

Tanggal:
Berlaku 24 DEC 2025

Disetujui:
Oleh



PT. MERSIFARMA TM
SUKABUMI-
INDONESIA

BERITA ACARA KERUSAKAN PERALATAN

Diisi oleh Pemohon

No. : 065 BAKP/ V /2026

Departemen : Produksi Unit 4

Hari / Tanggal : Jumat, 22 Mei 2026

Nama Peralatan : Punch 7 mm penandaan mf-crossline

Merk / Type : Kaizen

No. Inventaris : 09/24

Kronologis:

Ditemukan punch 7 mm penandaan mf-crossline pada bagian tip punch sudah mengalami keausan (aus). Setelah dilakukan pemeriksaan menggunakan alat *Punch and Dies Measurement Kit* terdapat punch dan dies yang sudah tidak sesuai dengan *Inspection Report* supplier (form terlampir). Produksi mengajukan form service nomor 30248 ke engineering. Berdasarkan hasil pemeriksaan engineering punch 7 mm sudah tidak dapat diperbaiki dan harus dilakukan penggantian dengan yang baru.

tahun keabatangan : Nopember 2024

Kategori (Dept. GA):

- ☐ Peralatan Furniture
- ☐ Peralatan Mobil Peralatan
- ☐ Dapur Peralatan Keamanan
- ☐ Peralatan Kebersihan
- ☐
- ☐
- ☐

Kategori (Dept. Engineering):

Mesin

- ☒ ☒ Produksi
- ☐ Alat Angkut Barang Berat
- ☐ Validasi
- ☐ Peralatan Laboratorium
- ☐
- ☐ Alat Angkut Barang Berat

Kategori (IT):

Peralatan Printer/Komputer

- ☐ Peralatan CCTV
- ☐ Peralatan IT
- ☐
- ☐
- ☐

SYARAT WAJIB : 1. Sertakan foto barang yang rusak

Tindakan sementara yang diambil:

- Membuat bon service ke teknik
- Melaporkan kepada atasan

Dibuat:

[Signature]

Tgl. 22/05/26
(Staff/Koord)

Diperiksa:

[Signature]

Tgl. 25/05/26
(Koord./Spv/Ast. Mgr)

Menyetujui:

[Signature]

Tgl. 28/05/26
(Kepala Departemen)

Disposisi:

[Signature]

(Checklist Departemen terkait sesuai kategori peralatan yang rusak)

☐ Dept. General Affair

☒ Dept. Engineering

☐ Dept. Information Technology

(Diisi oleh bagian Departemen terkait yang memeriksa)

Catatan hasil identifikasi:

Dilakukan pemeriksaan pada punch 7 mm, hasilnya punch sudah tidak dapat diperbaiki dan perlu dilakukan penggantian

Disposisi:

☐ Perbaikan Internal

☐ Membutuhkan Part

☒ Menerbitkan SPB

☐ Identifikasi/Perbaikan Melalui Jasa

☐ Rusak tidak bisa digunakan

☐ Menerbitkan SPJ

Nama Petugas yang mengidentifikasi:

Tgl/bln/thn:

Nomor : COM-FPT/001C.00
Dokumen

Tanggal Berlaku : **11 SEP 2023**

Disetujui oleh

[Signature]



Good Quality Improves Life's Quality

PT. MERSIFARMA TM.

SUKABUMI-INDONESIA

FORMULIR PERMOHONAN SERVICE ATAU JOB ORDER

No Formulir
Permohonan

30248

Tanggal & Jam
Pengajuan

2026-04-07
22:20:03

Nama Pemohon :
Departemen : Produksi Unit 4
Nama Gedung/Area :
Nomor Inventaris :
Nama Fasilitas / Mesin :
Tanggal Rencana Penggunaan : 2026-04-07
Permohonan : Service

(Diisi oleh pemohon)

Deskripsi Permohonan : Mohon diperbaiki punch 7 mm penandaan mf-crossline pada bagian tip punch sudah aus dan terdapat yang gompal

Pemohon

Mengetahui

Menyetujui*

Penerima

""
2026-04-07 22:20:03

Harisman Harisman
2019-07-02 00:47:52

Rangga Niki
Al-Aziz
2019-07-09
01:03:13

Departemen Manager

Plant Manager

Indri Dwi
Handayani

ENGINEERING DEPARTEMENT

(Diisi oleh Supervisor)

Analisis Penyebab dan Perencanaan Tindakan :
sudah dilakukan pemeriksaan, punch tidak bisa diperbaiki.
perlu ganti baru.

Analisis Waktu Pengerjaan :

- Skala Prioritas : **Medium Risk**

- Jadwal (Tanggal / Jam)

Mulai 2026-05-22
10:00:00

Selesai 2026-05-05
10:30:00

Apakah memerlukan SPB : Ya, SPB dibuat oleh
engineering

PENANGANAN PERMOHONAN

Perbaikan / Penyelesaian :

Mulai (Tanggal / Jam) :

Selesai (Tanggal / Jam) :

Hasil Perbaikan :

Komentar Pemohon

Keterangan :

Paraf Pemohon :

Dikerjakan Oleh

Mengetahui

Menyetujui

Asep Saepudin
2026-05-22 10:32:37

Asep Saepudin

Project and Engineering Team

Engineering Supervisor

Engineering / Asst Manager

*Nomor Formulir diisi oleh Engineering Departement

*Untuk permohonan job order ditandatangani oleh Plant Manager

Lampiran Foto Punch 7 mm yang rusak

Indikator : Bagian tip punch sudah aus

