

No :
Tanggal : 05 Agustus 2026
Dari : Engineering

SURAT PERMINTAAN BARANG

No	Kode Barang	Nama Barang, Tipe, Spesifikasi	Lokasi / User	Riwayat				Jumlah Permintaan	Satuan	Target Date	Kategori		Keterangan
				Tanggal	Jumlah	No SPB	Supplier						
1	PMSN00164	Regulator Las Argon + Flow Meter Yamato YR-78	Workshop Engineering	-	-	-	-	2	Pcs	28-09-26	1. Inventaris		Untuk Penggantian Las Argon Yang Rusak di Workshop Engineering
											2. Spareparts	V	
											3. Consumable		
											4. Jasa		
											5. Project		

PERMINTAAN REGULATOR LAS ARGON UNTUK PENGGANTIAN YANG RUSAK DI WORKSHOP ENGINEERING

Situasi :

Pada tanggal 29 Juli 2026 dilakukan pengecekan rutin pada line proses las argon support PW di area Workshop.

Hasil temuan di lapangan:

1. Regulator Argon existing mengalami kebocoran pada bagian diaphragm dan pressure gauge. Terdapat suara desis dan pressure output tidak stabil
2. Jarum High Pressure & Low Pressure bergetar/naik-turun saat dipakai. Menyebabkan flow gas argon tidak konstan
3. Flowmeter rusak sehingga operator tidak bisa setting debit gas 8-12 LPM sesuai WPS
4. Umur pakai sudah >3 tahun dan sudah 2x dilakukan perbaikan. Sparepart seal sudah tidak tersedia

Berdasarkan evaluasi, regulator tersebut sudah tidak layak pakai dan harus segera diganti untuk menjaga kualitas las dan keselamatan kerja.

Permintaan 2 pcs yaitu 1 pcs untuk penggantian yang rusak & 1 pcs untuk stock.

Target :

1. Menjamin kestabilan flow gas argon 8-12 LPM sehingga hasil las bebas porosity dan sesuai standar WPS
2. Menghilangkan pemborosan gas akibat kebocoran.

Proposal :

Mengajukan permintaan pengadaan 2 unit Regulator Las Argon + Flowmeter baru untuk menggantikan unit yang rusak.

Tanda tangan Pemohon (nama jelas)



Ajeng Ayu D



Asep Saepudin

Tanda Tangan Mengetahui (nama jelas)



Hendrawan

Tanda Tangan Menyetujui (nama jelas)



Hermawan Widyaprasetya

LAMPIRAN



ORVA MART **REGULATOR LAS ARGON**
REGULATOR WELDING YAMATO YR-78

REGULATOR LAS ARGON
REGULATOR WELDING YAMATO YR-78

BRAND : MAXWELDER

Rp 130.000 ~~Rp 150.000~~ 13%

Diskon 30% (20rb)

Selalu dapat cashback, daftar Tokopedia Card

Power Shop Regulator Las Argon / Welding
Regulator Argon Max Yamato YR78

5.0 (7) • 1 Foto ulasan • 61 Terjual

84% (Rp0Rp13.000) Est. tiba 1 - 3 Aug

Gratis pengembalian • Pengembalian 6 hari

Beli Pakai Promo **+ Keranjang**

<https://tk.tokopedia.com/ZS4jp4eCh/>

 PT. MERSIFARMA TM SUKABUMI-INDONESIA		BERITA ACARA KERUSAKAN PERALATAN		Diisi oleh Pemohon No. : 091/BAKP/VIII/2026
Departemen : Engineering		Kategori (Dept. GA): ☐ Peralatan Furniture ☐ Peralatan Mobil ☐ Peralatan Dapur ☐ Peralatan Keamanan ☐ Peralatan Kebersihan ☐ _____ ☐ _____ Kategori (Dept. Engineering): ☐ Mesin ☐ Produksi ☐ Alat Angkut Barang Berat ☐ Validasi ☐ Peralatan Laboratorium ☒ <u>Regulator Las Argon</u> ☐ Alat Angkut Barang Berat ☐ _____ ☐ _____ Kategori (IT): ☐ Peralatan Printer/Komputer ☐ Peralatan CCTV ☐ Peralatan IT ☐ _____ ☐ _____		
Hari / Tanggal : Senin, 03 Agustus 2026				
Nama Peralatan : Regulator Las Argon				
Merk / Type : -				
No. Inventaris : -				
Kronologis: Pada tanggal 29 Juli 2026 dilakukan pengecekan rutin pada line proses las argon support PW di area Workshop. Hasil temuan di lapangan: 1. Regulator Argon existing mengalami kebocoran pada bagian diaphragm dan pressure gauge. Terdapat suara desis dan pressure output tidak stabil 2. Jarum High Pressure & Low Pressure bergetar/naik-turun saat dipakai. Menyebabkan flow gas argon tidak konstan 3. Flowmeter rusak sehingga operator tidak bisa setting debit gas 8-12 LPM sesuai WPS 4. Umur pakai sudah >3 tahun dan sudah 2x dilakukan perbaikan.				
SYARAT WAJIB : 1. Sertakan foto barang yang rusak				
Tindakan sementara yang diambil: Mengajukan SPB				
Dibuat:  Asep Saepudin Tgl. _____ (Staf/Koord)	Diperiksa:  Hendrawan Tgl. _____ (Koord./Spv/Ast. Mgr)	Menyetujui:  Hermawan Widyaprasetya Tgl. _____ (Kepala Departemen)	Disposisi:	
(Checklist Departemen terkait sesuai kategori peralatan yang rusak) ☐ Dept. General Affair ☒ Dept. Engineering ☐ Dept. Information Technology				
(Diisi oleh bagian Departemen terkait yang memeriksa) Catatan hasil identifikasi:				
Disposisi: ☐ Perbaikan Internal ☐ Membutuhkan Part ☒ Menerbitkan SPB ☐ Identifikasi/Perbaikan Melalui Jasa ☐ Rusak tidak bisa digunakan ☐ Menerbitkan SPJ				
Nama Petugas yang mengidentifikasi:			Tgl/bln/thn:	
Nomor Dokumen : COM-FPT/001C.00	Tanggal Berlaku : 11 SEP 2023	Disetujui oleh : 		