


 PT. MERSIFARMA TM SUKABUMI-INDONESIA	FORMULIR LATAR BELAKANG PERMINTAAN BARANG		Diisi oleh Pemohon No. : 003 /LBPB/VIII/20 26	
	DEPARTEMEN : QA			
☐ Peralatan Produksi ☐ Peralatan Engineering ☐ Peralatan Umum / Logistik / K3 ☐ Peralatan Komputer			☐ Peralatan Laboratorium ☒ Peralatan QA KualVal ☐ _____ ☐ _____	
			Rencana Waktu Penggunaan: September 2026 Lead time Purchasing : 1 Bulan	
☐ Peralatan Baru ☐ Penambahan ☐ Penggantian ☒ Berita Acara Kerusakan				
SYARAT WAJIB PERALATAN BARU DAN PENAMBAHAN: - Lampirkan Foto / Brosur / Leaflet / Drawing Peralatan Baru. - Lampirkan Estimasi Harga atau Penawaran Harga. - Permintaan Peralatan Jenis Baru dibuat hanya sekali untuk awal mendaftarkan ke sistem QAD. - Permintaan Penambahan Peralatan jenis yang sama tetap mengisi Formulir dengan melampirkan Histori Peralatan beserta Nomor Inventaris sebelumnya. - Barang diterima oleh Pemohon wajib memberikan Nomor Inventaris sesuai penomoran standar perusahaan. SYARAT WAJIB PENGGANTIAN: - Lampirkan Foto Peralatan sebelumnya yang akan diganti. - Lampirkan Berita Acara Kerusakan. - Permintaan Penggantian Peralatan tetap mengisi Formulir dengan menyampaikan penggantian dengan Jenis yang sama dari sebelumnya atau Jenis Baru. - Barang diterima oleh Pemohon wajib memberikan Nomor Inventaris sesuai penomoran standar perusahaan.				
Nama Barang Nama & Spesifikasi Barang (Merk, Tipe, dan Keterangan Lainnya)	Jumlah Unit	Estimasi Harga	Masa Waktu Pakai	Masa Frekuensi Pakai
ATI Photometer (untuk pemeriksaan integrity test HEPA di fasilitas AHU seluruh fasilitas Produksi PT. Mersifarma)	1	79.200.000	Lifetime selama alat dapat beroperasi normal	Setiap tahun sesuai pelaksanaan pelaksanaan PQ HVAC tiap unit Fasilitas Non-Steril dan steril (Unit 1 Steril, Unit 1 NS, Unit 2 BL, Unit 3, Unit 4 It 1, Unit 4 It 2, Unit 5, Unit 6A, Unit 6B, Unit 8B, Unit 8C, Lab Mikro, R. Sampling QC) LAF, Passtrough
Latar Belakang Permintaan & Peruntukkan Dibutuhkan perbaikan dengan jasa eksternal (PT. Arventis) untuk unit ATI Photometer karena ada kerusakan yang tidak dapat dilakukan secara internal, berikut yang perlu diperbaiki dengan jasa eksternal adalah Assy Replacement Front Board 2i dan PCBA, 2i interface Board. Alat ini penting untuk tim kualifikasi dan validasi untuk pemeriksaan parameter kritis sistem HVAC ketika Kualifikasi kinerja tiap unit produksi/tahun. Untuk servis report sebagai berita acara kerusakan kami lampirkan.				
Dibuat:  Tgl. : 14 Agustus 2026 Nama : <u>Muhammad Lutfi</u> (Koordinator / Supervisor)		Diperiksa & disetujui :  Tgl. : 14 Agustus 2026 Nama : <u>Sumardi</u> (Manager)		
Nomor : PP-FO/001.00 Dokumen		Tanggal : 24 DEC 2025 Berlaku		Disetujui :  Oleh

DATE: March 2, 2026
QUOTATION # Q-001/AF/III/2026

QUOTATION

Attention:
Up : Bp Adhi
PT. Mersi Tirmaku Mercusana
Jalan Raya Pelabuhan No.Km. 18, Cikembar, Kec. Cikembar,
Sukabumi, Jawa Barat

If you have any questions, please contact us:
Alfin Adiyatna
+62 (811) 132-9997
alfin@arventisintl.com
Telp: 021-2952 6271; Fax: 021-2952 6371

Thank you for your inquiry. We are pleased to quote as follows:

NO	QTY	U.O.M	DESCRIPTION	UNIT PRICE IDR	AMOUNT IDR
1	1	Pcs	Assy, Replacement Front Board 2i PN : 0400170	45,700,000.00	45,700,000.00
2	1	Pcs	PCBA, 2i Interface Board PN : 0800216	33,500,000.00	33,500,000.00
3	1	Pcs	Cable Probe (Umbilical) PN : 0800217	36,300,000.00	36,300,000.00
4	1	Pcs	Cable Assy, 2i Printer PN : 6700238	23,650,000.00	23,650,000.00

Subtotal	139,150,000.00
Discount	27,830,000.00
Subtotal After Discount	111,320,000.00
DPP (11/12 x Sub Total)	102,043,333.33
PPN	12%
Grand Total	123,565,200.00

Delivery Time : Ready Stock
Place of Delivery : PT. Mersi Tirmaku Mercusana
Prices Valid Until : April 1, 2026
Payment Terms : 30 days after goods & original invoice received

Our offer is not binding and subject to alteration and we reserve all rights to change or modify this offer without prior notifications.

Sincerely yours,
PT. Arventis Mega Indonesia

Signed electronically. Original on file.
Alfin Adiyatna

FR-SLS-AR-01
Rev.00

ARVENTIS	SERVICE REPORT	FR-SRV-AR-02	
		Halaman	1 dari 3

Nomor Service Report : 005012026
 Tanggal Pemeriksaan : 05-Feb-2026
 Nama Customer : PT. Mersifarma Tirmaku Mercusana
 Model : 2i
 No. Seri : 32962
 Manufacture Date : 2019

Keluhan Customer :

- Tidak bisa ngeprint
- Probe tidak berfungsi

Hasil Temuan :

- Printer tidak bisa terhubung dengan Main Unit ATI, sehingga tidak bisa ngeprint
- Probe tidak bisa terhubung dengan Main Unit ATI

Pekerjaan yang telah dilakukan :

- Test Printer ke unit ATI Lain, Hasilnya Printer bisa berfungsi dengan baik.
- Test Probe ke ATI Unit Lain, Hasilnya probe tetap tidak bisa berfungsi
- Test Probe menggunakan kabel Probe lain, hasilnya probe bisa berfungsi normal kembali.

Rekomendasi :

- Ganti kabel Probe PN : 0800217
- Ganti Board Belakang untuk koneksi dengan printer PN : 0800216
- Ganti meanboard depan PN : 0400170


Dilakukan Oleh : Dewanta



Diperiksa Oleh : Omar Wiraharyadi



Lampiran foto test printer milik Mersi ke ATI Unit Lain



Lampiran foto probe tidak bisa terhubung dengan Main unit ATi



Lampiran Foto test probe menggunakan kabel probe lain

