

**BERITA ACARA
KERUSAKAN PERALATAN**

Diisi oleh Pemohon

No. : 001 BAKP/ VIII/20 22

Departemen : Unit 4 Proses

Hari / Tanggal : Kamis / 30 Juli 2026

Nama Peralatan : Kabel mesin polishing punch

Merk / Type :

No. Inventaris : 020/U.A/gmd/pol/viii/22

Kronologis:

Ditemukan kabel mesin polishing punch dalam keadaan rusak, terdapat bunyi tidak wajar pada kabel dan penggunaan yang lama menyebabkan kabel menjadi panas. Produksi mengajukan job service ke bagian engineering dengan nomor 31683. Berdasarkan hasil pemeriksaan Engineering, ditemukan kabel tunner rusak atau selang flexible yang sudah aus. Perlu dilakukan penggantian.

Kategori (Dept. GA):

- ☐ Peralatan Furniture
☐ Peralatan Mobil
☐ Peralatan Dapur
☐ Peralatan Keamanan
☐ Peralatan Kebersihan
☐ _____
☐ _____

Kategori (Dept. Engineering):

- ☐ Mesin
☐ Produksi
☒ Alat Angkut Barang Berat
☐ Validasi
☐ Peralatan Laboratorium
☐ _____
☐ Alat Angkut Barang Berat
☐ _____
☐ _____

Kategori (IT):

- ☐ Peralatan Printer/Komputer
☐ Peralatan CCTV
☐ Peralatan IT
☐ _____
☐ _____

SYARAT WAJIB : 1. Sertakan foto barang yang rusak

Tindakan sementara yang diambil:

- Membuat bon service ke teknik
- Melaporkan kepada atasan

Dibuat:

Tgl. 30/07/26
(Staff/Koord)

Diperiksa:

Tgl. _____
(Koord/Spv/Asst. Man)

Menyetujui:

Tgl. 05/08/26
(Kepala Departemen)

Disposisi:

Ajukan penggantian

(Checklist Departemen terkait sesuai kategori peralatan yang rusak)

- ☐ Dept. General Affair ☐ Dept. Engineering ☐ Dept. Information Technology

(Diisi oleh bagian Departemen terkait yang memeriksa)

Catatan hasil identifikasi:

kabel tunner rusak atau selang flexible yang sudah aus. Perlu dilakukan penggantian oleh user.

Disposisi:

- ☐ Perbaikan Internal ☐ Membutuhkan Part ☐ Menerbitkan SPB
☐ Identifikasi/Perbaikan Melalui Jasa ☐ Rusak tidak bisa digunakan ☐ Menerbitkan SPJ


Nama Petugas yang mengidentifikasi:

Tgl/bln/thn:


Nomor : COM-FPT/001C.00
Dokumen

Tanggal Berlaku : **11 SEP 2023**

Disetujui oleh :

 Good Quality Improves Life's Quality PT. MERSIFARMA TM. SUKABUMI-INDONESIA	FORMULIR PERMOHONAN SERVICE ATAU JOB ORDER		No Formulir Permohonan												
			31683												
			Tanggal & Jam Pengajuan												
			2026-07-30 10:00:00												
Nama Pemohon : Departemen : Produksi unit 4 Nama Gedung/Area : Nomor Inventaris : Nama Fasilitas / Mesin : Tanggal Rencana Penggunaan : 2026-07-30 Permohonan : Service															
(Diisi oleh pemohon) Deskripsi Permohonan : Mohon untuk diperbaiki kabel mesin polishing, saat digunakan terdapat bunyi yang tidak wajar															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">Pemohon</td> <td style="width: 25%;">Mengetahui</td> <td style="width: 25%;">Menyetujui*</td> <td style="width: 25%;">Penerima</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> "" 2026-07-30 10:00:00 </td> <td style="text-align: center;"> <i>Harisman Harisman</i> 2026-08-03 12:28:38 </td> <td></td> <td style="text-align: center;"> <i>Rangga Niki Al-Aziz</i> 2026-08-03 12:51:29 </td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">Departemen Manager</td> <td style="text-align: center;">Plant Manager</td> <td style="text-align: center;">Indri Dwi Handayani</td> </tr> </table>				Pemohon	Mengetahui	Menyetujui*	Penerima	"" 2026-07-30 10:00:00	<i>Harisman Harisman</i> 2026-08-03 12:28:38		<i>Rangga Niki Al-Aziz</i> 2026-08-03 12:51:29		Departemen Manager	Plant Manager	Indri Dwi Handayani
Pemohon	Mengetahui	Menyetujui*	Penerima												
"" 2026-07-30 10:00:00	<i>Harisman Harisman</i> 2026-08-03 12:28:38		<i>Rangga Niki Al-Aziz</i> 2026-08-03 12:51:29												
	Departemen Manager	Plant Manager	Indri Dwi Handayani												
ENGINEERING DEPARTEMENT															
(Diisi oleh Supervisor) Analisis Penyebab dan Perencanaan Tindakan : Kabel tunner rusak atau selang flexible nya sudah aus. perlu di ganti baru oleh user.															
		Analisis Waktu Pengerjaan : - Skala Prioritas : High Risk - Jadwal (Tanggal / Jam) Mulai 2026-08-03 13:00:00 Selesai 2026-08-03 13:45:00 Apakah memerlukan SPB : Ya, SBP dibuat oleh user													
PENANGANAN PERMOHONAN															
Perbaikan / Penyelesaian :															
Komentar Pemohon	Mulai (Tanggal / Jam) :		Selesai (Tanggal / Jam) :												
	Hasil Perbaikan :														
	Keterangan :		Paraf Pemohon :												
Dikerjakan Oleh	Mengetahui	Menyetujui													
	<i>Asep Saepudin</i> 2026-08-03 13:46:20														
	Asep Saepudin														
Project and Engineering Team	Engineering Supervisor	Engineering / Asst Manager													


*Nomor Formulir diisi oleh Engineering Departement
 *Untuk permohonan job order ditandatangani oleh Plant Manager



Dep

03/26
/08

Asm 05/26
/08



PT. MERSIFARMA TM
DIVISI MANUFACTURING
SUKABUMI - INDONESIA

FORMULIR PERMINTAAN PERLENGKAPAN PRODUKSI

Form. No 2PR00/FORM/107.03

Tgl. Berlaku :

16 Februari 2026

Dibuat oleh :

ELC

Tanggal :

No : 06 / MFG/PROD / U4 / VIII / 2026

Nama Barang :
Kabel mesin polishing punch

Jumlah Permintaan :
1 pcs

Peralatan Baru / Penambahan / Penggantian :
Penggantian

Alokasi :
proses unit 4

Nama Mesin / Alat :
Polishing punch

No. Inventaris :


Indikator Kerusakan:
Terdapat bunyi tidak wajar saat digunakan, dan lama
kelamaan kabel menjadi panas.

Uraian Penjelasan (Alasan Rinci Penggunaan) :

Ditemukan bunyi tidak wajar pada kabel mesin polesing punch saat digunakan. selain itu, penggunaan yang terus menerus menyebabkan kabel menjadi panas. Kabel digunakan untuk menyalurkan daya listrik ke motor penggerak mesin polishing.

Lampiran (v) :	☒	Berita Acara Kerusakan
	☒	Form Service
	☒	Foto Barang Rusak
	☐	Bincard Penunjang / Kartu Stock Barang
	☐	Foto / Drawing Peralatan Baru

Pemohon,

 30/26

(Koordinator / Supervisor)

Mengetahui / Menyetujui,

(Ast. Mgr. / Mgr. Produksi)